加工部署 得意先名 確認 管理 No. 承認 作成 作業手順書 增 クボタ 河合 F3B - 1330 V1 製造2課 理グ増田 筑波 2023/3/17 2023/3/17 2023/3/17 3C254-40612 炉中ろう付(出口検査) **CA20** 50 個 件名 品番 工程名 入数 出来栄え確認 梱包箱 作業手順 確認項目 2) 出来栄え確認 💞 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ※多一ト面(両面) ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 向きを揃えて箱に入れる 箱から上にはみ出さないこと ※シート面(西面) 端数の箱に、現品票を付ける 4) 検査済み製品の箱詰め 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ 使用治具 改訂No. 改訂日 改訂者 承認 改訂内容 新規作成 河合 増田 **V1** 2023/3/17