## 作業手順書

得意先名 クボタ 製造2課 筑波

承認 增 田 増田 2023/2/14

確認 2023/2/14

河合

作成

2023/2/14

F3B - 1212 V2

件名

出来栄え確認

品番

TD060-96151

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

9B

入数

管理 No.

30 個


2) 出来栄え確認 💇




は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う





確認項目 作業手順 1) くっつき確認 製品同士くっつきが無いこと 箱から製品を1個取り出す 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと ろう垂れ確認 シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 図有 箱から 上にはみ出さないこと 向きを揃えて箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける

## 4)検査済みの製品の箱詰め



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V2	2023/2/14	出来栄え確認の確認順変更	河合	増田
V1	2023/1/30	新規作成	河合	増田