■事故の概況

人と車参照



事故類型:単独事故 発生日時:雨天 夜

当事者A:軽貨物車 30歳代 男性

■ 事故の概要

Aは制限速度50kmの緩やかな左カーブを時速約80kmで走行していたところ、下り勾配から緩やかな登りに差しかかる直前で、ハンドル操作が不能になりました。そのため対向車線にはみ出し、さらにスピンしながら対向車線側の縁石に乗り上げた後、立木に左側面から衝突しました。

シートベルト非着用だったAは、衝撃により後部ドアの窓から車外に放り出され、道路 脇の植え込みに転落しました。

■ 事故から学ぶ

強い雨で水たまりなどもあり、滑りやすい状況にありながら、急いでいたため制限速度を約30kmも超えた速度で走行していました。また、この車両のタイヤは残溝が少なくなっていた為、ハイドロプレーニング減少を起こしたものと思われます。

Aはタイヤの溝が少なくなっていることも、制限速度をオーバーしていることも知っていましたが、急いでいるという理由で危険運転をしています。

さらにシートベルト非着用だったため、衝突の衝撃により車室内の方々に衝突しながら 車外に放り出されてしまいました。シートベルトをしっかりと着用していれば車外放出さ れることはなかったでしょう。