本节主题

x86指令简介

北京大学。嘉课

计算机组制成

制作人:陈龄就





指令的主要类别

运算类指令


例如:加、减、乘、除,

与、或、非等

传送类指令

例如:从存储器到通用寄存器,

从通用寄存器到I/O接口等



控制类指令

例如:暂停处理器、清

除标志位等

转移类指令

例如:无条件转移、条件转移、


过程调用等


指令的运行结果

改变通用寄存器的内容 *如 ADD AX, DX

改变存储器单元的内容 *如 MOV [10H], CX 其它

改变标志位 *如产生进位 改变指令指针 *如 JMP [BX] 改变外设端口的内容 *如访问显示端口





```
CL, [2500H];
      MOV
            SI, 2000H
      VOM
      VOM
            DI, 3000H
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV
            AX, [SI]
      ADC
            AX, [DI]
      VOM
          [SI], AX
      INC
            SI
            SI
      INC
      INC
            DI
      INC
            DI
            CL
      DEC
            LOOP1 ; 循环执行累加操作
      JNZ
            AX, OH
      MOV
      ADC
            AX, OH
      VOM
            [SI], AX
```

指令分类举例

- 1. 传送类指令
- 2. 运算类指令
- 3. 转移类指令
- 4. 控制类指令

传送指令

№ 作用:把数据或地址传送到寄存器或存储器单元中

分组	助记符	工力台。	操作数 类型
	MOV	传送	字节/字
通用数据传送指令	PU5H	<u></u>	子
地用级活气处阻了	POP	弹栈	字
	XCHG	交换	字节/字
	XLAT	换码	字节
累加器专用传送指令	IN	输入	字节/字
	OUT	输出	字节/字
	LEA	装入有效地址	字
地址传送指令	LDS	把指针装入寄存器和DS	4个字节
	LES	把指针装入寄存器和ES	4个字节
	LAHF	把标志装入AH	字节
<u> </u>	SAHF	把AH送标志寄存器	字节
标志传送指令	PUSHF	标志压栈	字
	POPF	标志弹栈	字

示例:传送指令

MOV指令(传送)

● 格式: MOV DST, SRC

操作: DST←SRC

说明:

- 。 DST表示目的操作数,SRC表示源操作数
- 。MOV指令把一个操作数从源传送至目的,源操作数保持不变

MOV指令和寻址方式的示例

MOV EBX, 40

直接给出操作数

MOV AL, BL

给出存放操作数的寄存器名称

MOV ECX, [1000H]

给出存放操作数的存储器地址

MOV [DI], AX

给出存放"存放操作数的存储器地址"的寄存器名称

MOV WORD PTR[BX+SI*2+200H], 01H

注:BYTE PTR :字节长度标记

WORD PTR :字长度标记

DWORD PTR : 双字长度标记

给出"存放操作数的存储器地址"的计算方法

MOV指令编码示例

第1个字节		带	第2个字节	第3个字节
1011	W	reg	data	data if w=1
1011	1	000	11101110	00010000
E	38		EE	10


立即数到寄存器

MOV AX, 10EEH

第1个字节	第2个字节	第3个字节	第4个字节
100010dw	mod reg r	m DISP-LO	DISP_HI
1000111	000 011	11 00000100	00010000
8B	OF	04	10

存储器到寄存器

MOV CX, [BX+1004H]



```
MOV
            CL, [2500H]
      MOV
            SI, 2000H
            DI, 3000H
      MOV
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV
            AX, [SI]
      ADC
            AX, [DI]
      VOM
          [SI], AX
      TNC
            SI
            SI
      INC
      INC
            DI
      TNC
            DI
            CL
      DEC
            LOOP1 ; 循环执行累加操作
      JNZ
      MOV
            AX, OH
      ADC
            AX, OH
      VOM
            [SI], AX
```

指令分类举例

- 1. 传送类指令
- 2. 运算类指令
- 3. 转移类指令
- 4. 控制类指令

逻辑运算和移位指令

● 作用

- 。实现对二进制位的操作和控制
- 。又称"位操作指令"

操作数的限制

- 。对于单操作数指令,操作数不 能是立即数
- 。对于双操作数指令,限制与 MOV指令相同

分组	助记符	功能
	NOT	逻辑非
	AND	逻辑与
逻辑运算	OR	逻辑或
	XOR	逻辑异或
	TEST	逻辑测试
	SHL	逻辑左移
 移位	SAL	算术左移
1多1立	SHR	逻辑右移
	SAR	算术右移
	ROL	循环左移
 循环移位	ROR	循环右移
1/目21/1/2711/1	RCL	带进位循环左移
	RCR	带进位循环右移

算术运算指令

№ 作用

- 。完成加、减、乘、除等算术运算
- 。提供运算结果调整、符号扩展等 功能

❷ 操作数的限制

- 。目的操作数不能是立即数或CS 寄存器
- 。两个操作数不能同时为存储器操 作数

分组	助记符	功能	
	ADD	加口	
加法	ADC	加(带进位)	
	INC	加1	
	SUB	减	
	SBB 减(带借位)		
减法	DEC 减1		
	NEG	取补	
	CMP	比较	
 乘法	MUL	乘 (不带符号)	
州	IMUL	乘 (带符号)	
『本: 十	DIV	除 (不带符号)	
除法	IDIV	除 (带符号)	

加法类指令

ADD指令(加)

- ❷ 格式: ADD DST, SRC
- 操作: DST←DST+SRC

ADC指令(带进位的加)

- 格式: ADC DST, SRC
- 操作: DST←DST+SRC+CF


INC指令(加1)

- ❷ 格式:INC OPR
- 操作: OPR←OPR+1


```
ADD BL, 8
ADD WORD PTR[BX], DX
ADD EAX, ECX
ADC EBX, EDX
; EBX:EAX+EDX:ECX
INC CL
               示例
```


INC Reg 指令长度为1字节 76543210 01000reg

模型机的CPU和存储器




8086的标志位






```
CL, [2500H]
      MOV
      MOV
            SI, 2000H
            DI, 3000H
      MOV
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV
            AX, [SI]
      ADC
            AX, [DI]
      MOV
            [SI], AX
       INC
            SI
            SI
       INC
       INC
            DI
       INC
            DI
            CL
      DEC
            LOOP1 ; 循环执行累加操作
       JNZ
            AX, OH
      MOV
      ADC
            AX, OH
      VOM
            [SI], AX
```



```
CL, [2500H]
      MOV
      MOV
            SI, 2000H
            DI, 3000H
      MOV
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV AX, [SI]
      ADC
            AX, [DI]
      MOV
          [SI], AX
      INC
            SI
      INC
            SI
      INC
            DI
      INC
            DI
            CL
      DEC
            LOOP1 ; 循环执行累加操作
      JNZ
            AX, OH
      MOV
      ADC
            AX, OH
      VOM
            [SI], AX
```



```
CL, [2500H]
      MOV
      MOV
            SI, 2000H
            DI, 3000H
      MOV
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV AX, [SI]
      ADC
           AX, [DI]
      MOV
          [SI], AX
      INC
            SI
            SI ; 是否可用 ADD SI, 2
      INC
      INC
            DI
      INC
           DI
            CL
      DEC
           LOOP1 ; 循环执行累加操作
      JNZ
      MOV
           AX, OH
      ADC
           AX, OH
      MOV
           [SI], AX
```


指令分类举例

- 1. 传送类指令
- 2. 运算类指令
- 3. 转移类指令
- 4. 控制类指令

转移指令


- 作用
 - 。改变指令执行顺序
- ❷ 说明
 - 。根据是否有判断条件,分为无条件转移指令和条件转移指令两大类
 - 。根据转移目标地址的提供方式,可分为直接转移和间接转移两种方式






```
CL, [2500H]
      MOV
      MOV
            SI, 2000H
            DI, 3000H
      MOV
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV AX, [SI]
      ADC
            AX, [DI]
      MOV
          [SI], AX
      TNC
            ST
            ST
      INC
      INC
            DI
            DI
      TNC
            CL
      DEC
            LOOP1 ; 循环执行累加操作
      JNZ
            AX, OH
      MOV
      ADC
            AX, OH
      VOM
            [SI], AX
```

8086的标志位



模型机的CPU和存储器




条件转移指令

分	分组		試	功能	测试条件
		JC	LABEL	有进位时转移	CF=1
	+	JNC	LABEL	无进位时转移	CF=0
	根据某	JP/JPE	LABEL	奇偶位为1时转移	PF=1
条	某	JNP/JPO	LABEL	奇偶位为0时转移	PF=0
1 午 转	 	JZ/JE	LABEL	为零/相等时转移	ZF=1
条件转移指令	状态标志转移	JNZ/JNE	LABEL	不为零/不相等时转移	ZF=0
指	你 志	JS	LABEL	负数时转移	SF=1
	转	JNS	LABEL	正数时转移	SF=0
	移	JO	LABEL	溢出时转移	OF=1
		JNO	LABEL	无溢出时转移	OF=0

条件转移指令

分	组	格式		功能	测试条件
	\ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	JB/JNAE	LABEL	低于/不高于等于时转移	CF=1
	对	JNB/JAE	LABEL	不低于/高于等于时转移	CF=0
条	付号	JA/JNBE	LABEL	高于/不低于等于时转移	CF=0且ZF=0
件	数	JNA/JBE	LABEL	不高于/低于等于时转移	CF=1或ZF=1
移移	_	JL/JNGE	LABEL	小于/不大于等于时转移	SF≠OF
转移指令	对有	JNL/JGE	LABEL	不小于/大于等于时转移	SF=OF
	符号	JG/JNLE	LABEL	大于/不小于等于时转移	ZF=0且SF=OF
	数	JNG/JLE	LABEL	不大于/小于等于时转移	ZF=1或SF≠OF



```
CL, [2500H]
      MOV
      MOV
            SI, 2000H
            DI, 3000H
      MOV
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV AX, [SI]
      ADC
            AX, [DI]
      MOV
          [SI], AX
      TNC
            ST
            ST
      INC
      INC
            DI
            DI
      TNC
            CL
      DEC
            LOOP1 ; 循环执行累加操作
      JNZ
      MOV
            AX, OH
      ADC
            AX, OH
      MOV
            [SI], AX
```

指令分类举例


- 1. 传送类指令
- 2. 运算类指令
- 3. 转移类指令
- 4. 控制类指令

处理器控制指令

● 作用

- 。控制CPU的功能
- 。对标志位进行操作

分组	格式	功能	
	STC	把讲位标志CF置1	
	CLC	把进位标志CF清0	
	CMC	把进位标志CF取反	
标志操作指令	STD	把方向标志DF置1	
	CLD	把方向标志DF清0	
	STI	把中断标志IF置1	
	CLI	把中断标志IF清0	
	HLT	暂停	
外同步指令	WAIT	等待	
	ESC	交权	
	LOCK	封锁总线(指令前缀)	
空操作	NOP	空操作	



```
CL, [2500H]
      VOM
            SI, 2000H
      VOM
      VOM
            DI, 3000H
            ; 将标志位CF清零
      CLC
LOOP1:
      MOV
            AX, [SI]
      ADC
            AX, [DI]
      VOM
          [SI], AX
      INC
            SI
            SI
       INC
       INC
            DΙ
       INC
            DI
            CL
      DEC
            LOOP1 ; 循环执行累加操作
       JNZ
      VOM
            AX, OH
      ADC
            AX, OH
      VOM
            [SI], AX
```

本节小结

x86指令简介

北京大学。嘉课

计算机组制方

制作人:陈龄就



