## Лабораторная работа №4 Решение задачи о контакте двух упругих тел

Цель работы: Научиться проводить анализ напряженнодеформированного состояния детали с контактными граничными условиями.

Задание на лабораторную работу.

Для выбранного варианта необходимо:

- 1. Запустить ANSYS Workbench, создать плоскую геометрическую модель детали согласно варианта задания к лабораторной работе №1 (можно использовать эскизы для деталей из лабораторной работы №1).
- 2. Создать несколько дополнительных деталей, находящихся в контакте с исходной (две призматические шпонки (два прямоугольника) или несколько болтов (несколько окружностей)). Детали из пп. 1 и 2 необходимо создавать на основе их эскизов: Consept —> Surfaces From Sketches. Однако, для детали из п. 1 необходимы следующие свойства: Details View —> Details of SurfaceSk1 —> Operation —> Add Material, а для деталей из п. 2: Details View —> Details of SurfaceSk2 —> Operation —> Add Frozen.
- 3. Установить опции двумерной задачи.
- 4. Запустить ANSYS Simulation. Провести проверку наличия контактной пары, провести настройку контактной пары (Outline -> Model -> Connections -> Contact Region). Общий вид окна Details of "Contact Region" с настройками контактной пары показан на рисунке 1.




Рисунок 1

5. Ограничить перемещения дополнительных деталей, приложить внешние нагрузки.

- 6. Установить, если необходимо, опции осесимметричной задачи (Outline —> Model —> Geometry, в окне свойств Details of "Geometry" установить значение параметра Definishion —> 2D Behavior —> Axisymmetric).
- 7. Решить задачу.
- 8. Провести оценку точности полученного решения по максимальному эквивалентному напряжению. Повысить точность решения задачи до 5%, для путем измельчения сетки.
- 9. Получить распределение контактных напряжений на площадке контакта двух тел.
- 10. Сформировать отчет в ANSYS Simulation.

## Содержание отчета.

- 1. Название, цель работы.
- 2. Задание к лабораторной работе.
- 3. Последовательность действий по построению геометрической модели деталей в Design Modeler и решению задачи в ANSYS Simulation.
- 4. Приложение к отчету:
  - а) файл видео с нагружением детали;
  - б) файл с отчетом, сформированным в ANSYS Simulation;
  - в) график-отчет работы инструмента улучшения сходимости "Convengence";
  - г) распределение контактных давлений на одной из поверхностей контактируемой детали.

## Контрольные вопросы

- 1. Расскажите об основных этапах проектирования в ANSYS Workbench.
- 2. Перечислите основные модули ANSYS Workbench.
- 3. Расскажите об основных элементах в ANSYS Workbench, необходимых для построения эскиза.
- 4. Перечислите основные операции для построения 3D объектов.
- 5. Перечислите основные этапы получения решения в модуле ANSYS Simulation.
- 6. Перечислите основные типы задач, которые решает модуль ANSYS Simulation.
- 7. Расскажите об основных видах граничных условий в прочностных задачах с учетом контакта нескольких деталей.
- 8. Расскажите о ручном способе изменения размеров конечноэлементной сетки.
- 9. Расскажите об автоматическом способе изменения размеров конечноэлементной сетки.
- 10. Как провести оценку точности полученного решения?
- 11.Как сформировать отчет в ANSYS Workbench?
- 12. Как сделать файл видео с анимацией нагружения детали?