Лабораторная работа 7. Трёхмерное проектирование.

<u>Задание:</u> оформить и подготовить к печати комплексный чертёж «Разрезы», созданный по индивидуальному варианту, согласно требованиям ГОСТ (рис. 12).

План лабораторной работы

- 1. Вычерчивание осевых и центровых согласно ГОСТ 2.303-68.
- 2. Обозначение разрезов согласно ГОСТ 2.305-2008 (необходимость обозначения связана с положением плоскости разреза в предмете **Лекция 7**).
 - 3. Нанесение размеров на изображения согласно ГОСТ 2.307-2011.
 - 4. Нанесение штриховки в диметрической проекции согласно ГОСТ 2.317-2011.
 - 5. Заполнение основной надписи чертежа.




Рис.12

Вопросы по лабораторной работе № 7

- 1. Каков результат прорисовки изображения в видовом экране вида?
- 2. Каков результат прорисовки изображения в видовом экране разреза?
- 3. Какие свойства слоёв управляют отображением видимых, невидимых линий в видовых экранах?
- 4. Как запретить отображение невидимых линий в видовом экране?
- 5. Как выравниваются изображения в видовых экранах?
- 6. Как изменить масштаб изображения в видовом экране?
- 7. Каким образом выполняется штриховка внутри контура в видовом экране?
- 8. Как изменить масштаб штриховки в видовом экране разреза?
- 9. Как скорректировать угол штриховки в видовом экране разреза?