

GBA0485-0 選別結果(rework result)

作業日	作業者	基板LOT NO	数量	合計数量	Defect detail					Pin Hole(%)
					空洞(P/H)	標記無	汚れ	欠損	その他	
date	visual by	-	Qty	total Qty	Pin Hole	no mark	dirty	chipping	others	
11月10日	Hatanaka	Y274	400	7000	0	0	0	0	0	0.057%
	Wai Mar	Y275	6000		4	0	1	0	0	
	Naulachhi	Y269,Y270	600		0	0	0	0	0	
11月11日	Hatanaka	Y269,Y270	1075	10675	1	0	0	0	0	0.037%
	Wai Mar	Y275	600		0	0	0	0	0	
	Naulachhi	Y276	8200		2	0	0	0	0	
		Y277	800		1	0	0	0	0	
11月12日	Hatanaka	Y277	7400	12200	6	0	0	0	0	0.049%
	Wai Mar	Y278	4800		0	0	0	0	0	
	Naulachhi									
11月13日	Hatanaka	Y278	3400	7400	3	0	0	0	0	0.054%
	Wai Mar	Y279	4000		1	0	0	0	0	
	Naulachhi									
11月14日	Hatanaka	Y279	2400	2400	1	0	0	0	0	0.042%
	Wai Mar									
	Naulachhi									
選別合計結果				39675	19	0	1	0	0	0.048%

MARUWA選別ロットの抜き取り検査にてピンホール2枚流出(Y275)のため選別中止。

ニッコーアルミナ基板のピンホール検査

作業日	基板Lot	数量	空洞不良数	空洞不良率
11月14日	-	1000	0	0.000%

MARUWAによる選別済み基板をREDAにて再検査結果

作業日	基板Lot	数量	空洞不良数	空洞不良率
10月31日	Y271,Y273	2000	5	0.250%
11月3日	Y270,Y271,Y273	2600	1	0.038%
11月4日	Y267,Y268,Y269,Y273	3400	4	0.118%
11月5日	Y273,Y274	3400	1	0.029%
11月6日	Y269,Y270,Y274	4300	2	0.047%
11月7日	Y268,Y269,Y270	4400	0	0.000%
再検査合計		20100	13	0.065%

在庫状況

MRUWA出荷日	ロット	数量	状況
15-Sep	Y275	8400	6600枚完了
	Y276	8200	済み
	Y277	6000	済み
30-Sep	Y277	2200	済み
	Y278	8200	済み
	Y279	9400	6400枚完了
	Y280	9400	未選別
	Y281	7800	
15-Oct	Y281	400	未到着
	Y282	8400	
	Y283	8400	
	Y284	8400	
	Y285	7400	
未選別基板数		55000	