

MARUWA 板谷

差出人: "MARUWA 板谷" <yukihiro.itaya@maruwa-g.com>
 日時: 2017年7月9日 20:39
 宛先: "松本 直裕" <naohiro.matsumoto@maruwa-g.com>; <anthony@maruwa.com.my>; "小川MD" <yasuhiro.ogawa@maruwa-g.com>; "ROSLI GM" <rosli@maruwa.com.my>; "稲垣SV" <kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com>; "森AM" <yoshiyuki.mori@maruwa-g.com>; "佐藤C" <nobuhiko.sato@maruwa-g.com>; "MARUWA出雲M" <hidetsugu.izumo@maruwa-g.com>; "MARUWA (M) MR.SIVA" <sivakumar@maruwa.com.my>; "MARUWA竹田殿" <tomoji.takeda@maruwa-g.com>; "MARUWA渡邊様" <haruo.watanabe@maruwa-g.com>
 添付: ① ALT8GKB THICKNESS Abnormal 20170707 .pdf; ① 8GKB 出荷実績 2017-707報告.pdf; ② THICKNESS DATA WITH CPK ver3 (1).pdf; ③ ALT8GKB Thickness max ng FTA 20170707 .pdf
 件名: Re: 20170707 パナソニック(株)AIS社 出張報告

アンソニーCEOさま

お疲れ様です。

パナソニック ALT8GKB 板厚不良の件
 打ち合わせ議事です。

パナ参加者 製造 梶氏、橋本氏、品証 境井氏、購買 新宅氏、菱川氏

MARUWA 松本 板谷

添付の資料を説明

製造の梶氏は、いつ発生するのかわからない変速機のスリップ^①に対し
 板厚確認が15分毎である事から、板厚保証が出来ていないとの考えで
 あり、收拾がつかない状態

最終的には、品証 境井氏の判断で以前の状態に戻っているから
 7月8日(金)打ち合わせ後の投入分から識別をし、識別のない工程品は
 選別を実施する となった。

ただ、PN72の生産ロットが行程中に20数ロットである為、これが
 全部流れた段階で選別は終了となる。あと、1week位と思われる。

宿題事項

1、不良の発生率が60万pcs 1% が今回の不具合事象と発生率があっているのか
 パナから不良率が連絡されるので、検証し報告

2、他の成型機で生産されたロットが本当に大丈夫なのか
 問題ないことを示してくれ

コイル毎のデーターを開示要求(インバータへの交換前のロットが対象)
 どのロットが必要かは別途宴樂します。

3、ALT8GKB PN72 名鉄在庫 2600 sheet 回収する

4、今回の板厚不良、16-4TBの穴ずれは、異常を捕まえているが、その処置に問題があり、不良流出している
 これは、力量がある人が判断していたのか・・・誰か
 力量が無ければ、教育が必要であるし、手順に問題があれば、見直しが必要である
 ... 何が問題であったのかを深堀氏、対策を打つこと ... 8Dで報告
 ... マスタープランへの落とし込みも必要

5、板厚センサー 取り付けの件 ... 8月末までに取り組む と報告している

しかし、2010年11月15日の板厚不良の8D(作成、稲垣、検印、アフック、承認 野中)で、
 センサーを取り付け対策すると報告されている。

... 新宅氏より報告された事が実施出来ていないのはどういうことか と指摘

事実関係を調べ報告する

6、報告期日の回答
 上記宿題事項に対し、次週、月曜日に回答期日を連絡する

以上