

Вид сварки - МАС полуавтоматическая.
 Сварные швы по EN 22553:1994 (ISO 2553:1994).
 Сварочная проволока EN 440 G3Si1 (SG2).
 Неразрушающий контроль сварных швов согласно EN 12062:1997 уровень качества сварки "С" - согласно ISO5817 выполнить в следующем объеме:
 Визуально-измерительный контроль (VT) (EN 970:1997) - 100% шва.
 Подготовка сварных соединений согласно EN 29692:1994
 Оценка уровня дефектов согласно EN 25817:1992 (ISO 5817:1992).
 Допускается подгонка, рихтовка, припиловка и подрезка деталей по месту.
 Одинаковые и подобные детали приварить аналогично указанным на чертеже.

на чертеже.
9. \*Размеры для справок.
10. \*\*Размеры указаны до верхних поверхностей настилов.
11. h16; H16, ±IT16/2.
12. Маркировать номером чертежа.
13. Указания по окраске - смотри сборочный чертеж 1141.03.00.000.

Идентиф.файла модели 1141_03_00_ Идентиф.файла ДМ 1141_03_00_ Директорий .										
					1141.03.00.200CB					
					Площадка		Λum	١.	Масса	Масштаб
Изм.	Λucm	N докум.	Подпись	Дата	11/10/40/40					
Pas	зраб.	Розмаитый							1036	1:15
Про	овер.	Рубцов			0.5					
T.ĸ	контр.				Сборочный чертеж		Aucm 1 Aucmob		6 1	
									~	
Н.контр.		Николина								<u> </u>
Уm	<b>6.</b>	Крюков								•

Konupobax

Формат А1