vstupy PA3 PA4 PA5 PA6 PB13 PB14 PB15 PA8	door locked fuse zbytek of fuse motor ol fuse heat ok low level high level temperature nezdimat	k hladinoměr nízká úroven hladinoměr vysoká úroven
výstupy PA7 PB0 PB1 PB2 PB10 PB11 PB12	lock valve pump M3 M2 M1 heat	zamčít napouštět vypouštět motor rychle motor pomalu jeden směr motor pomalu druhý směr topit
ovládání PA0 PA1 PA2	TIM2_CH1 TIM2_CH2	enkoder A enkoder B enkoder switch
PB8 PB9	I2C1_SCL I2C1_SDA	I2C display přemapovat I2C1 I2C display přemapovat I2C1