# 全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

## 2010年下半年 嵌入式系统设计师 下午试卷答案

#### 试题一

#### [问题 1]

- (1) 冯. 诺依曼 或 Von neumann
- (2) 哈佛 或 Harvard
- (3) ~(4):答案次序无关。上升沿、下降沿
- (5) ~(6):答案次序无关。高电平、低电平

#### [问题 2]

- (1) 40\*2<sup>31</sup>或 85899345920
- (2) 10\*10<sup>6</sup>/40 或 250000
- (2)  $2^{31}$ -10\*10<sup>6</sup>/40 或 2147233648

#### [问题 3]

- (1) DMA 响应, 或③
- (2) 发送内存地址,或⑤
- (3) 字计数器计数,或①
- (4) 传送结束, 或⑦

#### 试题二

#### [问题 1]

- (1) PA
- (2) PB
- (3) PC

#### 「问题 2]

- (1) 控制 8255 的片选,或者产生 8255 的片选。
- (2) 低
- (3) 高

### [问题 3]

- (1) 00000001 (只要答案中的最低位为 1)
- (2) 80
- (3) AL
- (4) OF

#### 试题三

### [问题 1]每空答案中的序号不计次序

- (1) ①, ⑤, ⑧
- (2) (3), (6), (7)
- (3) 2, 4

### [问题 2]

- (1) 测评中心
- (2) 0
- (3) 3
- (4) 3
- (5) 0

#### [问题 3]

- (1) 对
- (2) 错
- (3) 错
- (4) 对

### 试题四

#### [问题 1]

- ①取余
- ②异或
- ③逻辑右移
- ④不相等或者不等
- ⑤小于等于或者不大于

### ⑥低字节

### [问题 2]

- (1) HIGH
- (2) MOD
- (3) GT
- (4) AND
- (5) XOR

### [问题 3]

- (1) 02或2
- (2) 03 或 3
- (3) OE 或 E
- (4) 10

### 试题五

### [问题 1]

- $\bigcirc$ a | =BIT5
- ②a&=~BIT5

### [问题 2]

出错原因:

在宏定义中,参数 a 使用两次,而在引用宏时,使用了 i++,从而导致出错。

- ①i
- ②i++ 或 i=i+1 或 ++i 或 i+=1

### [问题 3]

第一次输出: 0x1234, 0x12

第二次输出: 0x12345555, 0x12

第三次输出: 0x12aa5555, 0x55555