《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》

课程标准

_	级学	色 院	(部)	: 机电与汽车工程学院
执	笔	<u> </u>	人: _	姜泽东
审	杉	菱	人: _	史维琴
制	定	时	间:_	2017年8月
修	订	时	间 : _	

常州工程职业技术学院教务处制

二〇一七年二月

《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》课程标准

一、 课程信息

表1课程信息表

课程名称 使用熔化极气体保护焊焊接结 开课院部 机电与汽车工程学院

	构件				
课程代码	05030	150	考核性质		考试
前导课程	焊接电工、使用热	热切割方法加工行	备料、使用焊条。	电弧焊焊	接结构件
后续课程	典型结构件焊接工艺编制及焊接、焊接工艺评定及规程编制			制	
	56	课程类型	理论课	!	是□
 总学时			实践课	!	是□
忍子的 			理论+实践		是□
			理实一体化		是
适用专业	焊接技术与自动化				

表2课程标准开发团队名单1

序号	姓名	工作单位	职称/职务
1	史维琴	常州工程职业技术学院	教授 高级工程师
2	吴叶军	常州工程职业技术学院	讲师
3	吕涛	常州工程职业技术学院	高级技师
4	马国新	常州工程职业技术学院	高级技师
5	羊文新	常州锅炉有限公司	高级工程师
6	吴淑玄	中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	高级技师
7	吉建娣	宜兴北海封头有限公司	工程师 高级技师

注1: 指参与课程标准制定的主要成员,包括校外专家

二、课程性质

1. 概要性的阐述课程类型、课程功能两个方面的内容,在撰写时可以参考以下示例。

本课程是焊接技术与自动化专业必修的一门专业方向课程,是在学习焊接电工、使用热切割方法加工备料、使用焊条电弧焊焊接结构件课程、具备了焊机基本知识、手工焊接基本操作能力的基础上,开设的一门理实一体化课程,其功能是对接专业人才培养目标,面向熔化极气体保护焊焊工、焊接工艺员工作岗位,培养熔化极气体保护焊基本知识以及操作等能力,为后续典型结构件焊接工艺编制及焊接、焊接工艺评定及规程编制课程学习奠定基础的专业核心课程。

2. 课程功能定位

表3课程功能定位分析

对接的工作岗位	对接培养的职业岗位能力		
熔化极气体保护焊焊工	1. 能够安装与维护熔化极气体保护焊设备		
俗化饭 (体体1) 样样工	2. 能够完成熔化极气体保护焊基本操作		
阳松工井只	1. 能够概述熔化极气体保护焊基本原理		
焊接工艺员	2. 能够归纳熔化极气体保护焊焊接工艺要点		

三、课程目标与内容

1. 课程总目标

通过对本课程的学习与训练,能够正确安装、调试、维护熔化极气体保护 焊焊接设备,能选择合适的焊接工艺参数并熟练进行焊接操作,能分析焊接接 头的组织和性能,能分析焊接过程中常见焊接缺陷的产生原因及其对焊接质量 的影响并采用相应的防止措施。要求熟练掌握平焊、立焊和横焊的单面焊双面 成形熔化极气体保护焊技术并能检查焊缝的外观质量。

2. 课程具体目标

具体表述课程的内容及学生应达到的知识目标、技能目标、素质目标,在 进行目标表述时应以学生作为行为主体来表述,使用外显性行为动词,外显性 行为动词可参考附表一所示。

序 毕业要求 知识目标 技能目标 素质目标 教学内容 묵 指标点 熔化极气体保护 熔化极气体保 (1) 培养查阅资料、 能够正确识别熔 自主学习和勤于 1 熔化极气 焊设备种类与特 化极气体保护焊 护焊设备种类 思考的能力: 设备 与特点 体保护焊 (2) 培养团队协作 能够正确安装熔 熔化极气体保 设备安装 熔化极气体保护 意识和语言表达 2 与调试 化极气体保护焊 护焊焊机安装 焊焊机安装要点 能力; 焊机 要点 (3) 树立踏实细致、 能够正确进行引 3 引弧操作要领 引弧操作要领 认真负责的工作 弧操作 态度; 熔化极气 能够正确进行运 (4) 树立良好的职 4 体保护焊 运弧操作要领 运弧操作要领 弧操作 业道德和敬业精 平敷焊 能够正确进行收 5 神; 收弧操作要领 收弧操作要领 弧操作 (5) 养成安全、环 6 12mm 低 12mm 低碳钢板 能够正确进行 12mm 低碳钢 保和节约意识: 碳钢厚板 V形坡口平对接 12mm 低碳钢板 板V形坡口

表 4 课程教学目标与内容

	ı	ı		ı	
		打底层操作要领	V 形坡口平对接		平对接打底层
			打底层的焊接		操作要领
		 12mm 低碳钢板	能够正确进行		12mm 低碳钢
7	V形坡口	V形坡口平对接	12mm 低碳钢板		板V形坡口
'	平对接焊	填充层操作要领	V形坡口平对接		平对接填充层
	接	·	填充层的焊接		操作要领
	15	 12mm 低碳钢板	能够正确进行		12mm 低碳钢
8		V 形坡口平对接	12mm 低碳钢板		板V形坡口
			V形坡口平对接		平对接盖面层
		盖面层操作要领	盖面层的焊接		操作要领
			能够正确进行		12mm 低碳钢
		12mm 低碳钢板	12mm 低碳钢板		板V形坡口
9		V形坡口横对接	V形坡口横对接		横对接打底层
		打底层操作要领	打底层的焊接		操作要领
	12mm 低		能够正确进行		12mm 低碳钢
	碳钢厚板	7 形坡口 V 形坡口横对接	12mm 低碳钢板	(6) 培养终生学习 和可持续发展的 能力; (7) 树立 6S 管理 意识。	板V形坡口
10	V形坡口		V形坡口横对接		横对接填充层
	横对接焊		填充层的焊接		操作要领
	接		能够正确进行		12mm 低碳钢
			12mm 低碳钢板		板V形坡口
11			V形坡口横对接		横对接盖面层
			V		横刈安霊画伝 操作要领
				73. 7.	12mm 低碳钢
		12mm 低碳钢板	12mm 低碳钢板		, , , , , , , ,
		V形坡口立对接	V形坡口立对接		板V形坡口
		打底层操作要领	打底层操作要领		立对接打底层
	12mm 低				操作要领
	碳钢厚板	 12mm 低碳钢板	 12mm 低碳钢板		12mm 低碳钢
	V形坡口	V形坡口立对接	V形坡口立对接		板V形坡口
	立对接焊	填充层操作要领	填充层操作要领		立对接填充层
	接	-7,70,74,711 3 (7)	- X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z		操作要领
	1 3	 12mm 低碳钢板	 12mm 低碳钢板		12mm 低碳钢
		V形坡口立对接	V形坡口立对接		板V形坡口
		■ ★	■ ★		立对接盖面层
		皿岡広沐下女次	皿岡広床旧女伙		操作要领

表 5 课程教学安排

序 号	项目	任务(单 元) ²	教学内容	重点、难点、 考核点	学时
1	12mm 低碳 钢厚板 V 形坡口平对 接焊接	1.1 熔化极 气体焊接设 备的安装与 调试	(1)熔化极气体保护焊焊接方法; (2)熔化极气体保护焊焊接设备的构成; (3)熔化极气体保护焊焊接设备的安装与调试方法; (4)熔化极气体保护焊焊接参数的调节; (5)熔化极气体保护焊焊接操作方法;	熔化极气体 保护焊焊接 设备的安装 与调试	4
		1.2 12mm	(1) 焊接参数的调节方法;	(1)焊接参数	4
		低碳钢厚板	(2)熔化极气体保护焊V形坡口平	选择方法;	

		V 形坡口平 对接打底层 焊接	对接打底层焊接接操作方法; (3)打底层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4)焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(2) 焊接操作要点; (3)焊接质量 检测方法;	
		1.3 12mm 低碳钢厚板 V形坡口平 对接填充层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口平 对接填充层焊接接操作方法; (3) 填充层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操作要点; (3)焊接质量 检测方法;	4
		1.4 12mm 低碳钢厚板 V形坡口平 对接盖面层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口平 对接盖面层焊接接操作方法; (3) 盖面层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操作要点; (3)焊接质量 检测方法;	4
		1.5 12mm 低碳钢厚板 V形坡口平 对接焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口平 对接焊接接操作方法; (3) 焊接过程中焊接缺陷产生的原 因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操作要点; (3)焊接质量 检测方法;	4
			小计		20
2	12mm 低碳 钢厚板 V 形坡口横对 接焊接	2.1 12mm 低碳钢厚板 V形坡口横 对接打底层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口横 对接打底层焊接接操作方法; (3) 打底层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操 作要点; (3)焊接质量 检测方法;	4
		2.2 12mm 低碳钢厚板 V形坡口横 对接填充层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口横 对接填充层焊接接操作方法; (3) 填充层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操作要点; (3)焊接质量 检测方法;	4
		2.3 12mm 低碳钢厚板 V形坡口横 对接盖面层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口横 对接盖面层焊接接操作方法; (3) 盖面层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操 作要点; (3)焊接质量	4

			(4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	检测方法;	
		2.4 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口横 对接焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口横 对接焊接接操作方法; (3) 焊接过程中焊接缺陷产生的原 因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操 作要点; (3)焊接质量 检测方法;	4
	小计				
		3.1 12mm 低碳钢厚板 V形坡口立 对接打底层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口立 对接打底层焊接接操作方法; (3) 打底层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操 作要点; (3)焊接质量 检测方法;	
	12mm 低碳 钢厚板 V	3.2 12mm 低碳钢厚板 V形坡口立 对接填充层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口立 对接填充层焊接接操作方法; (3) 填充层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操 作要点; (3)焊接质量 检测方法;	
3	3 形字似 V 形坡口立对接焊接	3.3 12mm 低碳钢厚板 V形坡口立 对接盖面层 焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口立 对接盖面层焊接接操作方法; (3) 盖面层焊接过程中焊接缺陷产 生的原因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操作要点; (3)焊接质量 检测方法;	
		3.4 12mm 低碳钢厚板 V形坡口立 对接焊接	(1) 焊接参数的调节方法; (2) 熔化极气体保护焊 V 形坡口立 对接焊接接操作方法; (3) 焊接过程中焊接缺陷产生的原 因及防止措施; (4) 焊接操作要点及焊缝外观质量 检查方法;	(1)焊接参数 选择方法; (2) 焊接操作要点; (3)焊接质量 检测方法;	
小计					16
4 自主项目: 12mm 低碳钢				4	

总计 56

注2:每个任务(单元)最多不超过12学时

四、课程考核

《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》采用的是项目化教学,学生成绩的记分方法:总成绩实行百分制。具体的考核内容:主要考核以每个项目(或任务)完成的情况作为考核能力目标、知识目标和素质目标的主要内容。具体包括:完成项目的态度、完成项目的质量、资料查阅情况、问题的解答、团队协作、表述能力、外语应用、劳动保护、经济成本等,占总分的65%; B组项目的任务完成情况和答辩成绩占总成绩的10%。期末理论知识测试占总成绩的25%。

表 6 各任务评分权重表

		衣 0 合性分计分似里衣	
项目 编号	项目名称	工作任务	权重 %
1		1.1 熔化极气体焊接设备的安装与调试	5
2		1.2 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口平对接打底层焊接	5
3	12mm 低碳钢厚板 V 形坡口平对接焊接	1.3 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口平对接填充层焊接	5
4		1.4 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口平对接盖面层焊接	5
5		1.5 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口平对接焊接	5
6		2.1 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口横对接打底层焊接	5
7	12mm 低碳钢厚板 V 形	2.2 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口横对接填充层焊接	5
8	坡口横对接焊接	2.3 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口横对接盖面层焊接	5
9		2.4 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口横对接焊接	5
10	12mm 低碳钢厚板 V 形	3.1 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口立对接打底层焊接	5
11	坡口立对接焊接	3.2 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口立对接填充层焊接	5
12		3.3 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口立对接盖面层焊接	5
13		3.4 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口立对接焊接	5
14 自主项目: 12mm 低碳钢厚板 V 形坡口仰对接焊接			10
15		理论考核	25
		合计	100

五、实施要求

1. 授课教师基本要求

本课程推荐1位主讲教师、1位辅带教师,主讲教师应具有中级职称及以上、 焊工高级及以上职业资格,具有较强的计算机操作能力。辅带教师应具有焊工 技师及以上职业资格,具有一线熔化极气体保护焊焊接操作工作经历。

2. 实践教学条件要求

(1) 校内实训室

表7焊接与检测实训基地

实训室	区名称	焊接与检测实训基地	面积要求	200 m ²
序号		核心设备数量要求		备注
1		熔化极气体保护焊焊机	0.25 台/人	
2		半自动火焰切割设备	2 台	

(2) 校外实习基地

表8使用熔化极气体保护焊焊接结构件课程校外实习基地

序号	校外实习基地名称	校外实习基地名称 合作企业名称		合作深度要求
1	常州锅炉有限公司	常州锅炉有限公司	认识实习 顶岗实习	紧密合作型
2	中国石化集团南京 化学工业有限公司 化工机械厂	中国石化集团南京化学 工业有限公司化工机械 厂	生产性实训 顶岗实习	紧密合作型
3	无锡汉神电气股份 有限公司	无锡汉神电气股份有限 公司	认识实习 顶岗实习	紧密合作型

- 注3: 指认识实习、生产性实训、顶岗实习等
 - 3. 教学方法与策略
- (1) 教学方法:根据学情分析和教学内容特征,选择项目化教学、现场教学法、工作过程导向教学法、理实一体化等教学法;
 - (2) 教学策略:采用网络教学平台实现混合式教学。
 - 4.教材、数字化资源选用

表9使用熔化极气体保护焊焊接结构件课程教材选用表

序	教材名称	教材类型	出版社	主编	出版日期
号	3213 1113	4X147CIL	ш/и/ш		Ш/МД/93

1	使用熔化极气体保护 焊焊接结构件	自编教材	常州工程职 业技术学院	姜泽东	2012.7
---	---------------------	------	----------------	-----	--------

表 10 使用熔化极气体保护焊焊接结构件课程参考教材选用表

序号	教材名称	教材类型	出版社	主编	出版日期
1	焊接实训	出版教材	机械工业出 版社	许志安	2016.3

表 11 使用熔化极气体保护焊焊接结构件课程数字化资源选用表

序 号	数字化资源名称	资源网址		
1	国家职业教育"焊接技术及自动 化"专业教学资源库	http://hjzyk.36ve.com:8103/?q=node/56865/teach		
2	工程云课堂	微信端		

六、其他