Alfa Romeo 3.2 JTS V6

Kimlik ve kullanıldığı araçlar

MOTOR KODU	HACİM
939A000	**3195 cm³**

ÜRETİCİ	GÜÇ
Alfa Romeo	**260 BG**

KULLANILDIĞI ARAÇLAR

Alfa Romeo 159 / Sportwagon	2005–2011
Alfa Romeo Brera	2005–2010
Alfa Romeo Spider	2006–2010
Alfa Romeo Visconti (konsept)	2004

MOTOR ETİKETİ

Tipo Omologato	**939A000**
Üretim yeri	**Avustralya (GM Holden)**
Temel aldığı motor	**GM High Feature V6**

Teknik Veriler

Alfa Romeo 3.2 JTS V6 · 939A000

Silindir dizilimi	**V6**
Hacim	**3195 cm³ (3.2 L)**
Çap × Strok	**89,0 × 85,6 mm**
Blok / Silindir kapağı	**Alüminyum / Alüminyum**
Supap düzeni	**Üstten çift eksantrik (DOHC)** 4 supap/silindir · toplam 24
Değişken zamanlama	**TwinPhaser** emme ve egzoz eksantriklerinde
Sıkıştırma oranı	**11,25 : 1**
Maksimum güç	**260 BG (191 kW) @ 6200 d/d** 260 PS = 260 metrik beygir
Maksimum tork	**322 Nm @ 3800 d/d**
Yakıt sistemi	**Benzin direkt enjeksiyon (JTS)**
Eksantrik tahriki	**Zincir**

Öne Çıkan Özellikler

Bu motoru farklı kılan teknik çözümler

1

GM kökenli V6

GM High Feature motorundan türetildi; Alfa Romeo'nun klasik V6 motoruyla bir ilgisi yok.

2

JTS direkt enjeksiyon

Benzin doğrudan silindirin içine püskürtülür; bu sayede 11,25 : 1 gibi yüksek bir sıkıştırma oranı kullanılabilir.

3

Zincirli dört eksantrik

Her silindir sırasında iki eksantrik var; dördü de zincirle döner.

4

Avustralya’da üretildi

GM'in Avustralya kuruluşu Holden üretti; Alfa Romeo 159, Brera ve Spider'da kullanıldı.

5

TwinPhaser nedir?

Eksantrik dişlilerindeki hidrolik ayarlayıcılar, yağ basıncıyla eksantriği dişliye göre birkaç derece döndürür. Böylece emme ve egzoz supaplarının açılma anı devire göre değişir: düşük devirde daha çok tork, yüksek devirde daha çok güç. **TwinPhaser supap kursunu değiştirmez, yalnızca supap zamanlamasını değiştirir.**

Bakım ve Dikkat

Serviste bilinmesi gerekenler

BİLİNEN SORUN

Eksantrik zinciri

dayanıklılığı yağ bakımına bağlı

Bu motorun en bilinen sorunu **çok dayanıklı olmayan eksantrik zinciridir**. Ömrü yağ değişim aralığına çok bağlıdır; bazı motorlarda zincir 50.000 km'de değiştirilmiştir.

Motor yağı: 5W-40, ≈ 5,4 L

Zincir ömrü için yağ değişimlerini kısa aralıklarla yapın.

Katalitik konvertör

İlk üretim yıllarına ait motorlarda katalizörün hızlı bozulması bildirilmiştir.

Atölye notu

Motor etiketi 'Tipo Omologato 939A000' bilgisinden ve atölyenin 3.2 L teyidinden teşhis edildi.