MOTOR 03 · KART 1 / 4

Chrysler 2.7L V6 DOHC

Kimlik ve kullanıldığı araçlar

MOTOR KODU	HACİM
EER	**2736 cm³**
ÜRETİCİ	**GÜÇ**
Chrysler	**180–203 BG**

KULLANILDIĞI ARAÇLAR

Dodge / Chrysler Intrepid	1998–2004
Chrysler Concorde	1998–2004
Dodge Stratus (sedan)	2001–2006
Chrysler Sebring	2001–2010
Chrysler 300	2005–2010
Dodge Magnum · Charger · Avenger	2005–2010

TANIMA

Emme kapağı yazısı	**2.7 LITER DOHC 24 VALVE**
Üretim yeri	**Kenosha, Wisconsin (ABD)**
Akraba motor	**Chrysler 3.5L SOHC (Motor 01)**

Teknik Veriler

Chrysler 2.7L V6 DOHC 24V · EER

Silindir dizilimi	**V6**
Hacim	**2736 cm³ (2.7 L)**
Çap × Strok	**86,0 × 78,5 mm**
Blok / Silindir kapağı	**Alüminyum / Alüminyum** dökme demir silindir gömlekleri
Supap düzeni	**Üstten çift eksantrik (DOHC)** 4 supap/silindir · toplam 24
Sıkıştırma oranı	**9,7 : 1** LX araçlarda 9,9 : 1
Maksimum güç	**203 BG (149 kW) @ 5800 d/d** 1998 · 2004 sonrası 192 BG · 2009 LX 180 BG
Maksimum tork	**258 Nm @ 4850 d/d (1998)** 2004 LX: 258 Nm @ 4000 d/d
Eksantrik tahriki	**Üç sıralı zincir**
Devirdaim pompası	**Zincirle tahrikli (motor içinde)**
Devir sınırı	**6464 d/d** 2004 sonrası 6600 d/d

Öne Çıkan Özellikler

Bu motoru farklı kılan teknik çözümler

1

Alüminyum blok ve kapaklar

Blok ve silindir kapakları alüminyum; silindirlerde dökme demir gömlekler bulunur.

2

Çift eksantrik, makaralı külbütör

Her sırada iki eksantrik, silindir başına 4 supap. Supaplar hidrolik makaralı külbütörler ve hidrolik iticilerle açılır.

3

Kayış yerine zincir

Atölyedeki Chrysler 3.5'te triger kayışı varken bu motorda eksantrikler üç sıralı bir zincirle döner.

4

3.5’in kardeşi

Bu motor, Chrysler 3.5 SOHC ile aynı tasarım ailesinden gelir; ama silindir çapı, strok ve üretim yeri farklıdır.

Bakım ve Dikkat

Serviste bilinmesi gerekenler

BİLİNEN SORUN

Yağ çamurlaşması

Yüksek çalışma sıcaklığı, düşük yağ kapasitesi, devirdaimden kartere sızıntı ve karter havalandırması sorunlarıyla ilişkilendirilir. **İhmal edilen yağ değişimleri** durumu kötüleştirir; ABD'de toplu davalara konu oldu.

Devirdaim pompası motorun içinde

Pompa zincirle döner. Contası içeriden kaçırırsa soğutma suyu yağa karışır; bu hemen onarılmazsa motor arızası olası.

Zincir gergisi

Zincir gergisinde erken arıza bildirilmiştir.

Yağ değişimini aksatmayın

Çamurlaşma riskine karşı yağ değişimleri zamanında yapılmalı.