Toyota 1AD-FTV 2.0 D-4D

Kimlik ve kullanıldığı araçlar

MOTOR KODU	HACİM
1AD-FTV	1998 cm³
ÜRETİCİ	**GÜÇ**
Toyota	124–126 BG

KULLANILDIĞI ARAÇLAR (2.0 D-4D)

Toyota Avensis (2. ve 3. nesil)	2006–2015
Toyota Corolla	2007–2016
Toyota Auris	2007–2016
Toyota Corolla Verso / Verso	2006–2013
Toyota RAV4 (4. nesil)	2013–2015

MOTOR ETİKETİ

Vakum pompası etiketi	**TMIP E32**
Üretici fabrika	**TMIP, Polonya**
Atölyedeki motor	**Avensis 2.0 D-4D**

Teknik Veriler

Toyota 1AD-FTV · 2.0 D-4D dizel

Silindir dizilimi	**Sıralı 4 silindir**
Hacim	**1998 cm³ (2.0 L)**
Çap × Strok	**86,0 × 86,0 mm**
Blok / Silindir kapağı	**Alüminyum / Alüminyum** dökme demir silindir gömlekleri
Supap düzeni	**Üstten çift eksantrik (DOHC)** 4 supap/silindir · toplam 16
Sıkıştırma oranı	**16,8 : 1** Euro 5 sürümü: 15,8 : 1
Maksimum güç	**126 BG (93 kW) @ 3600 d/d** 126 PS = 126 metrik beygir · sonraki: 124 BG
Maksimum tork	**300 Nm @ 2000–3200 d/d** Euro 5 sürümü: 310 Nm
Yakıt sistemi	**Common rail, 1700 bar** Euro 5: 2000 bar, piezo enjektör
Aşırı doldurma	**Değişken geometrili turbo (VGT)**
Eksantrik tahriki	**Zincir**

Öne Çıkan Özellikler

Bu motoru farklı kılan teknik çözümler

1

Alüminyum dizel blok

Blok alüminyumdan dökülmüş, silindirlerde dökme demir gömlekler var. Aynı sınıftaki dökme demir bloklu dizellere göre daha hafif.

2

Common rail direkt enjeksiyon

İlk sürümde 1700 bar basınç, 9 delikli solenoid enjektörler ve pilot enjeksiyon. Euro 5 sürümünde 2000 bar, piezo enjektörler ve partikül filtresi (DPF).

3

Değişken geometrili turbo

Ara soğutuculu VGT turbo, düşük devirde de güçlü itiş sağlar: 300 Nm tork 2000 d/d'dan itibaren hazır.

4

Zincirli eksantrik tahriki

Çift eksantrik ve 16 supap zincirle döner. Triger kayışı gibi belirli kilometrede değiştirilmesi gereken bir parça yoktur.

Bakım ve Dikkat

Serviste bilinmesi gerekenler

BİLİNEN SORUN

Silindir kapak contası

ve artan yağ tüketimi

Bu motorların en bilinen sorunu tekrarlayan **silindir kapak contası arızası**dır. Contanın oturduğu yüzeylerdeki aşınma (erozyon) durumu daha da kötüleştirir.

Yağ tüketimini izleyin

Motor yaşlandıkça yağ tüketimi artabilir. Pistonlarda biriken karbon conta arızasını tetikleyebilir.

EGR ve enjektör pulları

EGR valfinde hızlı karbon birikmesi ve enjektör sızdırmazlık pullarının yanması sık görülür.

Motor yağı: ≈ 6,3 L

Zincirin sabit bir değişim aralığı yoktur; zincir ömrü için yağ değişimini zamanında yapın.