MOTOR 01 · KART 1 / 4

# Chrysler 3.5L V6 HO

Kimlik ve kullanıldığı araçlar

| MOTOR KODU | HACİM |
|---|---|
| **EGG** | **3518 cm³** |

| ÜRETİCİ | GÜÇ |
|---|---|
| **Chrysler** | **250–257 BG** |

## KULLANILDIĞI ARAÇLAR (LH PLATFORMU)

| | |
|---|---|
| Chrysler 300M | 1999–2004 |
| Chrysler LHS | 1999–2001 |
| Dodge Intrepid R/T · SXT | 2000–2004 |
| Chrysler Concorde Limited | 2002–2004 |
| Plymouth / Chrysler Prowler | 1999–2002 |

## MOTOR ETİKETİ

| | |
|---|---|
| Parça no | **P04892087AA** |
| Uygulama | **35LH (3.5 L · LH sedan)** |
| Seri no | **TPTE1334903911** |

# Teknik Veriler

Chrysler 3.5L V6 24V High Output · EGG

| | |
|---|---|
| Silindir dizilimi | **60° V6** |
| Hacim | **3518 cm³ (3.5 L)** |
| Çap × Strok | **96,0 × 81,0 mm** |
| Blok / Silindir kapağı | **Alüminyum / Alüminyum** |
| Supap düzeni | **Üstten tek eksantrik (SOHC)**<br>4 supap/silindir · toplam 24 |
| Sıkıştırma oranı | **≈ 10 : 1** |
| Maksimum güç | **250–257 BG (184–189 kW)**<br>@ ≈ 6500 d/d |
| Maksimum tork | **339 Nm (250 lb·ft)**<br>@ ≈ 4000 d/d |
| Yakıt sistemi | **Sıralı çok noktadan enjeksiyon** |
| Ateşleme | **Bujiye doğrudan bobin (6 bobin)** |
| Ateşleme sırası | **1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6** |
| Eksantrik tahriki | **Triger kayışı** |

# Öne Çıkan Özellikler

Bu motoru farklı kılan teknik çözümler

1

## Tamamen alüminyum yapı

1998'deki yeniden tasarımla blok da alüminyum oldu; ilk nesil 3.5 L (1993–97) dökme demir bloklu idi. Sonuç: daha hafif bir motor.

2

## Çift odalı emme manifoldu

İki ayrı emme odası bir geçiş (crossover) valfiyle birbirine bağlanır. Valf devire göre açılıp kapanarak alt ve orta devirde torku artırır.

3

## Bujiye doğrudan bobin

Her silindirin bujisinin üstünde kendi bobini vardır. Distribütör ve buji kablosu yoktur; ateşlemeyi motor kontrol ünitesi yönetir.

4

## Üstten tek eksantrik, 24 supap

Her silindir sırasında üstten tek eksantrik mili (SOHC), silindir başına 4 supabı külbütörler üzerinden açar. Eksantrikler triger kayışıyla döner.

# Bakım ve Dikkat

Serviste bilinmesi gerekenler

TRİGER KAYIŞI · DEĞİŞİM ARALIĞI

## ≈ 170.000 km

(üretici değeri ≈ 105.000 mil)

**Interference motor:** kayış koparsa supaplar pistonlara çarpar ve motor ağır hasar görür.

### Devirdaim pompası kayışla döner

Triger değişiminde kayış, gergi, avara makaraları ve devirdaim pompası birlikte değiştirilmelidir.

### Ateşleme sırası: 1-2-3-4-5-6

Emme manifoldunun üzerinde de yazılıdır. Bobin veya buji sökerken silindir numaralarını karıştırmayın.

### Motor yağı: 5W-30

Alüminyum blok ve kapaklar nedeniyle cıvatalar tork değerine göre sıkılmalı; aşırı sıkma dişleri bozar.