VW 2.5 R5 TDI PD

Kimlik ve kullanıldığı araçlar

MOTOR AİLESİ	HACİM
R5 TDI PD	**2461 cm³**
ÜRETİCİ	**GÜÇ**
Volkswagen	**131–174 BG**

KULLANILDIĞI ARAÇLAR

VW Transporter / Multivan (T5)	2003–2009
VW Touareg (7L)	2003–2010
T5 motor kodları	AXD · BNZ · AXE · BPC · BLJ
Touareg motor kodları	BAC · BLK · BPD · BPE

MOTOR ETİKETİ

Silindir kapağı dökümü	**070 103 373 A**
'070' parça ön eki	**VW 2.5 L 5 silindirli dizel**
Döküm logosu	**VW · Audi · Germany**

Teknik Veriler

Volkswagen 2.5 R5 TDI · pompa-enjektörlü dizel

Silindir dizilimi	**Sıralı 5 silindir**
Hacim	**2461 cm³ (2.5 L)**
Çap × Strok	**81,0 × 95,5 mm**
Blok / Silindir kapağı	**Alüminyum / Alüminyum**
Supap düzeni	**Üstten tek eksantrik (SOHC)** 2 supap/silindir · toplam 10
Sıkıştırma oranı	**18,0 : 1**
Maksimum güç	**131–174 BG (96–128 kW)** 174 BG @ 3500 d/d
Maksimum tork	**400 Nm @ 2000 d/d** 174 BG'lik sürümde
Yakıt sistemi	**Pompa-enjektör (Bosch PD)**
Aşırı doldurma	**Değişken geometrili turbo** ara soğutuculu
Eksantrik tahriki	**Dişli çarklar (volan tarafında)**
Ateşleme sırası	**1 – 2 – 4 – 5 – 3**

Öne Çıkan Özellikler

Bu motoru farklı kılan teknik çözümler

1

Kayış da zincir de yok

Eksantrik ve yardımcı üniteler, motorun volan tarafındaki on bir helisel dişliyle döner. Değiştirilmesi gereken bir triger kayışı yoktur.

2

Pompa-enjektör (Pumpe-Düse)

Her silindirin enjektörü kendi yüksek basınç pompasıyla birleşiktir ve eksantrikteki ek bir kamla çalışır. Common rail'deki gibi ortak bir basınç hattı yoktur.

3

Alüminyum blok, kaplamalı silindirler

Blok alüminyumdan dökülmüş, silindir yüzeyleri plazma kaplamalıdır. Dövme çelik krank mili 6 ana yatakla taşınır.

4

’070’ parça kodu

VW parça numaralarında '070' ön eki 2.5 L 5 silindirli dizeli gösterir. Bu motordaki silindir kapağının dökümünde 070 103 373 A yazar.

Bakım ve Dikkat

Serviste bilinmesi gerekenler

BİLİNEN SORUN

Eksantrik ve itici aşınması

Yanlış motor yağı **eksantrik milini ve supap iticilerini aşındırır**. Yalnızca VW onaylı yağ kullanılmalı; DPF'li motorlarda VW 507.00.

Devirdaim pompası

Contası kaçırırsa soğutma suyu kartere karışır; yağ seviyesinin artması belirtidir.

Alternatör ve klima kaplinleri

Kayış olmadığından bu üniteler lastik kaplinlerle döner; kaplinler ≈ 150.000 km'de değişmeli.

Enjektör yuvaları

Yuva aşınması ve O-ring arızası mazotun yağa karışmasına ya da zor çalışmaya yol açar.