

墙面裂缝检测汇总报告

墙面: 3F东墙 | 时间: 2026-06-11T17:59:38.428696

一、检测总览

类别	原始检测数	唯一裂缝数	去除重复
自动截图	1	1	0
手动截图	0	0	-
合计	1	1	0

二、风险评估

风险等级: 轻微

建议措施: 建议定期观察, 必要时进行表面修补

三、全部裂缝清单

编号	位置	置信度	面积 (px)	长度 (px)	角度
1	起点	32.2%	96832	720	108

四、检测标注图

3F东墙_工单002_途径点2_垂直85.0度_水平20.0度_20260611_175517_074_detected. jpg



3F东墙_工单002_途径点2_垂直70.0度_水平20.0度_20260611_175451_430_detected. jpg



3F东墙_工单002_途径点2_垂直40.0度_水平20.0度_20260611_175438_972_detected. jpg



3F东墙_工单002_途径点1_垂直85.0度_水平20.0度_20260611_175511_682_detected. jpg



3F东墙_工单002_途径点1_垂直70.0度_水平20.0度_20260611_175456_979_detected. jpg



3F东墙_工单002_途径点1_垂直40.0度_水平20.0度_20260611_175433_524_detected. jpg



3F东墙_工单002_起点_垂直85.0度_水平20.0度_20260611_175506_322_detected. jpg



3F东墙_工单002_起点_垂直70.0度_水平20.0度_20260611_175503_204_detected. jpg



3F东墙_工单002_起点_垂直40.0度_水平20.0度_20260611_175427_594_detected. jpg



3F东墙_工单002_终点_垂直85.0度_水平20.0度_20260611_175522_067_detected. jpg



3F东墙_工单002_终点_垂直70.0度_水平20.0度_20260611_175446_888_detected. jpg



3F东墙_工单002_终点_垂直40.0度_水平20.0度_20260611_175443_808_detected. jpg



五、AI 维修建议 (DeepSeek)

综合评估：本次检测在3F东墙发现1条裂缝，置信度较低（32.18%），像素面积约96832px²，像素长度约720px，方向角约108°。由于缺少尺度标定，无法获取真实物理尺寸，建议现场复核确认裂缝是否存在及其实际状态。

AI 风险等级：轻微

可能原因：

- 墙面抹灰层收缩或温度变化引起的表面裂缝
- 基层处理不当或材料老化

修补方案：

步骤1：现场复核与标记 —

使用直尺或卷尺测量裂缝的实际长度和宽度，并用粉笔或标记笔在墙面标出裂缝位置，便于后续处理。

步骤2：清理裂缝区域 — 用刷子或吸尘器清除裂缝及周边浮灰、松散颗粒，确保表面干净、干燥。

步骤3：填充裂缝 — 使用墙面修补膏或弹性填缝剂，用刮刀将材料填入裂缝中，刮平表面，略高于墙面。

步骤4：打磨与涂刷 —

待填充材料完全干燥后（通常24小时），用细砂纸打磨平整，然后涂刷与墙面同色的乳胶漆进行覆盖。

建议材料：

- 墙面修补膏或弹性填缝剂
- 细砂纸（400目以上）
- 乳胶漆（与墙面颜色匹配）
- 刷子或吸尘器

需要人工复核：是 | 检测置信度较低（32.18%），且缺少真实尺寸数据，需人工现场确认裂缝是否存在、实际宽度及长度，以排除误检或评估是否需要更深入的结构检查。