

Intern Handboek Veiligheid & Regelgeving

Bestemd voor medewerkers van:

KOBELCO WELDING OF EUROPE B.V.

Versie: 1.3



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kobelco Welding of Europe B.V. (KWE)

KWE besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van dit Intern Handboek, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele inhoudelijke fouten.

Versie 1.3 05-03-2021
(Vervangt versie 1.2, 06-05-2020)

© KWE

Kobelco Welding of Europe B.V.
Postbus 555, 6400 AN, Heerlen
Eisterweg 8, 6422 PN, Heerlen

Auteur: Richard Marting
HSE Manager KWE

Handboek Veiligheid & Regelgeving KWE (medewerkers) Versie 1.2 05 maart 2021

Voorwoord

Beste collega's.

Sinds de vestiging van Kobelco Welding of Europe B.V. (KWE) in 1994 in Heerlen, is het bedrijf alleen maar gegroeid. Niet alleen wat omzet en productie betreft, maar ook met betrekking tot het aantal personeelsleden.

Als werkgever heeft KWE een grote verantwoording om haar personeel in een veilige en prettige werkomgeving te laten werken. Het welzijn van het personeel is van groot belang voor KWE, want wie zich prettig en veilig voelt in zijn werkomgeving, levert ook een belangrijke bijdrage aan de sfeer binnen het bedrijf en is tevens in staat om optimaal te presteren. Verder valt de veiligheid van bezoekers en bedrijven die hier werkzaamheden verrichten, grotendeels onder onze verantwoordelijkheid.

Ook vanuit de (Arbo)wet worden er eisen gesteld aan bedrijven, om de veiligheid binnen een onderneming te waarborgen. Aangezien een bedrijf altijd in "beweging" is en situaties kunnen veranderen, zullen we altijd alert moeten zijn, op onverwachte en onvoorziene situaties. KWE zal ervoor zorgen dat vooraf risico's in kaart worden gebracht en passende maatregelen worden getroffen met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Echter er zullen altijd restrisico's blijven bestaan. Het is daarom ook van belang, dat iedereen meedenkt op het gebied van veiligheid, zodat we steeds de veiligheid binnen ons bedrijf kunnen optimaliseren en verbeteren.

In een organisatie waar mensen met elkaar samenwerken, ontkomt men er niet aan om regels op te stellen, om duidelijkheid te verschaffen in onze interne regelgeving en veiligheidsbeleid én om dezelfde en eenduidige informatie te verschaffen, is er gekozen voor een apart KWE-veiligheidshandboek.

Dit KWE-veiligheidshandboek is een samenvatting van de belangrijkste interne regelgeving en bedoeld als naslagwerk en geheugensteun voor alle KWE medewerkers en eventuele bezoekers. Het KWE-veiligheidshandboek is specifiek gericht op de werkzaamheden en veiligheid binnen KWE.

Uiteraard gelden er binnen onze fabriek (basis)-veiligheidsafspraken waarvan iedere werknemer op de hoogte moet zijn. Het is belangrijk dat men deze regels kent, zodat ook de juiste actie genomen kan worden in geval van onveilige situaties en/of calamiteiten, om op deze manier vaak kostbare seconden en minuten te kunnen sparen.

Voor vragen of situaties waarin dit handboek geen antwoord biedt of onvolledig is, raadpleeg dan altijd eerst je direct leidinggevende. Tevens is er ook nog het KWE Personeelshandboek welke ook belangrijke en aanvullende informatie bevat.

Hopende jullie hiermee van dienst te zijn, wenst KOBELCO WELDING OF EUROPE. B.V. jullie veel arbeidsplezier toe in een goede, gezonde en veilige werkomgeving. Daarom is en blijft het motto ook:

SAFETY FIRST!

Richard Marting
HSE Manager KWE

INHOUDSOPGAVE

Begrippenlijst	Blz. 7
H1 Calamiteiten, Incidenten en Onveilige situaties	Blz. 8
1.1. Intern Alarmnummer 1.2. Hoe te handelen indien het ontruimings-alarm geactiveerd wordt 1.2.1. Hoe te handelen per afdeling in geval van calamiteiten 1.2.2. Nooduitgang en verzamelplaats 1.2.3. AED en EHBO koffers 1.2.4. Overige belangrijke zaken Calamiteiten/ Incidenten/Onveilige situaties	Blz. 8 Blz. 8 Blz. 8, 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz. 10, 11
H2 Gebruik Persoonlijke Beschermings Middelen	Blz. 12
2.1. Bril c.q. veiligheidsbril / Beeldschermbril 2.2. Gehoorbescherming 2.3. Veiligheidsschoenen / Gepersonaliseerde inlegzolen 2.4. Stofmaskers 2.5. Handschoenen 2.6. KWE werkkleding 2.7. Hoofddekseis 2.8. Werk en werkplek gerelateerde specifieke PBM's 2.9. Werken op hoogte	Blz. 12 Blz. 12 Blz. 12 Blz. 13 Blz. 13 Blz. 13, 14 Blz. 14 Blz. 14 Blz. 14, 15
H3 Diversen (Veiligheids) Regelgeving	Blz. 16
3.1. Mobiele en draagbare telefoons 3.2. Sieraden en lange haren 3.3. Eten en Drinken op de afdelingen 3.4. Algemene orde, netheid en fatsoensnormen 3.5. Gebruik van Company Cars en huurauto's 3.6. Verkeersregels buitenterrein KWE	Blz. 16 Blz. 16, 17 Blz. 17, Blz. 17, 18 Blz. 18 Blz. 18
H4 Hef- & Hijsmiddelen	Blz. 20
4.1. Opleidingseisen hef- & hijsmiddelen 4.2. Verkeersregels voor hef- en hijsmiddelen	Blz. 20, 21 Blz. 21, 22
H5 Intern Meldings Formulier	Blz. 23
5.1. De wijze van handelen en aandachtspunten bij het Invullen van het IMF	Blz. 23, 24
H6 Alcohol, Drugs, Medicijnen en Rookbeleid	Blz. 25
6.1. Alcohol, drugs en medicijnen beleid 6.2. Regelgeving Rookbeleid	Blz. 25 Blz. 25, 26
H7 Belangrijke veiligheidssymbolen bij KWE	Blz. 27
7.1. Gebodsborden 7.2. Verbodsborden 7.3. Gevaar Aanduidingen 7.4. Brandveiligheid: 7.5. Redding en Veiligheid 7.6. Gevaarlijke Stoffen	Blz. 27 Blz. 28 Blz. 28 Blz. 28 Blz. 29 Blz. 29, 30, 31

BEGRIPPENLIJST

AED	: Algemene Externe Defibrillator
BHV	: Bedrijfs Hulp Verlening
Company car	: Bedrijfsauto
EHBO	: Eerste Hulp Bij Ongelukken
EPT	: Elektrische Pallet Truck
IMF	: Intern Meldings Formulier
KRD	: Kobelco Roller Dice (walsrol voor lasdraad te vormen)
KWE	: Kobelco Welding of Europe B.V.
MOHS	: Melding Onveilige Handeling en/of Situatie
MSDS	: Material Safety Data Sheet (Product veiligheidsblad)
PBM	: Persoonlijk Beschermings Middel
PMO	: Preventief Medisch Onderzoek (Nieuwe naam voor Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO))
HSE	: Health, Safety & Environment (Engelse benaming voor “Gezondheid, Veiligheid en Milieu”)
Stahoogte	: Is de hoogte welke de voeten zich boven het vloeroppervlakte bevinden bij werken op hoogte (Zie ook werkhoogte).
VGM	: Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Werkhoogte	: Vuistregel voor de werkhoogte is de stahoogte + 2 meter

H1 CALAMITEITEN / INCIDENTEN / ONVEILIGE SITUATIES

Om de interne hulpverlening bij calamiteiten, incidenten en/of onveilige situaties zo goed en gestructureerd mogelijk op gang te brengen, is het belangrijk om onderstaande procedure te volgen. KWE draagt er zorg voor, dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn, die weten hoe te handelen in geval van noodsituaties, ernstige voorvallen en incidenten. Doch het is zeer zeker van belang, dat alle personeelsleden weten hoe te handelen in noodsituaties, zodat er preventief opgetreden kan worden en geen kostbare tijd verloren gaat.

Volg daarom onderstaande procedure. Uiteraard alleen als men hier de tijd voor heeft!

1.1. Intern Alarmnummer:

Bij Calamiteiten, incidenten en onveilige situaties bel **ALTIJD** eerst het interne alarmnummer **141**. Door **141** te bellen, wordt **direct** de BHV organisatie in werking gesteld. Bij elk ernstig incident, onveilige situatie en/of bij calamiteiten, dient **ALTIJD** het Hoofd BHV ingelicht te worden.

Het Hoofd BHV is 24 uur per dag bereikbaar! Telefoonnummer is bekend bij de BHV.

Let op!: Indien men 112 moet bellen en men gebruikt een KWE telefoontoestel (vast of handset), men eerst de “nul (0)” moet kiezen voor de buitenlijn (dus 0112). Dit geldt uiteraard niet voor mobiele telefoons (GSM's).

1.2. Hoe te handelen indien het ontruimingsalarm geactiveerd wordt?

Voor alle afdelingen en bezoekers binnen KWE staat hieronder bij 1.2.1. de handelswijze vermeldt, hoe te handelen in geval van een ontruiming ten gevolge van een ernstige bedreiging en/of calamiteit (Denk aan Brand, Ontploffingsgevaar, Bommelding etc.)

1.2.1. Hoe te handelen per afdeling in geval van calamiteiten

Productiehallen: Indien mogelijk én bij géén direct gevaar!:

- Zet productie machines (Forming/Drawing/Baking lijnen) **NIET** stil door middel van de noodstop voorziening. Alle andere lijnen/machines (Striprewinding, Spooling, Packing, Pail Pack) **WEL** stopzetten
- Schakel radio uit!
- Sluit kranen van gasflessen.
- Sluit buitenpoorten, deuren en ramen.
- Ga geen zoektocht beginnen naar persoonlijke bezittingen en laat tassen, rugzakken en/of andere bagage staan (Zijn hinderlijke voorwerpen in geval van paniek).
- Zet alle hef- & hijsmiddelen in een veilige stand stop. Draai, indien aanwezig, de gaskraan van de gastank dicht. Laat een eventuele contactsleutel in het contact en zorg ervoor dat hef- & hijsmiddelen geen looppaden en vluchtwegen blokkeren.
- Zie verder 1.2.2. pagina 10.

Kantoren: Indien mogelijk én bij geen direct gevaar!:

- Sluit computers af.
- Sluit deuren en ramen.
- Schakel radio uit.
- Ga geen zoektocht beginnen naar persoonlijke bezittingen en laat tassen, rugzakken en/of andere bagage staan (Zijn hinderlijke voorwerpen in geval van paniek).
- Zie verder 1.2.2. pagina 10.

Magazijnen: Indien mogelijk én bij geen direct gevaar!:

- Sluit computers af.
- Sluit deuren en ramen.
- Schakel radio uit.
- Ga geen zoektocht beginnen naar persoonlijke bezittingen en laat tassen, rugzakken en/of andere bagage staan (Zijn hinderlijke voorwerpen in geval van paniek).
- Zet alle in werking zijnde heftrucks van contact af, doch laat sleutel in het contact en zorg ervoor dat heftrucks, reach trucks en/of EPT's geen looppaden en vluchtwegen blokkeren.
- Zie verder 1.2.2. pagina 10.

Lasafdeling: Indien mogelijk én bij geen direct gevaar!:

- Sluit gasflessen af.
- Sluit deuren en ramen.
- Schakel randapparatuur uit incl. radio's.
- Ga geen zoektocht beginnen naar persoonlijke bezittingen en laat tassen, rugzakken en/of andere bagage staan (Zijn hinderlijke voorwerpen in geval van paniek).
- Zie verder 1.2.2. pagina 10.

Maintenance: Indien mogelijk én bij geen direct gevaar!:

- Sluit computers af.
- Sluit deuren en ramen.
- Sluit gasflessen af.
- Schakel machines en randapparatuur uit incl. radio.
- Ga geen zoektocht beginnen naar persoonlijke bezittingen en laat tassen, rugzakken en/of andere bagage staan (Zijn hinderlijke voorwerpen in geval van paniek).
- Zie verder 1.2.2. pagina 10.

Laboratorium: Indien mogelijk én bij geen direct gevaar!:

- Sluit computers af.
- Sluit deuren en ramen.
- Sluit gasflessen af.
- Schakel randapparatuur uit incl. radio.
- Ga geen zoektocht beginnen naar persoonlijke bezittingen en laat tassen, rugzakken en/of andere bagage staan.
- Zie 1.2.2. pagina 10.

1.2.2. Nooduitgang en verzamelplaats:

- Ga direct en met gezwinde spoed via de dichtstbijzijnde nooduitgang naar buiten. Vermijd hierbij, indien mogelijk, aangrenzende ruimtes (je weet tenslotte niet wat er zich aan de andere kant van de deur/poort afspeelt).
- Loop nooit naar rook toe!
- Niet rennen als er geen direct gevaar aanwezig is. Door onnodig te rennen breng je jezelf en anderen in gevaar (uitglij-, struikel-, bots- gevaar).
- Eenmaal buiten, begeef je je met gepaste spoed naar de verzamelplaats.
- De verzamelplaats is gelegen op het buitenterrein van KWE bij de fietsenstalling, naast de toegangspoort van het terrein.
- Ga bij je eigen afdeling staan, (Dit bevordert een snelle inventarisatie van de aanwezige personen).
- Volg de instructies van de aanwezige BHV-er(s) op. De BHV is de baas.
- Geef eventueel belangrijke en nuttige informatie door aan BHV-ers (Bijv. Wie mis je? Wat heb je gezien? Waar?, Hoe lang geleden? etc.).
- Houd toegangspoort voor hulpdiensten vrij!
- Ook bij slecht weer wordt er verzameld bij de verzamelplaats. Ga NIET bij de hoofdingang (gasten ingang) onder het afdak staan. Dit is alleen maar hinderlijk voor de hulpdiensten. Bij extreem slecht weer zal onderdak bij buurtbedrijven geregeld worden. Ga hier echter alleen naar toe op aanwijzing van de BHV-er(s)!
- Verlaat pas de verzamelplaats als je daarvoor toestemming hebt gekregen van de (Hoofd) BHV-er(s).

1.2.3. AED en EHBO koffers:

- Een AED is aanwezig en alle BHV-ers zijn opgeleid om deze te gebruiken.
- De AED en een EHBO koffer worden door de BHV mee naar buiten genomen in geval van een ontruiming.
- Medewerkers mogen de AED niet gebruiken, maar moeten wel op de hoogte zijn waar deze te vinden is, als daar om gevraagd wordt. De AED kan men vinden aan de muur van de vluchtsluis, bij de middelste compartimenteringspoort tussen de Stainless en de Mild Steel hal.
- Met de AED mag niet gerend worden!
- Er zijn 2 soorten EHBO koffers in omloop. Oranje gekleurde koffers en witte koffers. De oranje gekleurde koffers worden alleen voor echte serieuze verwondingen gebruikt en mogen alleen door BHV-ers opengemaakt worden. Voor de kleine verwondingen hebben we de witte kleine EHBO koffertjes, die ook door niet BHV-ers gebruikt mogen worden.

1.2.4. Overige belangrijke zaken Calamiteiten/Incidenten/Onveilige situaties:

- Vluchtwegen dienen **altijd** vrijgehouden te worden!
- Brandblusmiddelen dienen **altijd** vrij toegankelijk te zijn! In en voor de rood gemarkeerde vlakken van blusmiddelen mogen geen goederen, voorwerpen en of andere obstakels geplaatst worden!
- Blusmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden door BHV-ers en/of daarvoor opgeleide personen.
- Iedereen mag, bij acuut dreigend gevaar, het ontruimingsalarm activeren.

- Zorg ervoor dat de 3 compartimentering rolpoorten tussen Stainless Steel hal en Mild Steel hal **altijd** geheel kunnen sluiten! Indien deze dicht zijn, gebruik dan de **vluchtsluis** naast de rolpoorten, om van de ene naar de andere hal te vluchten. Ook de schuifbranddeuren bij Maintenance moeten **altijd** vrij toegankelijk en zonder hinder van obstakels dicht kunnen schuiven!
- Overige elektrische rolpoorten en dakluiken gaan automatisch open, indien het ontruimingsalarm geactiveerd wordt, zodat vluchten gemakkelijker wordt en eventuele rook sneller het pand kan verlaten.
- Zorg voor **orde en netheid** en let er zelf ook op dat je altijd je werkplek **snel en veilig** kunt verlaten, zonder dat er eerst obstakels overwonnen dienen te worden!

H2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Daar waar noodzakelijk, worden door KWE PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) ter beschikking gesteld, waar bronbestrijding niet of niet afdoende toegepast kan worden. Werknemers zijn **verplicht** om de ter beschikking gestelde PBM's ook te gebruiken om zichzelf te beschermen.

***Notitie:** Standaard PBM's worden gratis verstrekt. Gepersonaliseerde PBM's worden ook gratis verstrekt, doch alleen indien medewerker een vast KWE contract heeft.*

De KWE regelgeving betreffende PBM's is:

2.1. A) Bril c.q. veiligheidsbril is **verplicht** te allen tijde te dragen in:

- De productiehallen Stainless en Mild Steel.
- Maintenance en KRD afdeling.
- Laboratorium praktijkruimte.
- Lasafdeling.
Voor lassers geldt ook nog tijdens het lassen:
- Het dragen van een geschikte las helm / las kap / lasbril

B) Beeldschermbril wordt verstrekt indien noodzakelijk. Voor de exacte regeling en condities zie het Personeelshandboek.

2.2. Gehoorbescherming is **verplicht** te allen tijde te dragen indien men werkzaam is op de afdelingen:

- Flux Mixing
- Baking Lijnen

Voor de overige afdelingen is er (nog) geen verplichting tot het dragen van gehoorbescherming. Nieuwe geluidsmetingen zijn in voorbereiding maar nog niet uitgevoerd ten tijde van de druk van dit instructieboekje.

Gehoorbescherming is gratis voor iedereen te verkrijgen (Oorpluggen gemaakt van foam). Indien men in het bezit is van een KWE arbeidscontract, kan men desgewenst ook kosteloos zogenaamde Otoplastieken laten aanmeten, bij een door KWE vastgesteld bedrijf.

2.3. A) Veiligheidsschoenen met stalen neuzen, **onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel (Klasse S3)** zijn **verplicht** te dragen op de volgende afdelingen:

- Magazijn
- Maintenance en KRD afdeling
- Lasafdeling
- Laboratorium
- Productiehal Stainless Steel en Mild Steel

B) Gepersonaliseerde inlegzolen voor werkschoenen worden verstrekt indien noodzakelijk. Voor de exacte regeling en condities zie het Personeelshandboek.

Bezoekers van KWE die niet in het bezit zijn van veiligheidsschoenen mogen alleen bovengenoemde ruimtes betreden indien zij onder strikte begeleiding van een KWE medewerker zijn. In de productiehallen moeten bezoekers zich strikt binnen de gemarkeerde looppaden houden. Zie verder ook "HSE11-003 instructie Loop en Rijpaden".

Handboek Veiligheid & Regelgeving KWE (medewerkers) Versie 1.2 05 maart 2021

2.4. Stofmaskers zijn *verplicht* te dragen indien men werkt op de afdeling(en):

- Flux Mixing.
- Bij alle Forming lijnen tijdens het wisselen en/of vullen van de Flux Mix hoppers (Zowel Stainless Steel als Mild Steel).
- Werkzaamheden aan de Forming/Drawing lijnen waarbij stof vrijkomt (Opkloppen lubricant, uitzeven flux, schoonmaken machines etc.)
- Leegmaken van afvalfluxbakken.
- Opruimen van los fluxpoeder.
- Slijpwerkzaamheden.
- Alle andere werkzaamheden waarbij men bloot staat aan stof en/of damp.

2.5. Handschoenen zijn *verplicht* te dragen indien men werkt op de afdeling(en):

- Spooling Mild Steel
- Packing Mild Steel
- Laboratorium (tijdens werken met chemicaliën)
- Alle werkzaamheden waarbij gewerkt wordt met oliën, smeermiddelen, vetten, chemische vloeistoffen.
- Alle werkzaamheden waarbij gevaar is voor brand en/of snijwonden.
- Voor alle bovengenoemde werkzaamheden zijn er natuurlijk verschillende type handschoenen nodig die ook geschikt zijn voor de desbetreffende werkzaamheden. Deze verschillende types zijn uiteraard vrij op de afdeling verkrijgbaar.
- Voor productie: zie ook instructie “HSE11-002 Berendsen handschoenen”

2.6. KWE Werkkleding is *verplicht* te dragen indien men werkt op de afdeling(en):

- Alle Productie afdelingen (Stainless & Mild Steel)
- Maintenance & KRD afdeling
- Laboratorium
- Lasafdeling
- Logistiek

Hieronder volgt een overzicht van de kleding die verplicht is te dragen per afdeling: (Zie ook 2.8. Werk en Werkplek gerelateerde specifieke PBM's).

	KWE Werkbroek	KWE Werkhemd (LM)	KWET-Shirt (KM)	KWET-Shirt (LM)	+Extra
Stripwinding	✓	✓	✗	✓	
Fluxmixing	✓	✓	✗	✓	
Forming (Stainless)	✓	✓	✗	✓	
Drawing (Stainless)	✓	✓	✗	✓	
Forming/ Drawing (Mild)	✓	✓	✗	✓	
Baking	✓	✓	✗	✓	
Spooling	✓	✓	✓	✓	
Packing	✓	✓	✓	✓	
Maintenance	✓	✓	✓	✓	
Logistiek	✓	✓	✓	✓	
Laboratorium	✓	✓	✓	✓	
Lassen/Heet werk	✓	✓	✗	✓	✓
slijpen	✓	✓	✗	✓	✓
Draaien	✓	✓	✗	✓	
Frezen	✓	✓	✗	✓	
Boren	✓	✓	✗	✓	
Werken met olie en smeermiddelen	✓	✓	✗	✓	
Werken met chemicaliën	✓	✓	✗	✓	✓

Verder is bij het dragen van werkkleding van belang te weten dat:

- Bezoekers en kantoorpersoneel hoeven geen specifieke werkkleding te dragen zoals in bovenstaand schema vermeld staat, mits zij:
 - De looppaden gebruiken
 - Niet in de buurt van draaiende apparaten en machines komen
 - Niet in aanraking komen met chemische stoffen en chemicaliën
 - Niet in de buurt van “Heet Werk” (lassen, slijpen, branden etc.) komen.

2.7. Hoofddekseis

Binnen het werkterrein van KWE is het niet nodig om een veiligheidshelm of andere hoofd bedekkende middelen te dragen tijdens de dagelijkse normale werkzaamheden. In incidentele gevallen kan het echter toch noodzakelijk zijn dat er extra bescherming noodzakelijk is. Hieronder volgt de regelgeving met betrekking tot het dragen van hoofddekseis binnen KWE:

- Het is niet toegestaan/noodzakelijk voor de medewerkers om petjes, bandana's en/of andere hoofd bedekkende middelen te dragen binnen KWE.
- Uitzondering op bovenstaande regel is echter dat dit wel toegestaan is, als dit noodzakelijk is als persoonlijk beschermingsmiddel (Bijvoorbeeld extra vuil werk, bescherming tegen lasspatten, stootgevaar etc.)
- Indien het toch noodzakelijk is een dergelijk hoofd bedekkend middel te dragen zoals in voorgaand punt beschreven is, dient dit uiteraard ALLEEN op de plek gedragen te worden waar dit dan ook noodzakelijk is. Dus, begeeft men zich buiten het noodzakelijke werkgebied waar het hoofd bedekkend middel gedragen dient te worden, dan wordt het hoofd bedekkend middel afgezet!
- Indien er werkzaamheden binnen KWE dienen plaats te vinden waarbij een hoofd bedekkend middel gedragen dient te worden, gaat dit altijd in overleg met de Manager van de betrokken afdeling en in samenspraak met de HSE-Manager.

2.8. Werk en Werkplek gerelateerde specifieke PBM's:

Buiten de hierboven genoemde PBM's, kan het zijn dat er voor bepaalde werkzaamheden extra specifieke PBM's noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld las pet, short, bepaald type handschoenen, gelaatskap, lab jas, valbeveiliging/ harnas etc.). Deze zijn uiteraard op de desbetreffende afdeling aanwezig. Bij niet reguliere werkzaamheden en bij twijfel, raadpleeg altijd TIJDIG de HSE Manager ter beoordeling of en welke PBM's er noodzakelijk zijn!

2.9. Werken op hoogte:

Uiteraard is het ook mogelijk dat er op hoogte gewerkt dient te worden. Bij werken op hoogte is er natuurlijk altijd de kans op valgevaar. Daarom geldt bij werken op hoogte:

- Om te mogen werken op een hoogte van meer dan 2,5 meter (**stahoogte**) dient men allereerst geïnstrueerd te zijn hoe om te gaan met werken op hoogte en hoe de valbeveiliging veilig te gebruiken. Uiteraard dient men ook gecertificeerd te zijn om een hef- & hijsmiddel te mogen bedienen/besturen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4 “Werken met hef- & hijsmiddelen”. **Let op!:** Er is een verschil tussen “stahoogte” en “werkhoogte” (Voor uitleg hierover zie “Begrippenlijst” op pagina 7).

- Werken op een hoogte hoger dan 2,5 meter stahoogte, op welke wijze dan ook, dient er te allen tijde een valbescherming (veiligheidsharnas incl. valbeveiliging) gedragen te worden. Tevens zullen er, afhankelijk van de extra risico's, extra maatregelen getroffen moeten worden die een mogelijk vallen tegengaan (extra leuning maken, extra aanlijnhaken, vangnet etc.)
- Indien men werkt met een hoogwerker of hoogwerkkooi, dient ook altijd naast de hierboven genoemde valbeveiliging, de afdaallijn mee naar boven genomen te worden, om in geval van een defect en/of andere oorzaak waardoor de hoogwerker/hoogwerkkooi niet meer kan dalen, toch veilig kan afdalen middels deze afdaallijn.
- Zorg ervoor dat het werkgebied rond de hoogwerker afgebakend is zodat passanten veilig kunnen passeren en niet in aanraking kunnen komen met de hoogwerker en/of eventueel vallende voorwerpen
- Tref voldoende maatregelen om het vallen van gereedschap, goederen en materialen tegen te gaan.
- Zorg ervoor dat de rij route welke de hoogwerker (en/of ander hef- en hijsmiddel) moet afleggen, vrij is van obstakels die een eventuele verstoring in de balans en/of plotselinge afremming van de hoogwerker (en/of ander hef- en hijsmiddel) kunnen veroorzaken.
- Raadpleeg bij ongebruikelijke situaties en/of twijfel betreffende risico inschatting, altijd de HSE Manager.

H3 DIVERSE (VEILIGHEIDS) REGELGEVING

In dit hoofdstuk worden algemene (veiligheids) regels besproken, doch die zeker belangrijk zijn en ook nageleefd dienen te worden. Deze regels zijn van belang voor het verhogen van je eigen veiligheid en die van je collega's en eventuele bezoekers. Deze regels zijn:

3.1. Mobiele en draagbare telefoons:

- Privé en zakelijke Mobiele telefoons en interne draagbare telefoons worden NIET gebruikt:
 - Tijdens het besturen en/of werken aan/met transport- en vervoersmiddelen.
 - Tijdens het bedienen en/of werken aan/met hijs- & hefmiddelen en takels.
 - Tijdens het bedienen en/of werken aan/met machines, apparaten en gereedschappen.
 - Tijdens het werken met en/of transporteren van chemische stoffen en chemicaliën.
- Privé mobiele telefoons worden niet onder werktijd gebruikt. Privé gesprekken kunnen plaatsvinden tijdens de pauzes. Indien men onder werktijd bereikbaar moet zijn vanwege dringende privé aangelegenheden, stel je je direct leidinggevende hiervan op de hoogte (Vanwege privacy hoeft dit natuurlijk niet inhoudelijk, maar wel dat je moet bellen onder werktijd of dat je gebeld gaat worden onder werktijd!)

3.2. Sieraden en lange haren:

Sieraden aan handen, pols en/of om de nek zoals kettingen, horloges, ringen, piercings, polsbandjes, zichtbare implantaten en armbanden kunnen een groot gevaar vormen als men werkt met/aan machines/apparaten met draaiende delen. Maar ook tijdens tilwerkzaamheden kunnen deze sieraden voor extra gevaar en/of verwondingen lijden. Ook kunnen ze stroom geleiden. Ook lange haren kunnen een serieus gevaar betekenen indien men werkt aan of met machines/apparaten met draaiende delen. Redenen te meer om ook voor sieraden en lange haren regels op te stellen.

- Op de volgende afdelingen is het voor personeel die werkzaam zijn op de hieronder genoemde afdelingen, niet toegestaan om sieraden te dragen:
 - Alle productieafdelingen Stainless en Mild Steel
 - Maintenance afdeling
 - Laboratorium
 - Lasafdeling
 - Logistiek
- Sieraden aan het hoofd/oren/neus zijn toegestaan mits deze beperkt zijn tot kleine knopjes en ringetjes (max 1 cm.). Deze regel geldt voor de hierboven genoemde afdelingen én een ieder die werkzaamheden op deze afdeling(en) verricht(en).

- Lange haren dienen door iedereen die werkt aan of met draaiende delen altijd deugdelijk te zijn samengebonden, zodat deze niet in aanraking kunnen komen met deze draaiende delen.

3.3. Eten en Drinken op de afdelingen:

Vanuit hygiëne en gezondheids oogpunt is het ook van belang om duidelijke regels voor eten en drinken voor de afdelingen op te stellen. Voedsel(resten) kunnen een enorme bron van bacteriën en schimmels vormen als deze bijv. vergeten worden of ergens tussen vallen. Maar ze kunnen ook schade aanrichten aan bijvoorbeeld PC's en machines. Om ook hier duidelijkheid in te scheppen volgen hier de regels met betrekking eten en drinken binnen KWE:

- Ontbijt, lunch en diner (koud en/of warm) dienen uitsluitend in de kantine en/of op de buitenplaats bij de blusvijver genuttigd te worden. Dit geldt voor alle afdelingen binnen KWE.
- Het is niet toegestaan om maaltijden/eten te bereiden op de afdelingen zelf. Dit is uitsluitend toegestaan in de kantine. Dit geldt voor alle afdelingen binnen KWE.
- Kleine versnaperingen zoals snacks en koeken (zoals o.a. verkrijgbaar in onze kantine) mogen NIET op de afdelingen genuttigd worden. Deze dienen eveneens in de kantine en/of op de buitenplaats bij de blusvijver genuttigd te worden. Dit geldt voor alle afdelingen binnen KWE.
- Niet alcoholische koude en warme dranken zijn toegestaan op de afdelingen, mits de volgende regels in acht worden genomen:
 - Drank in open bekertjes/mokken etc. zijn alléén toegestaan in de General Office, de kantine en buitenplaats. Het is niet toegestaan met open bekertjes/mokken etc. door de fabrieken en op trappen te lopen.
 - Alleen deugdelijk sluitende bekertjes en blikjes mogen in de fabriek worden gebruikt, echter het drinken mag dus niet tussen de productielijnen en/of in de buurt van lasdraad of machines komen.
 - Niet tegelijkertijd nuttigen, in combinatie met handelingen tijdens het bedienen en/of besturen van machines, apparaten en transportmiddelen.
 - Deze niet in de praktijkruimte van het laboratorium genuttigd worden.

3.4. Algemene orde, netheid en fatsoensnormen:

Het behoeft weinig uitleg dat KWE ook veel waarde hecht aan orde, netheid en fatsoensnormen. Hieronder volgen een aantal belangrijke thema's met betrekking tot dit onderwerp:

- Houd je werkplek schoon.
- Houd je aan de regels die gelden voor afvalscheiding (zie ook HSE11-001 Instructie "Afvalscheiding KWE")
- Als je in de kantine hebt gegeten, laat je eetplek dan netjes en schoon achter. Indien je serviesgoed en bestek hebt gebruikt spoel het dan even af en laat het niet zomaar vuil op het aanrecht staan.
- Houd je persoonlijke locker schoon en laat deze ook schoon en leeg achter als je uit dienst gaat.
- Ga respectvol en fatsoenlijk met elkaar om. Ook in geval van discussies.

- Geweld wordt niet getolereerd.
- Pesterijen en (seksuele) intimidaties worden eveneens niet getolereerd.

3.5. Gebruik van Company Cars en huurauto's

KWE heeft ook een aantal personenvoertuigen in beheer, die veelal door een vaste bestuurder worden bestuurd. Het komt echter ook voor dat deze voertuigen gebruikt worden door andere KWE medewerkers voor zakenreizen. Ook is het mogelijk dat tijdens zakenreizen gebruikt gemaakt dient te worden van huurauto's. Onderstaande regels gelden zowel voor de vaste bestuurder, de incidentele bestuurder en de bestuurder van huurauto's.

- De verkeersregels en snelheidsregels worden nageleefd en gerespecteerd, ongeacht in welk land men zich met de Company Car en/of huurauto bevindt.
- In landen, waar op sommige trajecten geen snelheidsbeperking aangegeven wordt en waar harder dan 130 km/h gereden mag worden, mag men desondanks op deze trajecten toch niet harder dan 130 km/h rijden.
- De volgende rij en rusttijden dienen nageleefd te worden:
 - Na 1^e blok van 2 uur rijden (incl. filetijd), neemt men minimaal 15 minuten rust.
 - Na 2^e blok van 2 uur rijden (incl. filetijd), neemt men minimaal 30 minuten rust.
 - Na 3^e blok van 2 uur rijden (incl. filetijd), neemt men minimaal 15 minuten rust.
 - Na 4^e blok van 2 uur rijden (incl. filetijd), neemt men minimaal 1 uur rust.
 - Na 5^e blok van 2 uur rijden (incl. filetijd), neemt men minimaal 8 uur rust.
- Voor de volgende zakenreizen gebruikt men het voertuig van de Managing Director (indien beschikbaar).
 - Zakenreizen waarvoor men langer dan 4 uur enkele reis moet rijden (met in acht neming van de hierboven genoemde rij en rusttijden).
 - Zakenreizen met gasten/bezoekers.
- Boetes zijn uiteraard altijd voor rekening van de veroorzaker van de overtreding.
- Het is niet toegestaan om niet KWE medewerkers in de Company Cars te laten rijden tenzij hier uitdrukkelijk toestemming door het MT voor is gegeven.

3.6 Verkeersregels buitenterrein KWE

- Op het buitenterrein van KWE gelden de algemene verkeersregels zoals deze in de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen zijn (met uitzondering van heftrucks, zie hiervoor hoofdstuk 4.2. blz. 20).
- De snelheid op het buitenterrein van KWE is 10 km/uur (met uitzondering van heftrucks, zie hiervoor hoofdstuk 4.2. blz. 20). (P.s. De snelheid op de Eisterweg is 30 km/uur!)
- Parkeren is vrij, doch uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde gemarkeerde parkeervakken.

- Gaarne de 5 gereserveerde parkeerplaatsen voor bezoekers (aangeduid met het bord “Visitors Only”), vrijhouden.

H4**HEF- & HIJSMIDDELEN**

Binnen KWE wordt er ook gebruik gemaakt van Hoogwerkers, Heftrucks, EPT's en Boven- loopkranen (takels). Conform de wet is het verplicht om een (rij)vaardigheids diploma en/of certificaat te hebben, om hoogwerkers, heftrucks, reach trucks, EPT's en/of andere hijs- & hefmiddelen te mogen besturen/bedienen. Echter, het is niet verplicht om dit door een extern bedrijf c.q. officiële instelling te laten verzorgen. Wel is KWE verplicht aan te tonen, dat er een gedegen opleiding/instructie en toetsing in zowel theorie als praktijk heeft plaatsgevonden (Dit mag volledig intern plaats vinden).

In de Productiehallen en de magazijnen van KWE vindt het meeste intern transport plaats. Mede daarom is het van belang om intern verkeersregels en opleiding regels op te stellen, betreffende hijs- en hefmiddelen, om zowel de veiligheid van de gebruiker als van de overige medewerkers/bezoekers te borgen. Deze regels zijn:

4.1. Opleidingseisen hef- & hijsmiddelen:

Om gebruik te mogen maken van hijs- & hefmiddelen, indien men minimaal aan de volgende eisen voldoet:

- Ten minste **18 jaar** is.
- Intern bevoegd is.
- Men is intern bevoegd om een hef- & hijsmiddel(en) te bedienen, indien men in het bezit is van het intern door KWE afgegeven vaardigheidscertificaat en/of getekend Trainings- & Education formulier.
- Al een extern officieel certificaat heeft, echter medewerkers die in het bezit zijn van een extern rijvaardigheidsbewijs van eerder genoemde transportmiddelen, zullen toch eerst intern getoetst worden op zijn of haar kwaliteiten betreffende beheersing en vaardigheden van een of meerdere transportmiddelen.

Onder de hef- & hijsmiddelen maken we een onderverdeling in de volgende 3 categorieën, te weten:

1. Mobiele hef- & hijsmiddelen. Hieronder vallen:
 - Heftruck (Intern certificaat verplicht)
 - Reach Truck (Intern certificaat verplicht)
 - Hoogwerkers (Intern certificaat verplicht)
 - Elektrische Pallet Trucks (EPT's) (Zit standaard bij heftrucktraining).
2. Plaatsgebonden hef- en hijsmiddelen: Hieronder vallen:
 - Bovenloopkraan (Intern certificaat verplicht)
 - Magneetlifter / Vacuumlifter (Interne Training & Education verplicht)
3. Accessoires voor hef- en hijsmiddelen: Hieronder vallen:
 - Vatenkantelaar (Aparte interne Training & Education verplicht)
 - Draadbakkantelaar (Zit standaard bij heftruck opleiding)

LET OP!: Elk hiervoor genoemd hef- & hijsmiddel kent een eigen instructie. Men mag alleen van die hef – en hijsmiddelen gebruikmaken waarvoor men ook opgeleid is en dit ook intern en schriftelijk is vastgelegd!

Om in het bezit/aanmerking te komen van/voor één of meerdere certificaten en/of trainingen, zal met goed gevolg, zowel een theorie (veelal mondeling) als praktijk examen afgelegd moeten worden. Zowel het theorie-examen als het praktijkexamen zijn naast vaardigheidsoefeningen, ook afgestemd op de risico's zoals die binnen KWE aanwezig zijn.

Een certificaat blijft 5 jaar geldig. Daarna dient er opnieuw een examen afgelegd te worden voor zowel het theoriegedeelte als het praktijkgedeelte.

Aan het verkregen KWE-certificaat en/of Training & Education formulieren, kunnen geen rechten ontleend worden buiten het werktein van KWE!

De leidinggevende van een afdeling bepaalt wie en voor welk hijs en/of hefmiddel iemand opgeleid dient te worden.

4.2. Verkeersregels voor hef- en hijsmiddelen:

Belangrijk is ook om te weten hoe om te gaan met de interne verkeersregels. Niet alleen voor de bestuurders van mobiele hef- & hijsmiddelen, maar ook voor o.a. voetgangers. Ook komen mobiele transportmiddelen regelmatig op het buitenterrein van KWE. Net als in het normale verkeer is het handig en veilig om hier intern goede afspraken over te maken. Hier volgen de verkeersregels:

- Op de rijpaden en het buitenterrein dient er met mobiele transport-middelen met normale loopsnelheid (+/- 5 km/h) gereden te worden. EPT's dienen in de **“low speed”** stand gereden te worden.
- Bij KWE geldt overal waar mobiele transportmiddelen in aanraking kunnen komen met andere verkeersdeelnemers dat “zwak” gaat voor “sterk”, met andere woorden:
 - Voetgangers hebben altijd voorrang op EPT, Heftruck/Reach trucks, Hoogwerkers en Bovenloopkraan,
 - EPT heeft voorrang op Heftruck/Reach trucks, Hoogwerkers en Bovenloopkraan.
 - Heftruck/Reachtruck en Hoogwerkers hebben voorrang op de Bovenloopkraan.
 - Alle overige verkeer voorrang heeft op transportmiddelen.
 - Door alle mobiele transportmiddelen dient er te allen tijde minimaal 5 meter afstand van een hoogwerker gehouden te worden.

De hierboven genoemde voorrangsregels gelden zowel voor links als voor rechts komend verkeer.

- Houdt als bestuurder/bediener van hef- & hijsmiddelen altijd oogcontact met naderende voetgangers en/of overige bedieners/bestuurders van hef- & hijsmiddelen (of overige interne verkeersdeelnemers), zodat men ook zeker weet dat men elkaar gezien heeft en elkaar veilig kan passeren.

- Bij bochten, kruisingen en onoverzichtelijke situaties dient er door hoogwerkers, EPT-, heftruck- en reach truck chauffeurs **geclaxonneerd** te worden en dient er snelheid geminderd te worden.
- Rij zover mogelijk verwijderd van deuren en plaatsen waar voetgangers uit kunnen komen.
- De **Veiligheidsgordel** op een Heftruck is wettelijk verplicht te dragen. Deze dient dan ook te allen tijde gedragen te worden.
- Het dragen van het **Veiligheidsharnas** is te allen tijde verplicht bij het werken met de hoogwerker.
- Tijdens het gebruik van de hoogwerker buiten, zal vooraf altijd een RI&E voor betreffende werkzaamheden worden opgesteld en mogen geen afwateringsgoten overkruist worden.
- Het is **ten strengste verboden** om personen te laten “meeliften” met/op/aan zowel mobiele als plaatsgebonden hef- & hijsmiddelen indien het voertuig hier niet voor ingericht is. Let ook altijd op het maximaal toegestane aantal personen en/of max. toelaatbaar gewicht.
- Als richtlijn voor de stand van de vorken van Heftrucks en Reach Trucks tijdens het rijden kan men de volgende regels hanteren:
 - **Bij rijden zonder last:** Vorken in een positie zetten zodat deze **10-15 cm** van de grond af zijn (Gemeten van onderkant vork tot aan bodem).
 - **Bij rijden met last:** Alles wat hoger dan kniehoogte (gemeten vanaf onderkant vork tot aan de grond) met een heftruck/reach truck getransporteerd dient te worden, over een afstand van meer dan **5 meter**, zullen er **passende maatregelen** getroffen moeten worden, om de risico's te beperken (Denk hierbij aan achteruitrijden, extra begeleiding, afzetting maken etc.)
- Als bestuurder/bediener van hef- & hijsmiddelen, is men zelf verantwoordelijk of de te heffen/hijzen c.q. te tillen last ook daadwerkelijk door het hef- of hijsmiddel geheft/gehezen c.q. getild kan worden met het hef- en hijsmiddel welke hij op dat moment bestuurd/bediend.
- Vermijdt rijden in “**lengterichting**” over afgedekte gelijkvloerse kabelgoten
- Het is ten strengste verboden om tijdens het besturen/bedienen van hef- & hijsmiddelen te telefoneren. Indien men gebeld wordt of men moet bellen, dan gebeurt dit pas als men het te besturen/bedienen hef- & hijsmiddel veilig tot stilstand heeft gebracht en/of op een veilige plaats geparkeerd staat. Zie ook hoofdstuk 3.1.
- KWE houdt zich het recht voor om bij overtredingen, roekeloosheid, nalatigheid en/of onrechtmatig gebruik, **disciplinaire** maatregelen te nemen en bevoegdheden te ontnemen.

H5**INTERN MELDINGS FORMULIER**

In de werkomgeving kunnen zich omstandigheden voordoen, die leiden tot een bijna ongeval, ongeval (met of zonder verzuim) en/of onveilige handelingen en situaties. Het is daarom belangrijk dat er een goede registratie hiervan wordt bijgehouden. Pas als er lering wordt getrokken uit grotere en kleinere ongevallen en onveilige situaties, kan er een situatie ontstaan die een zo optimaal mogelijke veiligheid voor de werknemer garandeert. Om eerder genoemde reden, wordt er vanuit de wetgeving ook eisen gesteld aan de melding en registratie van ongevallen en onveilige situaties.

Het is echter zonder meldingen van onze medewerkers niet mogelijk om een dergelijke registratie goed bij te houden. KWE vindt het erg belangrijk dat werknemers de mogelijkheid hebben om andere, dan de al eerder genoemde 3 situaties, kunnen melden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan verbetervoorstellen, schademelding, milieu-incidenten en klachten. KWE heeft hiervoor een zogenaamd Intern Meldings Formulier (IMF) voor ontwikkeld welke voor al deze zaken (en meer) gebruikt kan worden. Deze formulieren zijn o.a. via de leidinggevende en HSE manager, digitaal en op diverse plaatsen in de fabriek verkrijgbaar.

Met behulp van deze meldingsformulieren kan KWE een beeld krijgen waar nog aandacht aan besteed moet worden en welke zaken verbeterd kunnen worden om een soortgelijk voorval of situatie in de toekomst te voorkomen. Alle formulieren worden door de HSE Manager behandeld en verwerkt, waarna (indien mogelijk) een verbeter actie gestart zal worden. De indiener krijgt van de HSE Manager **altijd** een terugkoppeling van zijn of haar ingediend IMF.

Het invullen van het **IMF** is in ieder geval voor alle werknemers **verplicht** bij:

- Een bijna ongeval,
- Ongeval (met of zonder verzuim),
- Onveilige handelingen en situaties,
- Milieu incidenten en
- Schade.

Tip: Indien je klachten, verbetervoorstellen en/of andere, in jouw ogen belangrijke zaken wil melden die niet hierboven zijn genoemd, overleg dan ook met collega's of zij er precies zo over denken. Hoe meer draagvlak er voor een bepaald onderwerp is, des te groter de kans van slagen is, dat je melding met positief resultaat wordt afgehandeld. Bedenk ook dat wat voor de ene persoon een verbetering kan zijn, juist voor de ander een verslechtering kan betekenen.

5.1. De wijze van handelen en aandachtspunten bij het invullen van het IMF zijn:

- Na incident of geconstateerde onveilige situatie dient betrokkene zo snel als mogelijk een **IMF** in te vullen.
- Vul op dit formulier de gevraagde gegevens in (volg de stappen 1 t/m 14 op het **IMF**, zodat je niets kunt vergeten) en geef een korte duidelijke en op feiten gebaseerde omschrijving van wat er gebeurt en/of geconstateerd is. Denk hierbij aan: **Wie?, Wat?, Waar?, Hoe?, Machinenummer?** etc.

- Vermeld ook eventuele verbetervoorstellen en bespreek het **IMF** met je direct leidinggevende. Dit is van belang om te kijken of er direct maatregelen genomen dienen te worden. Vermeld de maatregel ook op het **IMF**.
- **IMF** zowel door **indiener** en **leidinggevende** voorzien van een handtekening.
- **IMF** aan **HSE Manager** (General Office) **én** een kopie aan de **Afdelings Manager** laten toekomen en bespreken, zodat deze de melding kan analyseren, registreren en verwerken en indien nodig met betreffende afdeling een verbeter actie kan opstarten.
- **BELANGRIJK!** Indien er een incident heeft plaatsgevonden waarbij een dokter, ziekenhuis behandeling en/of opname noodzakelijk is, of als er een ernstige calamiteit heeft plaatsgevonden, dient dit **DIRECT** aan de **Afdelingsmanager** en **HSE Manager** gemeld te worden! **Deze zijn hier 24 uur per dag voor bereikbaar.**
- Ernstige incidenten, voorvallen en calamiteiten dienen **binnen 24 uur** na plaatsvinden gemeld te worden bij de Arbeidsinspectie. Dit gebeurt door de **HSE Manager**.

H6 ALCOHOL, DRUGS, MEDICIJNEN EN ROOKBELEID

Regels betreffende alcohol, drugs en medicijnen gebruik zijn zeer belangrijk in een omgeving waar veel gewerkt en/of veel gebruik wordt gemaakt van o.a. machines, apparaten, transportmiddelen en hef- & hijsmiddelen. Om ongevallen en/of onveilige situaties te voorkomen op de werkplek en om jezelf en anderen te beschermen, is het mede daarom van belang om ook hier regels voor op te stellen. Hieronder de regels betreffende alcohol, drugs, medicijnen en roken zoals die bij Kobelco Welding of Europe B.V. gelden:

6.1. Alcohol, drugs en medicijnen beleid

- Het is voor een ieder die het bedrijventerrein van KWE betreedt, niet toegestaan om alcoholhoudende producten en/of drugs mee te nemen (Met uitzondering van producten die uitsluitend als hulpstof of grondstof worden gebruikt in fabrieken, laboratoria en/of keukens).
- Het is voor een ieder die het bedrijventerrein van KWE betreedt, niet toegestaan om alcoholhoudende producten en/of drugs te gebruiken. Alleen bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld bedrijfsfeesten, bijeenkomsten, jubileums etc.) kan voor het nuttigen van alcohol een uitzondering gemaakt worden. Dit uiteraard alleen indien hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend door het MT van KWE.
- Het is voor een ieder niet toegestaan het bedrijventerrein van KWE te betreden onder invloed van alcohol of drugs.
- Indien voor persoonlijk gebruik geneesmiddelen gebruikt moeten worden, die de bijwerking hebben het reactievermogen en/of rijvaardigheid te beïnvloeden tijdens het werk, dient de gebruiker van deze medicijnen, dit direct te melden bij de aan het bedrijf verbonden Arbodienst (Gegevens Arbodienst staan vermeld op het algemeen publicatiebord van KWE of kunnen opgevraagd worden bij Personeelszaken). De Arbodienst moet samen met de medewerker bepalen of de normale werkzaamheden verricht kunnen worden. Tevens is het van belang, dat de gebruiker de direct leidinggevende hiervan bovengenoemd(e) medicijn(en) gebruik op de hoogte stelt. Indien het vermoeden bestaat dat een medewerker/bezoeker onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen is, behoudt KWE zich het recht voor om de toegang tot het bedrijf c.q. werkplek, te weigeren.

6.2. Regelgeving Rookbeleid

- In het **gehele** gebouw van Kobelco Welding of Europe B.V. geldt een **totaal** rookverbod voor **alle** ruimten! Met uitzondering van de speciaal ingerichte rokerscabine op het buitenterrein (achterzijde gebouw bij de kantine).
- De enige plekken op het buitenterrein van Kobelco Welding of Europe B.V. waar gerookt mag worden, zijn:
 - De route van de parkeerplaats of fietsstalling tot aan de hoofdingang / personeelsingang of visa versa
 - Het speciaal ingerichte rokerspark bij de blusvijver aan de parkeerplaatszijde, rechts van het gebouw.

Verder geldt voor het buitenterrein:

- **Rookwaren** dienen voor het betreden van het gebouw, gedooft te worden in de speciale asbak, die voor de personeelsingang is geplaatst. Deze plek is echter geen verzamelplek om gezamenlijk een sigaret te roken.
- Voor de rookplek buiten gelden de volgende regels:
 - Rokers dienen ervoor te zorgen dat de “niet rokers” geen last hebben van de rook afkomstig van hun rookwaren.
 - Rookwaren en asresten **uitsluitend** in de daarvoor bestemde asbakken doven en deponeren.
 - Klein restafval **uitsluitend** deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
- KWE is verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van de Tabakswet. Bij overtreding van deze Tabakswet kan zowel KWE als de persoon die de overtreding begaat een boete opgelegd krijgen variërend van 600,- tot 4.500,- euro door het bestuurlijke gezag. KWE zal erop toezien dat deze Tabakswet ook wordt nageleefd en zal daar waar nodig is ook corrigerend optreden. KWE houdt zich het recht voor om de eventueel opgelegde boete(s) te verhalen op de veroorzaker(s) van de geconstateerde overtreding.

H7 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSYMBOLEN KWE

Om bepaalde gevaren aan te duiden, maken we gebruik van veiligheidspictogrammen en symbolen. Ook op diverse verpakkingen van goederen die wij binnen KWE gebruiken kunnen dergelijke pictogrammen en/of symbolen staan. De belangrijkste pictogrammen en symbolen worden weergegeven in dit hoofdstuk. Deze pictogrammen en symbolen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën n.l.:

- Gebodsborden,
- Verbodsborden,
- Gevaarborden,
- Brandveiligheid,
- Redding / Vluchtwegen en
- Gevaarlijke stoffen.

Deze categorieën worden hieronder besproken.

7.1. Gebodsborden:


Bij KWE gaan we er vanuit altijd eerst de bron te bestrijden alvorens de werknemers te gaan beschermen. Soms is dit technisch of economisch (kosten/baten) niet mogelijk en is het nodig om de medewerkers (en derden) te beschermen met **PBM's**. Op plaatsen waar dit nodig is staat dit **specifiek** aangegeven. Onderstaande zogenaamde “gebodsborden” hebben dus ook betrekking op de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en bezoekers en geven aan welke PBM(s) er vereist is/ zijn. Als werknemer en bezoeker is men dus ook **verplicht** deze PBM(s) te dragen. Soms is het mogelijk dat je een gebodsbord aantreft die een combinatie van onderstaande symbolen weergeeft (bijv. Gehoorbescherming en veiligheidsbril).



Veiligheidsschoenen
Verplicht



Gehoorbescherming
verplicht



Gehoorbescherming
én veiligheidsbril
verplicht



Stofmasker verplicht



Veiligheidsbril
verplicht



Handschoenen
verplicht

7.2. Verbodsborden:


Verbodsborden geven aan dat er op een bepaalde plaats “iets” **verboden** is. Ook hier geldt dat dit verbod ook door **iedereen** (personeel en bezoekers) opgevolgd dient te worden.



Verboden toegang voor onbevoegden



Verboden te roken en open vuur



Verboden te roken

7.3. Gevaar Aanduidingen:

Gevaar aanduidingen geven aan dat er een bepaald **gevaar** aanwezig is en dat men **extra alert** moet zijn. Meestal zijn hierbij extra PBM's noodzakelijk, afhankelijk van het aanwezige gevaar.



Let op! Bijtende Stoffen aanwezig



Let op! Intern transport aanwezig




Let op! Hangende lasten

7.4. Brandveiligheid:

Brandveiligheids symbolen en pictogrammen duiden aan welke **brandbestrijdings-middelen en/of brandalarm** mogelijkheden er op een bepaalde plaats aanwezig zijn. Veelal treft men deze borden in onze fabriek in combinatie met elkaar aan. Brandblusmaterialen en voorzieningen treft men veelal tegen muren aan en zijn ruim voldoende aanwezig.



Brandmeldknop aanwezig



Blusdeken aanwezig



Handbrandblusser aanwezig



Brand slanghaspel aanwezig

7.5. Redding en Veiligheid:

Deze symbolen en pictogrammen geven aan of er bepaalde voorzieningen aanwezig zijn met betrekking op **EHBO**, **vluchtwegen** en **verzamelplaats** in geval van **incidenten** en **calamiteiten**.



Oogdouche aanwezig



Verbandtrommel en/of medische spullen aanwezig



Verzamelplaats bij calamiteiten



Nooduitgang



Vluchtweg in richting van de pijl

7.6. Gevaarlijke Stoffen:

Deze symbolen treft men meestal aan op verpakking van producten die wij gebruiken, maar ook op de **MSDS-en** en **Werkplekinstructiekaarten**. Deze symbolen geven aan wat de **eigenschap** van een product of stof is en/of waar deze **heftig** mee reageert. De gebruiker van het product wordt door deze symbolen **gewaarschuwd** en kan deze eventueel **voorzorgsmaatregelen** treffen (bijv. PBM) en rekening houden met bepaalde werkomstandigheden. Belangrijk bij deze producten en stoffen is ook dat men **resten** en **verpakkingsmaterialen** vaak niet via het normale huisvuil kan afvoeren. Hiervoor hebben wij een speciale **chemisch afvalcontainer** op ons terrein staan, zodat deze **veilig** en **milieuvriendelijk** afgevoerd kunnen worden. Let er wel op dat verpakkingen van deze producten **dicht** blijven, op het moment dat deze **niet gebruikt** worden. Veelal kunnen dampen van deze producten **gevaarlijke situaties** opleveren. Zo kunnen dampen zich **ophopen** en/of **reageren** met andere producten, zodat er weer **nieuwe gevaren** ontstaan (Verstikking, brand, ontploffing etc.)

Gevaarlijke stoffen worden vaak op etiketten en MSDS aangeduid met gevaar symbolen. Op dit moment kan men 2 typen symbolen aantreffen op etiketten en/of verpakkingen. De oude symbolen mogen nog tot 1-6-2015 gebruikt worden. Daarna zullen deze symbolen geheel verdwijnen. De nieuwe symbolen mogen nu al worden toegepast. Op pagina 29 en 30 staan zowel de oude als de nieuwe symbolen afgebeeld en wat hun betekenis is:

Nieuw Symbool

Oud Symbool

Betekenis Symbool



Brandbevorderend/Oxiderend



(Zeer) Ontvlambaar



Bijtend



Milieugevaarlijk



*Acute gezondheidseffecten
Schadelijk/Irriterend*



Acuut Giftig



Voorheen geen symbool

Houder onder druk

Nieuw Symbool



Oud Symbool

Voorheen geen symbool

Betekenis Symbool

Lange termijn gezondheidsschade

Einde overzicht gevarensymbolen

Voor ontvangen en begrepen

Naam:

Datum:

Handtekening:

Einde Handboek.