- 1. Indiqueu quines són les 3 grans activitats en què es divideix la gestió de la qualitat (trilogia de Juran) comentant quin és l'objectiu de cadascuna d'elles. (1,5p)
- 2. Feu una breu descripció de la utilitat de cadascuna de les 7 eines bàsiques d'Ishikawa (1,5p)
- 3. Una màquina fabrica una peça amb una cota crítica de 10±2mm
 - a) Calcula la mitjana i la desviació tipus de la cota si els índexs de capacitat del procés són Cp=1, CPL=0 i CPU=2. (1p).
 - b) Calcula el percentatge de defectes que es produiran en les condicions anteriors (1p)
- 4. Calculeu la proporció de defectes, el Cp i el Cpk d'un procés 1,5σ que està descentrat 0,5σ respecte al valor nominal. (Recordeu: Un procés 1,5σ és aquell que té les toleràncies a 1,5σ del valor nominal). (2p)
- 5. Un procés sobre el qual es realitza un gràfic de control $\bar{X} R$ (límits a $\pm 3\sigma$) es descentra 2σ . Calculeu la probabilitat de detectar el descentrament en els 5 primers controls si s'utilitzen mostres de grandària n=5 (σ és la desviació tipus de la variable representada en el gràfic). (2p)
- 6. Expliqueu la diferencia entre un estudi de capacitat a curt i a llarg termini. (1p)