Examen Parcial Part B. 30 d'octubre de 2013

(5) 1h

- 1. Digues quines són les 3 grans activitats en les que es divideix la gestió de la qualitat (trilogia de Juran) comentant *breument* quin és l'objectiu de cadascuna d'elles
- 2. Una empresa construeix peces per a l'automoció. Els enginyers de l'empresa estan molt preocupats per les desviacions de les dimensions de la peça que provoquen reprocessats i fins i tot trencaments a es peces que no es poden recuperar. També estan preocupats per les parades de les línies de producció que enredereixen les comandes.

Digues quina/es eina/s bàsica/es pot ser útil per a cadascuna de les diferents situacions:

- a) Representar la variabilitat que presenta les dimensions de la peça
- b) Identificar dades anòmales en la dimensió de la peça
- c) Identificar la relació entre la dimensió de la peça i tres factors controlables del procés (temperatura del forn, humitat del forn i velocitat de la cinta)
- d) Identificar les causes de parada més usuals tot indicant en quina de les línies es concentren els problemes
- e) Enumerar causes possibles de la variabilitat en la dimensió i dels trencaments
- f) Identificar en quina part de la peça hi ha més trencaments
- g) Veure la relació entre les causes de parada i els tres torns de l'empresa
- h) Identificar si el nombre de trencaments ha estat en estat de control durant l'últim mes
- 3. Dibuixa aproximadament, si és possible, les situacions que plantegen els diferents índexs de capacitat
 - a) Cp=1.14, Cpk=1.13, Cpu=1.13, Cpl=1,14
 - b) Cp=*, Cpk=0.65, Cpu=*, Cpl=0.65
 - c) Cp=1.96, Cpk=-0.71, Cpu=-0.71, Cpl=1.15
- 4. La llargada d'un regle de plàstic es pot considerar normal amb mitjana 118 cm i desviació estàndard 12. Les toleràncies pels regles són 100 cm ± 30
 - a) Calcula el Cp i el Cpk d'aquest procés
 - b) Digues quina és la proporció de regles que s'espera fora de toleràncies
 - c) Quantes sigmes té el procés?

(Totes les preguntes valen 2.5p)