

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开( √ )

# ROCKCHIP\_ANDROID\_7.1\_WIFI 配置说明

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.2
[]正在修改	作 者:	赵子初
[√] 正式发布	完成日期:	2017-12-15
	审核:	
	完成日期:	

福州瑞芯微电子股份有限公司

 $Fuzhou \quad Rockchips \quad Semiconductor \quad Co.\,, Ltd$ 

(版本所有,翻版必究)



# 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	ZZC	2017-08-15	发布初稿	
V1.1	ZZC	2017-12-05	增加 wifi ko 方式加载 wifi	
V1.2	ZZC	2017-12-15	修改内核自动编译 wifi ko	



# 目 录

1	F	目的	l	1
	1.1	L	KERNEL 注意事项	. 1
	1.2	2	ANDROID 注意事项	3
2	V	WII	FI 兼容原理简要说明	4
	2.1	L V	VIFI 芯片识别流程	4
3	亲	新增	WIFI 模块调试	. 5
	3.1	L	WIFI 驱动移植	5
	3.2	2	添加 <b>WIFI</b> 兼容	5
	3.3	3	启动不同的 WPA_SUPPLICANT	7
4	V	ΝII	FI 兼容软硬件注意事项	9
5	V	WII	FI KO 编译注意事项1	10
6	V	WII	<b>FI</b> 驱动加载方式说明	11
7	V	ΝII	<b>FI</b> 无法打开问题排查	12
8	S	SDI	[ <b>O</b> 问题排查	15
	8.1	L	硬件部分	15
	8.2	2	软件部分	16
	8.3	3	错误典型示例	19



# **1** 目的

明确 android 7.1 平台上 wifi 自动兼容原理和注意事项,按照本文档 wifi 提供的完全自动兼容说明生成固件后,即可支持相应的 wifi 模块,并且一套固件可以支持多个 WIFI 模块。

按照本文提供的方法,android 7.1 平台 wifi 可实现完全自动兼容,android 和 kernel 无需任何额外配置。

### 1.1 Kernel 注意事项

wifi 完全自动兼容方案,AP6xxx 系列 wifi 和 Realtek 系列 wifi 驱动必须采用 module 方式,不能 build in 到内核 kernel.img 中;如果希望采用 build in 驱动到内核,参考第 7 章节进行;采用自动兼容方案需要确认各 andorid 7.1 平台内核使用的 conifig; 确认 defconfig 是将 wifi 驱动编译成 ko modules 的配置,defconfig 参考如下配置,如下配置基于 SDK 对外最新内核代码:

CONFIG\_WL\_ROCKCHIP=y

CONFIG\_WIFI\_BUILD\_MODULE=y

CONFIG WIFI LOAD DRIVER WHEN KERNEL BOOTUP=y

CONFIG\_AP6XXX=m

CONFIG\_RTL\_WIRELESS\_SOLUTION=y

CONFIG\_RTL8188EU=m

CONFIG\_RTL8188FU=m

CONFIG\_RTL8189ES=m

CONFIG\_RTL8189FS=m

CONFIG\_RTL8723BS=m

CONFIG\_RTL8723BU=m

CONFIG\_RTL8723CS=m

CONFIG\_RTL8723DS=m



```
Device Drivers --->

[*] Network device support --->

[*] Wireless LAN --->

[*] Rockchip Wireless LAN support --->
```

```
--- Rockchip Wireless LAN support
      build wifi ko modules
[*]
      Wifi load driver when kernel bootup
      ap6xxx wireless sdio cards support
<M>
[*]
      Realtek Wireless Device Driver Support
<M>
      Realtek 8188E USB WiFi
<M>
      Realtek 8188F USB WiFi
      Realtek 8189E SDIO WiFi
<M>
<M>
      Realtek 8189F SDIO WiFi
      Realtek 8723B SDIO or SPI WiFi
<M>
      Realtek 8723B USB WiFi
<M>
      Realtek 8723C SDIO or SPI WiFi
<M>
<M>
      Realtek 8723D SDIO or SPI WiFi
```

板级 dts 无需配置 WIFI 芯片类型(配置了也可以),因为加载 wifi 驱动不依赖 wifi\_chip\_type 节点,如果 WIFI 没有根据 RK 发布的硬件参考设计,板级 dts 先确认如下信息:

(注意 kernel4.4 的内核 wifi power 脚改到 sdio 中配置 reset-gpios)

```
sdio_pwrseq: sdio-pwrseq {
    compatible = "mmc-pwrseq-simple";
    clocks = <&rk818 1>;
    clock-names = "ext_clock";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&wifi_enable_h>;
    /*
    * On the module itself this is one of these (depending
    * on the actual card populated):
    * - SDIO_RESET_L_WL_REG_ON
    * - PDN (power down when low)
```



power

\*/

reset-gpios = <&gpio3 4 GPIO\_ACTIVE\_LOW>; //wifi

```
};
wireless-wlan {
    compatible = "wlan-platdata";
    wifi_chip_type ="ap6255"; //或者配置为 wifi_chip_type = "";
    WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 GPIO_D4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

说明:目前 WIFI 完全兼容方案,基于 RK 发布的 WIFI 参考设计,WIFI 上电管脚默认高电平有效,具体项目需要确认 WIFI 供电管脚和高低有效情况。

如果一套固件要做到全部兼容 RK support list 中的 WIFI, 硬件板型的 WIFI 供电管脚 (所有板子硬件型号要保持一致)以及 SDIO 电平都需要提前确认,在本文第四章节有详细介绍硬件注意事项。

### 1.2 Android 注意事项

编译 kernel 时会自动编译 wifi ko 文件,生成固件的时候会自动将 wifi ko 文件拷贝到 system.img 中,存放在/system/lib/modules/目录下。

执行脚本 mkimage.sh



# 2 WIFI 兼容原理简要说明

# 2.1 WIFI 芯片识别流程

- 1. 开机对 wifi 模块上电,并自动进行扫描 sdio 操作。
- 2. 系统启动打开 wifi 操作时,分别对系统 sys/bus/sdio(sdio wifi), sys/bus/usb(usb wifi), sys/bus/pic (pcie wifi )文件系统下的 uevent 进行读取。
- 3. 获取到 wifi 芯片 vid pid 加载相应的 wifi ko 驱动。
- 4. 识别到 wifi 类型后加载不同的 wpa\_supplicant 参数启动 wifi。

核心代码目录: android /hardware/libhardware\_legacy/wifikernel/net/rfkill/rfkill-wlan.c hardware/broadcom

external/wpa\_supplicant\_8



# 3 新增 WIFI 模块调试

目前对外发布的 andriod 7.1 SDK, WIFI 自动兼容框架已经搭建完毕,如果客户需要自行调试其他模块,只需按照本章节提到的修改地方进行修改即可。

### 3.1 WIFI 驱动移植

RK 平台上所有的 WIFI 模块驱动都是放到内核 kernel/drivers/net/wireless/rockchip\_w lan 目录,一般移植新的 WIFI 驱动,需要在 kernel/drivers/net/wireless 目录添加相应的 wif i 模块的 Kconfig 和 Makefile,有的模块还需要修改 wifi 驱动的 Kconfig 和 Makefile(根据特定的 wifi 模块驱动),如果采用 Realtek 的模块,可以参考 RealTek wifi 驱动移植说明\_V1.1.pdf 文档。

内核能正确编译出 wifi ko 驱动文件, wifi ko 文件在编译 kernel 的时候会自动编译。

注意:由于目前 wifi 驱动是采用 ko 方式,如果有修改内核网络相关配置,一定要重新编译 ko,否则很可能导致 wifi ko 和内核网络协议栈不匹配。

### 3.2 添加 wifi 兼容

1. 添加 wifi 名称和 wifi vid pid

源码路径: hardware/libhardware\_legacy/wifi/rk\_wifi\_ctrl.c 代码 **supported\_wifi**\_\_**devices[]**结构体中添加 wifi 模块的名称和对应 vid pid, vid pid 可以根据下面章节手动读取
uevent 进行查看;以 AP6255为例: AP6255为模块名称,02d0:09bf为 vid pid,如下列表中已经添加了几款 wifi 的兼容,参考如下格式添加:



#### 2. 添加 wifi 驱动 ko 文件存放路径

hardware/libhardware\_legacy/wifi/wifi.c 中 **wifi\_ko\_file\_name module\_lis**t[] 结构体存放的是 wifi 模块的 ko 驱动存放路径和加载 wifi ko 驱动所需的参数,wifi ko 存放路径统一采用 XXXX\_DRIVER\_MODULE\_PATH 的命名方式。

如果 ismod wifi ko 不需要带参数,那么可以使用 UNKKOWN\_DRIVER\_MODULE\_ARG,如果需要额外参数,请根据 wifi 模块的移植文档进行相应处理。

注意: wifi 名称要与 supported\_wifi\_devies[]结构体中定义的名称一样。

```
#define RTL8188EU_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8723BU_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8723BS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8723BS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8723CS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8723DS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8723DS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8723DS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8189FU_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8322BU_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8322BU_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8189ES_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8189FS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8189FS_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8192DU_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8322BE_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8322BE_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8322BE_DRIVER_MODULE_PATH
#define RTL8322BE_DRIVER_MODULE_PATH
#define SSV6051_DRIVER_MODULE_PATH
#define ESP8089_DRIVER_MODULE_PATH
#define BCM_DRIVER_MODULE_PATH
#define BCM_DRIVER_MODULE_PATH
#define BCM_DRIVER_MODULE_PATH
#define DRIVER_MODULE_PATH
#define DRIVER_MODU
```



```
efine RTL8188EU_DRIVER_MODULE_NAME
efine RTL8723BU_DRIVER_MODULE_NAME
efine RTL8723BS_DRIVER_MODULE_NAME
efine RTL8723BS_VQ0_DRIVER_MODULE_NAME
efine RTL8723CS_DRIVER_MODULE_NAME
efine RTL8723DS_DRIVER_MODULE_NAME
efine RTL8188FU_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8822BU_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8822BS_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8189FS_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8189FS_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8192DU_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8812AU_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8822BE_DRIVER_MODULE_NAME
lefine RTL8812AU_DRIVER_MODULE_NAME
lefine SSV6051_DRIVER_MODULE_NAME
lefine ESP8089_DRIVER_MODULE_NAME
lefine BCM_DRIVER_MODULE_NAME
lefine BCM_DRIVER_MODULE_NAME
wifi_ko_file_name module_list[] =
                                           RTL8723BU_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8723BU_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                        , RTL8188EU_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8188EU_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                           RTL8192DU_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8192DU_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                           RTL8822BU_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8822BU_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                           RTL8822BS_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8822BS_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG}, RTL8188FU_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8188FU_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                           RTL8189ES_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8189ES_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG}RTL8723BS_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8723BS_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG}
                                        , RTL8723CS_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8723CS_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG}, RTL8723DS_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8723DS_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG}
                                        , RTL8812AU_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8812AU_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG}, RTL8189FS_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8189FS_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG}
                                        , RIL8189FS_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8822BE_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
RTL8822BE_DRIVER_MODULE_NAME, RTL8822BE_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
SSV6051_DRIVER_MODULE_NAME, SSV6051_DRIVER_MODULE_PATH, SSV6051_DRIVER_MODULE_ARG},
ESP8089_DRIVER_MODULE_NAME, ESP8089_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
BCM_DRIVER_MODULE_NAME, BCM_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                                                                                                      BCM_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
BCM_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                                        BCM_DRIVER_MODULE_NAME,
                                                        BCM DRIVER MODULE NAME,
                                                        BCM DRIVER MODULE NAME,
                                                                                                                      BCM DRIVER MODULE PATH, UNKKOWN DRIVER MODULE ARG},
                                                        BCM DRIVER MODULE NAME,
                                                                                                                      BCM_DRIVER_MODULE_PATH, UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG},
                                                                                                                      BCM DRIVER MODULE PATH, UNKKOWN DRIVER MODULE ARG},
                                                        BCM_DRIVER_MODULE_NAME,
                                                  DRIVER MODULE NAME UNKNOW,
                                                                                                                DRIVER MODULE PATH UNKNOW, UNKKOWN DRIVER MODULE ARG}
```

## 3.3 启动不同的 wpa\_supplicant

init.connectivity.rc 中为相应的模块创建 wpa\_supplicant 服务,以 AP6255 为例:

```
service p2p_supplicant /system/bin/wpa_supplicant \
    -iwlan0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf \
    -I/system/etc/wifi/p2p_supplicant_overlay.conf \
    -puse_p2p_group_interface=1p2p_device=1 \
    -m/data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf \
    -e/data/misc/wifi/entropy.bin -0/data/misc/wifi/sockets \
    -g@android:wpa_wlan0 class main socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi disabled oneshot
```

当检测到时 ap6255 模块后 framework 发起启动 wpa\_supplicant 时将会启动该服务,代码如下:



```
static_const_char_P2P_SUPPLICANT_NAME[] = "p2p_supplicant";
static_const_char_P2P_PROP_NAME[] = "init.svc.p2p_supplicant";
```



# 4 WIFI 兼容软硬件注意事项

目前发布的 SDK 一套固件可以兼容 sdio 2.0 和 sdio 3.0 wifi, sdio2.0 clk 最高跑 50M, sdio 3.0 clk 最高跑 150M。

SDIO 配置请参考《Rockchip SDMMC SDIO eMMC 开发指南 V1.0-20160630.pdf》



# 5 WIFI ko 编译注意事项

本章节主要说明内核网络相关配置修改,对应 wifi ko 驱动的编译方法。

wifi ko 要跟内核网络配置编译出的 kernel.img 一致;当调试需要**单独烧写 kernel.img** 时,如果内核有修改网络配置,需要执行 mkimage.sh 后重新生成 system.img,kernel.img 和 system.img 都要烧写。



# 6 WIFI 驱动加载方式说明

如果**不需要 wifi 自动兼容方案**,可以将 wifi 驱动 build in 到内核,由客户自行决定。

以 AP6255 为例, 配置如下:

 $WIFI_BUILD_MODULE = n$ 

 $CONFIG\_AP6XXX = y$ 

```
--- Rockchip Wireless LAN support
      build wifi ko modules
[ ]
[*] Wifi load driver when kernel bootup
     ap6xxx wireless sdio cards support
     Realtek Wireless Device Driver Support
      Realtek 8188E USB WiFi
      Realtek 8188F USB WiFi
< >
      Realtek 8189E SDIO WiFi
< >
      Realtek 8189F SDIO WiFi
      Realtek 8723B SDIO or SPI WiFi
      Realtek 8723B USB WiFi
< >
      Realtek 8723C SDIO or SPI WiFi
     Realtek 8723D SDIO or SPI WiFi
     Realtek 8822B PCIE WiFi
```



# 7 WIFI 无法打开问题排查

1. 首先确认开机后系统是否有 USB WIFI 或者 SDIO wifi 设备,正常开机后,可以首先通过内核 log 进行确认,如果是 sdio, wifi 内 log 会有如下 sdio 识别成功 log:

mmc2: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001

如果是 usb, wifi 会有类似如下 usb 信息:

usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform

usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b82c

usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3

usb 2-1: Product: 802.11ac NIC

如果 usb 信息和 sdio 扫卡成功 log 信息都没有,那说明 wifi 模块没有正常上电或者 sdio 扫卡异常,需要再次确认硬件是否有问题以及软件 dts 里面 wifi 管脚是否正确配置;因为开机对模块成功上电是检测 wifi 芯片 id 的前提,在本文 v2.1 章节中已经提到。

另外也可以 cat 如下路径下的 uevent 文件进行确认:

sys/bus/sdio/devices

sys/bus/usb/devices

以 AP6354 为例, cat 对应的 uevent 可以看到 ap6354 对应的 pid 和 vid(02D0: 4354)

2. 如果模块正常上电,也可以识别到 wifi 模块的 vid pid,再确认是否正确加载 wifi ko 驱动文件;

以 AP6354 wifi 模块为例,如下是正常加载 ko 的 log 信息:



```
: Kernel version is 4.4.
                                                            Wifi driver is not ready. wifi_load_driver
01-18 08:50:18.639
01-18 08:50:18.639
01-18 08:50:18.639
                             598
                                     659 D WifiHW
659 D WifiHW
                                                            uevent path:/sys/bus/sdio/devices/./uevent
                             598
                                     659 D WifiHW
                                                          : uevent path:/sys/bus/sdio/devices/../uevent
                             598
01-18 08:50:18.639
                                      659 D WifiHW
                                                            uevent path:/sys/bus/sdio/devices/mmc2:0001:1/uevent
                             598
                                     659 D WifiHW
659 D WifiHW
659 D WifiHW
01-18 08:50:18.639
                             598
                                                            found device pid:vid : 02d0:4354
01-18 08:50:18.639
01-18 08:50:18.639
                                                           wifi detectd return ret:0
SDIO WIFI identify sucess
check_wifi_chip_type_string: AP6354
                             598
                             598
01-18 08:50:18.639
                                      659 D WifiHW
                             598
                                     659 D WifiHW
659 D WifiHW
659 D WifiHW
01-18 08:50:18.640
                             598
                                                            /data/wifi_chip is exit
01-18 08:50:18.640
01-18 08:50:19.008
                                                           wifi_load_driver matched ko file path /system/lib/modules/bcmdhd.ko
                             598
                                                          : Kernel version is 4.4.
                             598
                                     659 E WifiHW
659 D WifiHW
01-18 08:50:19.008
                             598
                                                           Wifi driver is not ready.
01-18 08:50:19.209
                                                            Kernel version is 4.4.
                             598
                                     659 E WifiHW
659 D WifiHW
01-18 08:50:19.209
                             598
                                                          : Wifi driver is not ready.
01-18 08:50:19.409
                                                            Kernel version is 4.4.
                             598
01-18 08:50:19.409
                                     659 D WifiHW
                                                           Wifi driver is ready for now...
                             598
                                     596 D WifiHW
596 D WifiHW
596 D WifiHW
01-18 08:50:19.411
                             345
                                                           uevent path:/sys/bus/sdio/devices/./uevent
01-18 08:50:19.411
01-18 08:50:19.411
01-18 08:50:19.411
01-18 08:50:19.412
01-18 08:50:19.412
                             345
                                                            uevent path:/sys/bus/sdio/devices/../uevent
                             345
                                                          : uevent path:/sys/bus/sdio/devices/mmc2:0001:1/uevent
                                                         found device pid:vid: 02d0:4354
wifi detectd return ret:0
SDIO WIFI identify sucess
check_wifi_chip_type_string: AP6354
                                      596 D WifiHW
                             345
                                      596 D WifiHW
                             345
01-18 08:50:19.412
01-18 08:50:19.412
01-18 08:50:20.738
                                     596 D WifiHW
596 D WifiHW
659 D WifiHW
                             345
                             345
                                                         : wifi_start_supplicant: p2p_supplicant : uevent path:/sys/bus/sdio/devices/./uevent
                            598
01-18 08:50:20.819
                                    1206 D WifiHW
                            1206
                                    1206 D WIFIHW
1206 D WIFIHW
1206 D WIFIHW
01-18 08:50:20.819
                            1206
                                                           uevent path:/sys/bus/sdio/devices/../uevent
01-18 08:50:20.819
                            1206
                                                         : uevent path:/sys/bus/sdio/devices/mmc2:0001:1/uevent
                                                         : found device pid:vid : 02d0:4354

: wifi detectd return ret:0

: SDIO WIFI identify sucess

: check_wifi_chip_type_string: AP6354

: check_wifi_chip_type_string: AP6354
01-18 08:50:20.820
                            1206
                                    1206 D WifiHW
01-18 08:50:20.820
                            1206
01-18 08:50:20.820
                            1206
                                    1206 D WifiHW
                                    1206 D WifiHW
01-18 08:50:20.820
                            1206
01-18 08:50:20.974
                                    1206 D WifiHW
                            1206
```

Wifi 模块与相应 ko 相应的对应关系:

模块名称	ko 名称
AP6xxx(SDIO)	bcmdhd.ko
RTL8723BU(USB)	8723bu.ko
RTL8188EU(USB)	8188eu.ko
RTL8188EU(USB)	8188fu.ko
RTL8723BS(SDIO)	8723bs.ko
RTL8723CS(SDIO)	8723cs.ko
RTL8723DS(SDIO)	8723ds.ko
RTL8189ES(SDIO)	8189es.ko
RTL8189FS(SDIO)	8189fs.ko

详细的 ko 和模块对应关系详见 android/hardware/libhardware\_legacy/wifi/

#### wifi.c 文件。

3. 如果 wifi ko 匹配错误或者没有相应的 ko 文件,请确认按照 v1.1 和 v1.2 章节进行确认,正常系统 ko 文件存放路径如下:




```
rk3399_mid:/system/lib/modules # ls -al
total 78528
drwxr-xr-x 2 root root
                           4096 2017-12-21 10:56 .
                           8192 2017-12-21 10:45 ...
drwxr-xr-x 8 root root
rw-r--r-- 1 root root
                        3002448 2017-12-26 06:21 8188eu.ko
-rw-r--r-- 1 root root 2414016 2017-12-26 06:21 8188fu.ko
-rw-r--r-- 1 root root 2175264 2017-12-26 06:21 8189es.ko
rw-r--r-- 1 root root
                        2507104 2017-12-26 06:21 8189fs.ko
rw-r--r-- 1 root root
                        2023672 2017-12-26 06:21 8723bs.ko
rw-r--r-- 1 root root
                        2691208 2017-12-26 06:21 8723bu.ko
                        3036808 2017-12-26 06:21 8723cs.ko
rw-r--r-- 1 root root
rw-r--r-- 1 root root
                        3215656 2017-12-26 06:21 8723ds.ko
rw-r--r-- 1 root root
                        3578584 2017-12-26 06:21 8822be.ko
rw-r--r-- 1 root root 15452064 2017-12-26 06:21 bcmdhd.ko
                             26 2017-12-21 10:45 readme.txt
rw-r--r-- 1 root root
                          17358 2017-12-21 10:45 rk29-ipp.ko
rw-r--r-- 1 root root
rw-r--r-- 1 root root
                         17358 2017-12-21 10:45 rk29-ipp.ko.3.0.101+
rw-r--r-- 1 root root
                         17387 2017-12-21 10:45 rk29-ipp.ko.3.0.36+
```


4. 注意:由于目前 wifi 驱动是采用 ko 方式,如果有修改内核网络相关配置,一定要重新编译 ko,否则很可能加载 wifi ko 引起内核 panic,请详细阅读本文第 5 章节。




# 8 SDIO 问题排查

### 8.1 硬件部分







首先看下硬件: 主要的部分都在绿色方框内

15



WIFI\_D0~3:数据线,平时为高,电压取决于 VCCIO\_WL 的电压;

WIFI\_CMD: 命令线,平时为高,电压取决于 VCCIO\_WL 的电压;

WIFI\_CLK: 时钟,平时为低,电压取决于 VCCIO\_WL 的电压;

VBAT\_WL: WIFI 模组供电电源,一直都为高,供电需打印 3.3v;


VCCIO\_WL: 给 DATA/CMD/CLK 的 IO 供电电源,可以为 3.3 或者 1.8v, 但 SDIO3.0 必须为 1.8v:

WIFI\_REG\_ON: 正常工作时为 3.3v, WiFi 关闭时为 0v;

两个晶振: 32K和 26M/37.4M,正常工作时都会有波形输出;

遇到 WIFI SDIO 问题时:

- 1、首先以上的电压以及晶振问题;
- 2、VBAT\_WL和 VCCIO\_WL的电源是长供电,但有时候会因为这两路电源和其他模块共用一个电源,可能会出现电压塌陷问题,导致 WIFI 模组异常;比如下图,有非常多外设都会挂在 VCC\_IO上面;



### 8.2 软件部分

首先介绍下 SDIO 波形基本组成:




Figure 3-7: Command Token Format







Figure 3-8: Response Token Format

#### 1. Data Packet Format for Usual Data (8-bit width)



Data Packet Format for Wide Bus (all four lines used)

### 下图是 WIFI SDIO 识别模式时的典型的波形时序图:

简单说一下识别 SDIO 的方式: 主控发出 48clk 并携带 48bit 的数据发给 SDIO, 而 SDIO 要回应给主控 48clk 加 48bit 的数据, 如下图:




Figure 3-4: "no response" and "no data" Operations

## 下图是 SDIO 数据传输阶段的时序图:






Figure 3-5: (Multiple) Block Read Operation




Figure 3-6: (Multiple) Block Write Operation

### 实例:

### 绿色: SDMMC\_CLK

<mark>黄色:SDMMC\_CMD</mark> SDMMC\_CMD 空闲时一直处于高电平;


主控发出的波形: 当最开始的两个电平有一高一低时,是主控发出去的命令;

**SD 卡响应的波形:** 当最开始的两个电平有连续的两个低电平时,表示卡端有响应;

其次主控和响应一般包含 48 个 bit 的数据,所以 48 个 clk 为一个完整的包。要确认的就是:

主控发出去命令包后,SD 卡端是否有响应。





(注意: dts 中的相关节点 sdio 一定要 okay, 其次是 io 管脚不要被复用)

### 8.3 错误典型示例

(1) 电压问题,排查 WIFI\_DATA 线的电压以及 VCCIO\_WL 电压

```
[100.086615] slot->flags = 3
```

[ 100.086628] CPU: 0 PID: 113 Comm: kworker/u8:3 Tainted: P W O

3.10.0 #250

[ 100.086644] Workqueue: kmmcd mmc\_rescan

[ 100.086663] [<c0013e04>] (unwind\_backtrace+0x0/0xe0) from [<c0011720>] (show\_stack+0x10/0x14)

[ 100.086677] [<c0011720>] (show\_stack+0x10/0x14) from [<c050d3b4>] (dw\_mci\_set\_ios+0x9c/0x21c)

[ 100.086689] [<c050d3b4>] (dw\_mci\_set\_ios+0x9c/0x21c) from [<c04fabd4>] (mmc\_power\_up+0x60/0xa0)

[ 100.086700] [<c04fabd4>] (mmc\_power\_up+0x60/0xa0) from [<c04faeac>] (mmc\_rescan\_try\_freq+0x14/0xd0)

[ 100.086710] [ < c04faeac > ] (mmc\_rescan\_try\_freq+0x14/0xd0) from [ < c04fb7b4 > ] (mmc\_rescan+0x204/0x298)



```
[ 100.086722] [ < c04fb7b4 > ] (mmc_rescan + 0x204/0x298) from [ < c00471f0 > ]
(process_one_work+0x29c/0x458)
[ 100.086734] [ < c00471f0 > ] (process_one_work + 0x29c/0x458) from
[< c0047540>] (worker_thread+0x194/0x2d4)
[ 100.086745] [ <c0047540 > ] (worker_thread + 0x194/0x2d4) from [ <c004ca28 > ]
(kthread+0xa0/0xac)
[ 100.086759] [ < c004ca28 > ] (kthread + 0xa0/0xac) from [ < c000da98 > ]
(ret from fork+0x14/0x3c)
[ 100.086767] 1400..dw_mci_set_ios: wait for unbusy timeout...... STATUS =
0x206 [mmc2]
[ 102.546615] 1009..mci_send_cmd: wait for unbusy timeout......[mmc2]
[ 102.595819] mmc_host mmc1: Timeout sending command (cmd 0x202000 arg
0x0 status 0x80202000)
```

- (2) 有两种可能:
  - a) WiFi 异常,排查 VBAT\_WL 和 WIFI\_REG\_ON 以及晶振是否正常
  - b) 走线太长导致波形质量很差,降频或者修改硬件

dwmmc rockchip 10218000.rksdmmc: reg failed (CMD52): error = 110, timeout = 8000ms

[mmc2] - Timeout recovery procedure start --

rk\_sdmmc: BOOT dw\_mci\_setup\_bus: argue clk\_mmc workaround out 800000Hz for init[mmc2]

mmc\_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 37500000Hz (slot req 400000Hz, actual 398936HZ div = 47)

rk\_sdmmc: BOOT dw\_mci\_setup\_bus: argue clk\_mmc workaround out 800000Hz for init[mmc2]

[mmc2] -- Timeout recovery procedure finished --



init[mmc2]

## (3) 走线太长导致波形质量很差,降频或者修改硬件

[ 200.731403] [mmc2] Data transmission error !!!! MINTSTS: [0x00000080]

[ 200.731426] [mmc2] host was already tuning, Don't need to retry tune again ignore 0.

### (4) WIFI\_REG\_ON 异常

rk\_sdmmc: BOOT dw\_mci\_setup\_bus: argue clk\_mmc workaround out 800000Hz for init[mmc2]

rk\_sdmmc: BOOT dw\_mci\_setup\_bus: argue clk\_mmc workaround out 400000Hz for

rk\_sdmmc: BOOT dw\_mci\_setup\_bus: argue clk\_mmc workaround out 600000Hz for

21

init[mmc2]