

# NodeMCU에서 온습도 센서(DHT1) 측정하기


# 준비물




### DHT11 온습도 센서 Pinout



# Fritzing 회로 제작




# 실제 회로 구성




### 온습도센서 DHT Sensor Library 설치(1)

• 상단 메뉴 -> 스케치 -> 라이브러리 포함하기 -> 라이브러리 관리



#### Adafruit Unified Sensor Library 설치(2)

• 상단 메뉴 -> 스케치 -> 라이브러리 포함하기 -> 라이브러리 관리




#### 스케치 코드 작성


```
◎ DHT11_NodeMCU | 아두이노 1.8.12
파일 편집 스케치 툴 도움말
DHT11_NodeMCU
 1 #include <DHT.h>
 2 #define DHTPIN D4
 3 #define DHTTYPE DHT11
 5 // DHT11 객체 생성
 6 DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
 8 void setup() {
    // 시리얼 통신으로 데이터를 PC로 보내기 초기화, 9600 baud 속도
    Serial.begin (9600);
10
11
    // DHT11 초기화
12
13
    dht.begin();
14}
15
16 void loop() {
    float temp = dht.readTemperature();
    float humi = dht.readHumidity();
    Serial.print("Temp: ");
    Serial.print(temp);
20
    Serial.print(" Humi: ");
    Serial.println(humi);
    delay(1000);
24 }
```

#### 센서 데이터 출력

• 상단 메인 메뉴 -> 툴 > 시리얼 모니터/ 시리얼 플로터




< 시리얼 플로터 >




< 시리얼 모니터 >


## 16x2 I2C LCD 디스플레이 출력



#### OLED 디스플레이



#### 아두이노 I2C 통신




## LCD I2C Pin 연결

LCD	NodeMCU
GND	GND
VCC	3.3V
SDA	D2
SCL	D1




# Fritzing 회로 구성



### LiquidCrystal-I2C-library 설치

- Github에서 라이브러리 다운로드
  - https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
- 다운로드 받은 zip 파일을 "스케치->라이브러리 포함하기>zip 라이브리 추가



#### 스케치 작성

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal I2C lcd(0x27,16,2);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  // lcd init
  lcd.begin();
  // lcd back light on
  lcd.backlight();
  //lcd.print("Test");
```


```
void loop() {
  float temp = dht.readTemperature();
  float humi = dht.readHumidity();
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Humi: ");
  Serial.println(humi);
  // LCD Display
  // LCD Cursor change to (0,0)
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(temp);
  // LCD Cursor change to (0,1)
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Humi: ");
  lcd.print(humi);
  delay(1000);
```

#### **12C** Scanner

- LiquidCrystal\_I2C lcd(0x27,16,2);
  - I2C 버스에서 I2C 지원 장치 검색
  - 다운로드 : <a href="https://github.com/loT-Lab-02/Week05-Lab/blob/master/i2c scanner/i2c scanner.ino">https://github.com/loT-Lab-02/Week05-Lab/blob/master/i2c scanner/i2c scanner.ino</a>
  - 실행 결과



## 실행 결과



#### 실습 과제

- 1. DHT11, NodeMCU를 사용하여 온습도를 Serial Monitor와 Serial Ploter로 출력하시오.
- 2. DHT11, LCD, NodeMCU를 사용하여 온습도를 LCD에 출력하 시오. 온습도를 Serial Monitor에도 동시에 출력하다.