PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY	REPORT CONTROL NUMBER (RCN)	DATE
☐ I ☐ II	CLM-FT26-005	2026-11-09

1a. FROM *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*	1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS
한솔모빌리티 / 품질관리팀 사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조	고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조
2a. TO *(PQDR Screening Point)*	**2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS**
새봄정밀 / 품질보증팀	공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY (*Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.*)

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-005

품번: SD-7105 / 대상 로트: LOT-FT-005 / 증상: 단자 압착 불량

입고 중 발견. 신고 수량 3개. 이번 조치 ID: ACT-FT-005.

원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT05.pdf

4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED

2026-11-08

5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)	6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE	7. OPERATING TIME AT FAILURE
N/A	자동차 와이어 하네스	☐ Initial Hours: Days: Rounds: Cycles: Miles: Other:

8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER	9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE	9b. MANUFACTURER / CITY / STATE
SD-7105	N/A	새봄정밀 / 생산사업장

10. QUANTITY	11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER	12a. ITEM	12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED	12c. LAST REPAIR FACILITY
a. RECEIVED: 100 b. INSPECTED: 100 c. DEFICIENT: 3 d. IN STOCK: 97	SERIAL #: Unknown ☐ LOT #: LOT-FT-005 BATCH #: N/A ☐	☐ New ☐ Repaired ☐ Overhauled ☐ Unknown	Manufactured: Repaired: Overhauled:	CAGE: DODAAC: REPAIR DEPOT / CITY / STATE

13a. CONTRACT NUMBER	13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER	13c. PURCHASE ORDER NUMBER
	DOC-FT05	PO-FT-005

14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL	15a. ITEM UNDER WARRANTY	15b. WARRANTY EXPIRATION DATE	16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN
☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN	☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN		

17. NEXT HIGHER ASSEMBLY

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. PART NUMBER	d. SERIAL NUMBER

18. END ITEM

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. TYPE/MODEL	d. SERIAL NUMBER

19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM (the Exhibit) *(Select only one value)*

☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL (e.g. Base, Camp, Station)

고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

21. ACTION REQUESTED *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.

품질 업무 회신

보낸 부서: 공급사 품질보증팀 받는 부서: 고객 품질관리팀

발송일: 2026-11-09 12:00 KST 첨부 회신: 제품 식별 라벨

사건 ID: CLM-FT26-005

품번 / 대상 로트: SD-7105 / LOT-FT-005

제품명: 자동차 와이어 하네스

제조 로트: LOT-FT-005

출하일 / 수량: 2026-11-07 / 100개

라벨 상태: 품번과 로트를 현물 표기로 확인

발행 부서: 새봄정밀 생산관리팀

품질 업무 회신

보낸 부서: 공급사 품질보증팀 받는 부서: 고객 품질관리팀

발송일: 2026-11-09 12:00 KST 첨부 회신: 과거 8D 리포트

과거 사건 ID: HIS-FT-005

과거 품번 / 로트: SD-7105 / OLD-005

D2 문제 정의: 단자 압착 불량

D3 임시 봉쇄: 대상 로트 격리 및 전수 선별

D4 확정 원인: 압착 다이 마모

D5 영구 조치: 압착 다이 교체 및 인장 확인

D6 검증 결과서: RES-HIS-FT-005 별첨

D7 재발 방지: 정기 점검 및 교육 기록 유지

D8 종결 기록: 과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료

원인 확인 근거: 분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정

품질 업무 회신

보낸 부서: 공급사 품질보증팀 받는 부서: 고객 품질관리팀

발송일: 2026-11-09 12:00 KST 첨부 회신: 과거 조치 결과서

관련 과거 사건: HIS-FT-005

결과서 ID: RES-HIS-FT-005

과거 품번 / 로트: SD-7105 / OLD-005

조치 항목: 과거 8D D5 기재 조치 이행

완료일 / 검사일: 2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00

검사 범위: 과거 사건의 신고 불량 계열

표본 수 / 불량 수: 40개 / 0개

기준 / 실측: 과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개.

유효 범위: 위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음.

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT05.pdf

품질 업무 회신

보낸 부서: 공급사 품질보증팀 받는 부서: 고객 품질관리팀

발송일: 2026-11-09 12:00 KST 첨부 회신: 이번 조치 결과서

사건 ID: CLM-FT26-005

품번 / 대상 로트: SD-7105 / LOT-FT-005

이번 조치 ID: ACT-FT-005

현상 / 확정 원인: 단자 압착 불량 / 압착 다이 마모

원인 확인 방법: 공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인

조치 내용: 압착 다이 교체 및 인장 확인

조치 완료 시각: 2026-11-09T09:00:00+09:00

효과 확인 연결: INS-FT-005

완료 범위: 현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인.

작성 부서: 새봄정밀 품질보증팀

품질 업무 회신

보낸 부서: 공급사 품질보증팀 받는 부서: 고객 품질관리팀

발송일: 2026-11-09 12:00 KST 첨부 회신: 검사 기준서

검사 기준 ID / 개정: QS-FT-005 / R1

적용 대상: SD-7105 전체 로트의 이번 조치 후 검사

유효일: 2026-01-01부터 유효

검사 항목: 압착 불량

합격 조건: 압착 불량 불량 수 <= 0개

최소 표본 수: 40개

경계값 처리: <= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지.

시점 조건: 이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효

품질 업무 회신

보낸 부서: 공급사 품질보증팀 받는 부서: 고객 품질관리팀

발송일: 2026-11-09 12:00 KST 첨부 회신: 조치 후 검사 성적서

사건 ID: CLM-FT26-005

품번 / 대상 로트: SD-7105 / LOT-FT-005

이번 조치 ID: ACT-FT-005

검사 ID / 개정: INS-FT-005 / R1

검사 시각: 2026-11-09T11:00:00+09:00

적용 기준: QS-FT-005 R1

검사 항목: 압착 불량

표본 수: 40개

검사 실측: 압착 불량 불량 수 0개

수량 확인: 검사 수량은 표본 수와 같음. 불량 수는 이번 조치 후 발생 건수.