PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY	REPORT CONTROL NUMBER (RCN)	DATE
☐ I ☐ II	CLM-FT26-006	2026-11-09

1a. FROM *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*	1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS
동해기계 / 품질관리팀 사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조	고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조
2a. TO *(PQDR Screening Point)*	**2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS**
세림부품 / 품질보증팀	공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY (*Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.)*

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-006

품번: SD-7106 / 대상 로트: LOT-FT-006 / 증상: 솔더 브리지

입고 중 발견. 신고 수량 3개. 이번 조치 ID: ACT-FT-006.

원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT06.pdf

4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED

2026-11-08

5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)	6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE	7. OPERATING TIME AT FAILURE
N/A	전원 제어 PCB	☐ Initial Hours: Days: Rounds: Cycles: Miles: Other:

8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER	9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE	9b. MANUFACTURER / CITY / STATE
SD-7106	N/A	세림부품 / 생산사업장

10. QUANTITY	11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER	12a. ITEM	12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED	12c. LAST REPAIR FACILITY
a. RECEIVED: 100 b. INSPECTED: 100 c. DEFICIENT: 3 d. IN STOCK: 97	SERIAL #: Unknown ☐ LOT #: LOT-FT-006 BATCH #: N/A ☐	☐ New ☐ Repaired ☐ Overhauled ☐ Unknown	Manufactured: Repaired: Overhauled:	CAGE: DODAAC: REPAIR DEPOT / CITY / STATE

13a. CONTRACT NUMBER	13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER	13c. PURCHASE ORDER NUMBER
	DOC-FT06	PO-FT-006

14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL	15a. ITEM UNDER WARRANTY	15b. WARRANTY EXPIRATION DATE	16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN
☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN	☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN		

17. NEXT HIGHER ASSEMBLY

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. PART NUMBER	d. SERIAL NUMBER

18. END ITEM

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. TYPE/MODEL	d. SERIAL NUMBER

19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM (the Exhibit) *(Select only one value)*

☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL (e.g. Base, Camp, Station)

고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

21. ACTION REQUESTED *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.

제품 식별 라벨

CLM-FT26-006	사건 ID
SD-7106 / LOT-FT-006	품번 / 대상 로트
전원 제어 PCB	제품명
LOT-FT-006	제조 로트
2026-11-07 / 100개	출하일 / 수량
품번과 로트를 현물 표기로 확인	라벨 상태
세림부품 생산관리팀	발행 부서

과거 8D 리포트

HIS-FT-006	과거 사건 ID
SD-7106 / OLD-006	과거 품번 / 로트
솔더 브리지	D2 문제 정의
대상 로트 격리 및 전수 선별	D3 임시 봉쇄
인쇄 스텐실 오염	D4 확정 원인
스텐실 세척 및 인쇄 조건 조정	D5 영구 조치
RES-HIS-FT-006 별첨	D6 검증 결과서
정기 점검 및 교육 기록 유지	D7 재발 방지
과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료	D8 종결 기록
분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정	원인 확인 근거

과거 조치 결과서

HIS-FT-006	관련 과거 사건
RES-HIS-FT-006	결과서 ID
SD-7106 / OLD-006	과거 품번 / 로트
과거 8D D5 기재 조치 이행	조치 항목
2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00	완료일 / 검사일
과거 사건의 신고 불량 계열	검사 범위
40개 / 0개	표본 수 / 불량 수
과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개.	기준 / 실측
위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음.	유효 범위

이번 조치 결과서

CLM-FT26-006	사건 ID
SD-7106 / LOT-FT-006	품번 / 대상 로트
ACT-FT-006	이번 조치 ID
솔더 브리지 / 인쇄 스텐실 오염	현상 / 확정 원인
공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인	원인 확인 방법
스텐실 세척 및 인쇄 조건 조정	조치 내용
2026-11-09T09:00:00+09:00	조치 완료 시각
INS-FT-006	효과 확인 연결
현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인.	완료 범위
세림부품 품질보증팀	작성 부서

검사 기준서

QS-FT-006 / R1	검사 기준 ID / 개정
SD-7106 전체 로트의 이번 조치 후 검사	적용 대상
2026-01-01부터 유효	유효일
솔더 브리지	검사 항목
솔더 브리지 불량 수 <= 0개	합격 조건
40개	최소 표본 수
<= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지.	경계값 처리
이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효	시점 조건

조치 후 검사 성적서

CLM-FT26-006	사건 ID
SD-7106 / LOT-FT-006	품번 / 대상 로트
ACT-FT-006	이번 조치 ID
INS-FT-006 / R1	검사 ID / 개정
2026-11-09T11:00:00+09:00	검사 시각
QS-FT-006 R1	적용 기준
솔더 브리지	검사 항목
40개	표본 수
솔더 브리지 불량 수 2개	검사 실측
검사 수량은 표본 수와 같음. 불량 수는 이번 조치 후 발생 건수.	수량 확인

전원 PCB 대응 공유

품질 대응 실무 3

2026년 11월 9일 월요일

생

생산 담당

SD-7106 / LOT-FT-006 조치는 끝났습니다. 라인 상태는 괜찮아 보여요. 이번 건 닫아도 될까요?

11:08

품질 담당

CLM-FT26-006 성적서 확인했습니다. ACT-FT-006 이후 40개 중 솔더 브리지 2개 기록돼 있습니다.

11:10

생

생산 담당

수량이 적어서 우선 문제없다고 공유했는데, 그럼 그 의견은 보류하겠습니다.

11:12

품질 담당

QS-FT-006 R1 허용 불량 수는 0개입니다. 현재 수치로 다시 조치 범위를 확인해 주세요.

11:14