
TAREA CONTROL CASCADA


Harold David León Hurtado, 45161031 Automatización de procesos Universidad de la Salle



- a) Diseñar un controlador de Cascada para el siguiente sistema.
 - Criterios de diseño:

$$Tss = 5 s$$
 % $OS = 5$ %

- Punto de diseño:
- $\sigma = 0.8000$; wd = 0.8390
- El PI del lazo de control de presión esclavo está dado por:



```
lazo_1 = (G2)*(feedback(C*G,1));

Gf = pade(lazo_1,1)


t1 = 0:0.2:90;
y1 = step(lazo_1,t1);
```

A continuación, se procede a realizar el feedback de la planta.

```
% interpolar
dt25 = CalcularPunto(vector, dy25)
dt50 = CalcularPunto(vector, dy50)
dt75 = CalcularPunto(vector, dy75)
k = dy / du;
tao = 0.9102*(dt75 - dt25)
tm = 1.2620*dt25 - 0.2620*dt75
```

```
Gf1 = k*exp(-tm*s)/(tao*s+1);
Gf3 = k/(tao*s+1);
figure
step(Gf1)
hold on
step(Gf)
title('Identificación')
legend('identificado','Feedback','SouthEast')
```

Como resultado se obtuvo la siguiente gráfica:



La función de transferencia asociada a la gráfica anterior es la:

```
% Diseño del controlador de presion
% Criterios de Diseño
ts = 90;
Mp = 0.01; %%overshoot
sigmal = 4/ts;
wdl = -pi*sigmal/(log(Mp));
```


Con la función de transferencia anteriormente mencionada se procedió a diseñar la acción de control con los siguientes parámetros de diseño:

$$Ts = 90 s$$
 $Mp = 1$

El punto de diseño es:

- $\sigma = 0.0500$; wd = 0.0341
- El PI del lazo de control de temperatura está dado por:

A continuación, se presenta la simulación del lazo de control anteriormente propuesto:



b) Compara con una estructura de control simple.

A continuación, se presenta el Diagrama de Bloques de control en cascada con perturbación de presión.

