

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY TUYẾN THAN HÒN GAI – VINACOMIN

=====***=====



SỔ GIAO VIỆC

DÙNG CHO TỔ TRƯỞNG, NHÓM TRƯỞNG

TỔ:.....

ĐƠN VỊ: Phân xưởng cơ khí

Từ ngày 06/05/2026

Ca 1 ngày 6 tháng 5 năm 2026

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	NHẬN DIỆN NGUY CƠ MẤT AN TOÀN	BIỆN PHÁP AN TOÀN	NGƯỜI THỰC HIỆN (Ghi rõ họ tên)	NGƯỜI NHẬN LỆNH (Ký, ghi rõ họ tên)
1	2	3	4	5	6
1	* Bảo dưỡng trạm biến áp * Bảo dưỡng máy phát điện * Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động * Diễn tập, huấn luyện đội PCCC cơ sở * Bảo vệ tự quan, gác PX	Ánh sáng (Thiếu ánh sáng, thừa ánh sáng)	- Thiết kế, xây dựng nhà xưởng, vị trí làm việc hợp lý. - Khám sức khỏe định kỳ để biết tình hình và chăm sóc sức khỏe. - Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. - Ánh sáng thích hợp sẽ bảo vệ thị lực, chống mỏi mắt.	1.Hồ Thị Thu Hà 2.Nguyễn Thị Nguyệt	 1.Hồ Thị Thu Hà  2.Nguyễn Thị Nguyệt
		Bắt kẻ gian gây mất trật tự trong đơn vị	- Tổ chức Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ. - Kiểm soát chặt người ra vào cơ quan. - Nghiêm cấm mang vũ khí nóng vào đơn vị.		
		Bị cuốn, kẹp do va chạm với bộ phận truyền động, hoặc động cơ của máy	- Sử dụng đầy đủ trang bị BHLĐ, đeo găng tay bảo hộ đầy đủ. - Kiểm tra vận chặt các chốt hãm trước khi vận hành máy. - Vận hành theo đúng quy trình an toàn. - Che chắn các bộ phận truyền động.		
		Bị kẻ giam xâm hại	- Thực hiện đúng nội quy an toàn. - Thường xuyên tuần tra canh gác, không tự ý rời bỏ vị trí. - Chú ý quan sát đánh giá tình hình xung quanh - Kịp thời báo cáo khi phát hiện các đối tượng xấu đột nhập.		

Bị ngã	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. - Làm việc trên cao phải bắc giàn giáo chắc chắn, có lan can an toàn đủ độ cao, đeo dây an toàn. - Đặt cảnh báo, rào chắn và cảnh giới phía dưới khi làm việc ở trên các khu vực nguy hiểm. - Trong quá trình đi lại làm việc phải chú ý quan sát.
Bị ngã, bị vật rơi đổ, sập	- Có biện pháp cảnh giới, rào chắn, biển báo không để người lại gần mã hàng đang cầu. - Mang đầy đủ phòng hộ lao động, quần áo mũ tóc gọn gàng, có kính bảo hộ khi mài chi tiết. - Không được ném các vật từ trên cao xuống nền các tầng hoặc xuống đất. - Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. Đặc biệt là mũ cứng an toàn. - Đặt cảnh báo, rào chắn và cảnh giới phía dưới khi làm việc ở trên các khu vực nguy hiểm. - Khi đi lại phải quan sát cẩn thận.
Bị trượt ngã khi lên xuống xe	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. Đặc biệt là đeo kính an toàn - Sử dụng thiết bị che chắn đảm bảo an toàn - Trong quá trình làm việc phải chú ý quan sát. - Khi kéo xe phải kiểm tra tình trạng cáp thép, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn
Bị vật bắn vào người	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. Đặc biệt là đeo kính an toàn - Không sử dụng rượu bia trước, trong và sau giờ làm việc. - Sử dụng thiết bị che chắn đảm bảo an toàn - Trong quá trình làm việc phải chú ý quan sát.

BV TTCB - Va chạm với phương tiện khi đứng kiểm tra	- Huấn luyện AVSLĐ cho người lao động. - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Quan sát đứng tại vị trí an toàn khi kiểm tra phương tiện.
Chấn thương mắt	- Huấn luyện AT, VSLĐ - Lắp quạt thông gió - Sử dụng đầy đủ PTBVVN, đảm bảo chất lượng
Chập cháy nguồn điện, thiết bị	- Huấn luyện AVSLĐ cho người lao động. - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Kiểm tra thường xuyên các vị trí nguồn điện, thiết bị điện, thực hiện chấp hành nội quy an toàn, quy trình vận hành, sửa chữa, đóng cắt điện. - Kiểm tra công tác PCCC, thiết bị, hệ thống điện, đèn chiếu sáng đảm bảo an toàn toàn.
Cháy	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. - Không đốt lửa trong mặt bằng sản xuất.
Cháy	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. - Không đốt lửa trong mặt bằng sản xuất. - Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống dây dẫn điện, atomat, cầu dao, cầu chì, mối nối dây dẫn điện.

Cháy nổ	- Đóng cắt điện đảm bảo an toàn - Không đốt lửa trong mặt bằng sản xuất. - Trang bị đủ các thiết bị, phương tiện PCCC. - Vận hành hệ thống điện, thiết bị điện đúng quy trình và nội quy an toàn. - Lắp đặt, hiệu chỉnh đúng các thiết bị bảo vệ: Role, aptômát, cầu chì, máy cắt...vv để bảo vệ ngắn mạch hoặc quá tải mạng cung cấp điện và thiết bị điện. - Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của thiết bị - Không sử dụng các thiết bị điện Công ty không cho phép (bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm siêu tốc không đảm bảo an toàn...) - Kiểm định định kỳ các bình chịu áp chứa khí. - Vệ sinh sạch sẽ, dọn sạch các chất dễ cháy khu vực làm việc trước khi hàn. - Đóng cắt điện đảm bảo an toàn - Không đốt lửa trong mặt bằng sản xuất. - Trang bị đủ các thiết bị, phương tiện PCCC. - Vận hành hệ thống điện, thiết bị điện đúng quy trình và nội quy an toàn. - Lắp đặt, hiệu chỉnh đúng các thiết bị bảo vệ: Role, aptômát, cầu chì, máy cắt...vv để bảo vệ ngắn mạch hoặc quá tải mạng cung cấp điện và thiết bị điện. - Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của thiết bị - Không sử dụng các thiết bị điện Công ty không
Cháy, bỏng 2	- Che chắn tia lửa hàn đảm bảo không để bắn vào cáp điện, băng tải

Cháy, nổ	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. - Tuân thủ khoảng cách an toàn giữa bình gas và bình oxy. - Thường xuyên kiểm tra tình trạng của các bình chứa khí, dây dẫn... - Kiểm định định kỳ các bình chịu áp chứa khí. - Tuân thủ quy trình vận hành hàn cắt kim loại. - Che chắn tia lửa, xỉ hàn đảm bảo an toàn. - Vệ sinh sạch sẽ, dọn sạch các chất dễ cháy khu vực làm việc trước khi hàn. - Đóng cắt điện đảm bảo an toàn. - Không đốt lửa trong mặt bằng sản xuất. - Sử dụng các công cụ, thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn. - Vận hành đúng quy trình, biện pháp an toàn. - Công nhân được đào tạo nghề, huấn luyện kỹ thuật an toàn, PCCC - Trang bị đủ các thiết bị, phương tiện PCCC. - Vận hành hệ thống điện, thiết bị điện đúng quy trình và nội quy an toàn. - Thực hiện việc kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị điện. - Lắp đặt, hiệu chỉnh đúng các thiết bị bảo vệ: Role, aptômat, cầu chì, máy cắt...vv để bảo vệ ngắn mạch hoặc quá tải mạng cung cấp điện và thiết bị điện.
Đi lại không chú ý va chạm vào phương tiện đang hoạt động	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. - Huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. - Quan sát xung quanh khi làm việc. - Chú ý quan sát, bấm còi khi di chuyển thiết bị

Điện giật 1	- Huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. - Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp. - Giữ khoảng cách an toàn điện, xây dựng hành lang an toàn điện - Đóng cắt điện đảm bảo đúng quy định, đảm bảo an toàn. - Kiểm tra các biện pháp cách điện, biện pháp tiếp đất thiết bị đảm bảo an toàn - Xây dựng quy định và tuân thủ quy định an toàn về điện khi làm việc. - Lắp đặt Rơ le bảo vệ, Sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ, treo biển cảnh báo.
Điện giật khi va chạm vào thiết bị nhiễm điện	- Huấn luyện AVSLĐ cho người lao động. - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Chú ý khi sử dụng các thiết bị điện.
Độ Bụi cao ảnh hưởng hô hấp, tầm quan sát	- Mặc BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, đeo khẩu trang, kính bảo hộ khi làm việc - Vệ sinh bề mặt vật cắt trước khi làm việc.
Độ ồn	- Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp, đeo nút bịt tai chống ồn
Đóng mở điện khi sửa chữa	- Xây dựng quy định và tuân thủ quy định an toàn về điện khi làm việc - Cắt điện thiết bị khi sửa chữa thay thế các chi tiết của băng tải. Tuyệt đối không sửa chữa thay thế khi thiết bị đang hoạt động. - Mang đầy đủ, đúng trang bị BHLĐ quần áo đầu tóc phải gọn gàng không đứng gần, xúc dọn gần băng tải đang làm việc. - Bắt buộc treo biển khi sửa chữa điện và cắt cử người gác khi cần thiết

Kẹp cuốn	- Sử dụng đầy đủ BHLĐ đảm bảo, tuân thủ nội quy, quy định an toàn về sửa chữa thiết bị; Cắt điện Nghiền 214.1; Chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn khi làm việc;
Ngã cao	Trang bị bảo hộ giày chống trượt, đèn pin, áo phản quang, không tự ý leo trèo, không di chuyển ở các vị trí không có lan can bảo vệ, đảm bảo cầu thang, lan can chắc chắn trước khi tuần tra, hỗ trợ và giám sát lẫn nhau khi làm nhiệm vụ.
Nguồn phóng xạ	- Không thực hiện sửa chữa, hàn cắt kim loại tại khu vực đặt nguồn phóng xạ khi chưa có lệnh cho phép của cấp trên.
Nhiệm phóng xạ	- Trang bị đầy đủ BHLĐ cho người lao động - Huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động về an toàn bức xạ - Xây dựng quy định và tuân thủ quy định an toàn khi làm việc. - Có biện pháp che chắn, khoanh vùng nguồn phóng xạ - Sử dụng liều kế khi làm việc. - Lắp biển cảnh báo KHU VỰC CÓ PHÓNG XẠ gần khu vực có nguồn phóng xạ
Nhiệt độ phòng cao.	- Lắp điều hòa nhiệt độ, quạt thông gió - Sử dụng đúng, đủ trang bị BHLĐ.
Rò, di dầu máy phát	- Thường xuyên kiểm tra thiết bị và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị định kỳ. - Thực hiện vệ sinh công nghiệp, sắp xếp thiết bị dụng cụ lao động đúng vị trí.

Tai nạn giao thông	- Huấn luyện AVSLĐ cho người lao động. - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Khi đi tuần tra canh gác bằng phương tiện xe máy phải chấp hành khi tham gia giao thông, đi đúng tuyến đường theo quy định của Công ty; Tăng cường quan sát khi đi lại.
Tai nạn về điện	- Huấn luyện AVSLĐ cho người lao động. - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. -Chú ý khi sử dụng các thiết bị điện.
Tiếng ồn và rung	- Huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động - bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo kế hoạch. - Xiết chặt tất cả các đai ốc, bôi dầu mỡ - Trang bị PTBVCN - Chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện sớm BN
Trơn trượt khi đi lại, ngã	- Huấn luyện AVSLĐ cho người lao động. - Tuân thủ quy định an toàn, mang dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo an toàn. Đi lại phải chú ý quan sát.
Trơn trượt, vấp ngã	Quan sát địa bàn khi đi tuần tra, sử dụng đúng bảo hộ lao động, có đủ đèn pin khi tuần tra.
Trượt ngã, vấp ngã khi di chuyển trong khu vực sản xuất.	- Sử dụng đầy đủ Trang Bị PT BHLĐ. - Khi đi lại phải chú ý quan sát, lên xuống thang cẩn thận, thang đảm bảo an toàn.
Vật rơi, vật đổ	- Huấn luyện AVSLĐ cho người lao động. - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Tránh xa vòng quay của máy thiết bị, tường rào, bờ kè.

		Vi khí hậu không đảm bảo (Say nóng, Lạnh, độ ẩm, bức xạ nhiệt...)	- Thiết kế, xây dựng nhà xưởng, vị trí làm việc hợp lý. - Khám sức khỏe định kỳ để biết tình hình và chăm sóc sức khỏe - Sử dụng BHLĐ đầy đủ đảm bảo chất lượng, phù hợp, ẩm về mùa đông, mát về mùa hè - Trang bị thông gió, quạt làm mát.		
--	--	---	--	--	--

NGƯỜI RA LỆNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Vũ Bá Cường