



X-Anordnung

Schnittpunkte **innerhalb** der Lager




O-Anordnung

Schnittpunkte **außerhalb** der Lager




Muss **NICHT** wie ein X/O aussehen → **Drucklinien-Schnittpunkte**entscheiden!

Fest-Los erkennen



$\pm F_a$

Festlager: beide Borde,
axial beidseitig fixiert
nimmt F_a in beide Richtungen



axial frei

Loslager: kein Bord /
kein axialer Formschluss
Ring **axial frei** (Innen- od. Aussenring)