

SUNTECH INCIDENT REPORT

冷却ライン CL-2 異常報告

温度上昇・流量低下の同時発生に関する一次対応記録

発生日時: 2026-05-21 14:35 / 工場: 第2工場

1. 事象概要

冷却ラインCL-2で温度上昇と流量低下が同時に発生した。一次対応では、添付図面の赤枠部位を交換候補として扱う。

表1: センサーイベント

センサー	値	閾値	状態
T2	86.4°C	80.0°C	異常
F1	42 L/min	55 L/min	異常
P4	0.44 MPa	0.40 MPa以上	正常

2. 図面

冷却ライン CL-2 異常箇所図




図1: 冷却ラインCL-2の異常箇所。赤枠はV-12バイパス弁を示す。T2温度上昇とF1流量低下が同時に出た場合、V-12固着を第一候補として点検する。

一次対応

V-12が固着している場合は、BT-3バイパスを閉じたうえでV-12を交換する。HX-7熱交換器は洗浄対象だが、交換対象ではない。