




TSE-SVB-2016-17 8 สิงหาคม 2559

เรื่อง	แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบปัญหาชุดกระจกมองหลังพร้อมกล้อง	
	บันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถ	ระบบ อปกรณ์เสริม
รุ่นรถ	mu-X Blue Power	q

กรณีพบปัญหาความผิดปกติของชุดกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอ และได้ทำการตรวจสอบการ ทำงานและปรับตั้งค่าต่างๆ เบื้องต้นตาม ข่าวสารบริการอีซูซุ ฉบับที่ TSE-SVB-2016-08 เรื่อง การตรวจสอบและตั้งค่า ชุดกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาชุดกระจก




การตรวจสอบ SD การ์ด ที่ใช้กับชุดกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอ


1. ตรวจสอบรายละเอียดบนแผ่น SD การ์ด



2. ตรวจสอบชนิดไฟล์ใน SD การ์ด

- 2.1 นำ SD การ์ด เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- 2.2 คลิกขวาที่ ไดรฟ์ SD การ์ด แล้วเลือกที่ "Properties (คุณสมบัติ)"
- 2.3 ดูชนิดไฟล์ระบบที่ "File system (ไฟล์ระบบ)" เช่น ตัวอย่างด้านล่างไฟล์ระบบคือ FAT32





ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นลงใน "แบบฟอร์มตรวจสอบปัญหากระจก บันทึกภาพหน้ารถ / FHD DVR Mirror Problem Checklist" (ตามเอกสารที่แนบมา) <u>โดยต้องแนบแบบฟอร์มนี้มา</u> เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วยทุกครั้ง

- 1. รายงานขอเสนอพิจารณาเคลม (Claim Judgment Request)
- 2. รายงานปัญหาเทคนิค (New Technical Problem Information)
- 3. เอกสารแบบฟอร์มขอเสนอพิจารณาเคลมกรณีพิเศษ (Policy Claim Request)
- 4. เอกสารรายการเคลมส่งตรีเพชร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5