



20 เมษายน 2561

เรื่อง \_\_\_\_\_ อัพเดทรายการค่าแรง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ F&G (SM-F&G-1804) FRR, FTR, FTS, FVM, FVZ และ GVR ตั้งแต่รุ่นปี 2008 (EURO3) ร่นรถ

ระบบ LTG



## 🛾 ข้อมูลการบริการ :

ป ้จจุบัน รายการค่าแรงสำหรับรถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล F&G (M1G) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการค่าแรงจากเล่ม เดิม SM-F&G-1802 เป็น เล่มที่ SM-F&G-1804

บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูล **"คู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรงสำหรับรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น F&G"** (SM-F&G-1804) สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น FRR90, FTR34, FTR86 (CNG), FTS34, FVM34, FVM86 (CNG), FVZ34, GVR34 และ GVR86 (CNG) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลรายการค่าแรงใหม่ โดยนอกเหนือจากรหัสค่าแรงที่ใช้สำหรับงานเคลม ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย A-R, X และ 9 แล้ว ยังรวมถึงรายการรหัสค่าแรงที่ไม่สามารถใช้ในการเคลมได้ ซึ่งได้แก่ รหัส ค่าแรงขึ้นต้นด้วย S สำหรับงานนอกระยะรับประกัน และรหัสค่าแรงขึ้นต้นด้วย 3 สำหรับงานบริการทั่วไปด้วย เช่นกัน ตามรายละเอียดดังนี้



## 🗾 หมายเลขคู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรง :

เล่มที่ SM- F&G-1804

หมายเหตุ : ยกเลิกการใช้งานคู่มือเล่มที่ SM-F&G-1802



## วันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับการดำเนินการเคลม :

์ ตั้งแต่ มีนาคม 2561 (อ้างอิงจากอีซูซุมอเตอร์)



หมายเหตุ : ท่านสามารถดาวน์โหลด "คู่มือมาตรฐาน การคิดค่าแรง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล F&G" (SM-F&G-1804) ฉบับเต็ม ได้ทาง Serve i-Net โดยเข้าหัวข้อ "เวลาการซ่อมมาตรฐาน" แล้วเลือก รายการ "คู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรงรถบรรทุก F&G EURO3"

## 🕡 รายการค่าแรงที่อัพเดท

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข การดำเนินงาน	รุ่นและเวลา F&G	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งมอเตอร์ และ/หรือ ใบพัดลม			เพิ่มรายการใหม่
คอนเดนเซอร์	D1323	.4	
เปลี่ยนบุชแขนรับแรงบิดเสื้อเพลาหลัง			เพิ่มรายการใหม่
POLICY: A			
ตัวบนด้านหน้า; 1 ตัว	E5490	.8	
เพิ่มเติม :			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวบนด้านหลัง; 1 ตัว	E5491	.8	
เพิ่มเติม :			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวล่าง (ขวา) ด้านหน้า; 1 ตัว	E5492	1.0	
เพิ่มเติม :			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวล่าง (ขวา) ด้านหลัง; 1 ตัว	E5493	1.0	
เพิ่มเติม :			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวถ่าง (ซ้าย) ด้านหน้า; 1 ตัว	E5494	1.0	
เพิ่มเติม:	20.51	1,0	
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
A - กานแบบเบนเพมเพม 1 พา ตัวถ่าง (ซ้าย) ด้านหลัง; 1 ตัว	E5495	1.0	
เพิ่มเติม:	E3493	1.0	
. เพมเทม : A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว			
A - กรณเบลยนเพมเตม 1 ตว		.4	
เปลี่ยนเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (CMP)	J4350	.2	เพิ่มรายการใหม่
เพิ่มเติม :			
A - เวลาวินิจฉัยปัญหา		.3	
เปลี่ยนชุดช่วยเปลี่ยนเกียร์			เพิ่มรายการใหม่
MZX, MZW	K1204	.8	

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039