



TSE-SVB-2023-16 28 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งข้อมูลการใช้งานฟังก์ชัน "CPS 2.0" ในโปรแกรม G-IDSS รุ่นรถ รถยนต์และรถบรรทุกอีซูซุ ตั้งแต่รุ่นปี 2023

โปรแกรม G-IDSS

ฟังก์ชัน "CPS 2.0" ในโปรแกรม G-IDSS เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการโปรแกรม (Programming) และการอัปเดต โปรแกรม (Reprogramming) กล่องควบคุมต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับฟังก์ชัน "CPS" นั้น ฟังก์ชัน "CPS 2.0" ได้ผ่าน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ในหลายประเทศ และยังมีการพัฒนาให้สามารถทำการอัปเดตโปรแกรมกล่อง ควบคุมต่างๆ พร้อมกันในครั้งเดียวได้


ฟังก์ชัน "CPS 2.0" จะใช้สำหรับรถย[ื]นต์และรถบรรทุกอีซูซุ ตั้งแต่รุ่นปี 2023 เป็นต้นไป โดยยังคงใช้งานร่วมกับ ฟังก์ชัน "CPS" ทั้งนี้รายการอัปเดตโปรแกรมกล่องควบคุมที่อยู่ในแต่ละฟังก์ชันจะขึ้นอยู่กับรุ่นและสเปคของรถ ดังนั้นทั้ง ฟังก์ชัน "CPS" และ "CPS 2.0" อาจถูกใช้งานในรถคันเดียวกัน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ในหน้าถัดไป


การใช้งานฟังก์ชัน "CPS" และ "CPS 2.0" ในโปรแกรม G-IDSS ตามรุ่นปีรถมีดังนี้

วุ่นรถ	CPS 👸	CPS 2.0 2.0
ก่อนรุ่นปี 2023	ใช้งาน	ไม่ใช้งาน
ตั้งแต่รุ่นปี 2023	ใช้งาน *	ใช้งาน *

^{*} ขึ้นอยู่กับรุ่นและสเปคของรถ


หมายเหตุ การใช้งานฟังก์ชัน "CPS 2.0" จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะปฏิบัติงาน หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะถูกปฏิเสธการตรวจสอบหมายเลขซีเรียล G-IDSS ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนถัดไปได้






ภาพแสดงข้อความเตือนเมื่อใช้งานฟังก์ชัน "CPS 2.0" โดยไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการอัปเดตโปรแกรมกล่องควบคุมผ่านฟังก์ชัน "CPS" และ "CPS 2.0"





ภาพแสดงข้อความเตือน "Error:ERR_008" เมื่อกดเลือกฟังก์ชัน "CPS 2.0"

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ชื่อให้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4332 สายตรง 0-2966-2038-41