



TSE-SVB-2023-04 28 มีนาคม 2566

ข้อปฏิบัติหลังจากเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัดใหม่สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้ง เรื่อง ระบบ TELETEC ไฟฟ้าตัวถัง

ระบบ

รถยนต์อีซูซุที่ติดตั้งระบบ TELETEC ทุกรุ่น รุ่นรถ

เนื่องจากระบบ TELETEC มีการแสดงข้อมูลเลขระยะทางของรถ สำหรับรถที่มีการติดตั้งระบบ TELETEC หากมี การเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัดใหม่ อันเนื่องมาจากตรวจพบความผิดปกติของชุดแผงหน้าปัดเดิมหรือจากสาเหตุอื่นๆ ขอให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัดใหม่ให้กับ TELETEC call center เพื่อปรับปรุงเลขระยะทาง ใหม่ โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

จุดสังเกต รถรุ่นที่มีการติดตั้งระบบ TELETEC

	รถบรรทุกอีซูซุ	รถอีซูซุดีแมคซ์
ภายนอกรถ	มีสติกเกอร์ TELETEC (สีฟ้าหรือสีสัม) ติดอยู่ที่ด้านหน้า สติ๊กเกอร์ TELETEC (สีฟ้า หรือสีส้ม) TELETEC	ไม่มีจุดสังเกต
	หลังจากถอดชุดแผงหน้าปัดแล้ว ด้านหลังของชุดแผงหน้าปัดจะเห็นปลั๊กต่อชุดสายไฟซึ่งจะมีชุดปลั๊ก เชื่อมต่อสายไฟ (สาย-Y) ของระบบ TELETEC ต่อพ่วงกับปลั๊กต่อชุดสายไฟแผงหน้าปัดของตัวรถ	

ภายในห้อง โดยสาร





<u>การแจ้งข้อมูลหลังจากเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัดใหม่</u>

หลังจากเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัดใหม่และตรวจสอบการทำงานเพื่อยืนยันว่าชุดแผงหน้าปัดใหม่ทำงานได้ตามปกติ แล้ว ขอให้จดบันทึกเลขระยะทาง (ODO) จากชุดแผงหน้าปัดใหม่ และแจ้งอัพเดทข้อมูลการเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัดใหม่ ไปยัง TELETEC call center หมายเลข 02-1180777 กด 5 ก่อนทำการส่งมอบรถให้กับลูกค้าทุกกรณี

<u>ข้อแนะนำเพิ่มเติม</u>

ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนขนาดยาง / เฟืองท้าย หรืออื่นๆ ที่มีผลต่อการแสดงข้อมูล ความเร็วและระยะทาง เมื่อมีการตั้งค่าหน้าปัดใหม่ (U-L) เรียบร้อยแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแจ้งอัพเดทเลขระยะทางใหม่ ไปยัง TELETEC call center ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร. 0-2966-2111 ต่อ 4332 สายตรง 0-2966-2038-41