




TSE-SVB-2020-30 26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง	การเคลมสำหรับการตรวจสอบและปรับตั้งศูนย์ล้อ	ระบบ
รุ่นรถ	รถยนต์อีซูซุทุกรุ่น	เอกสารงานเคลม

กรณีที่ลูกค้าแจ้งอาการเกี่ยวกับ รถมีอาการดึงซ้ายหรือขวา วงพวงมาลัยไม่ตรง กินยาง หรืออาการอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง ตรวจสอบและปรับตั้งศูนย์ล้อใหม่ ศูนย์บริการสามารถส่งขอชดเชยเงินเคลมสำหรับค่าแรงการตรวจสอบและปรับตั้งศูนย์ ล้อได้ <u>1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน</u> (ทั้งรถปิกอัพ รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ และรถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น) ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- 1. ศูนย์ล้อจะต้องไม่เคยได้รับการแก้ไขมาก่อน
- 2. กระทะล้อและยาง รวมถึงช่วงล่างจะต้องเป็นมาตรฐานจากโรงงาน โดยไม่มีการเปลี่ยน การปรับแต่งหรือ ดัดแปลงใดๆ
- 3. ตัวถังจะต้องมีการกระจายน้ำหนักลงเพลาอย่างสมดุล
- 4. รถต้องไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ศูนย์บริการต้องทำการบันทึกค่าการตรวจสอบศูนย์ล้อทั้งก่อนและหลังการปรับตั้ง ลงใน "แบบฟอร์มตรวจสอบค่า มุมล้อ" เพื่อใช้แนบกับเอกสารเคลมในระบบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง Serve i-Net ในระบบคุณใจดี หัวข้อ *ข้อมูลข่าวสารบริการและข้อมูลด้านเทคนิค > แบบฟอร์มและเอกสารงานเคลม > แบบฟอร์มตรวจสอบค่ามุมล้อ*



ภาพตัวอย่างการปรับตั้งศูนย์ล้อ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- หากตรวจสอบพบว่าค่าศูนย์ล้อก่อนการแก้ไขอยู่ในค่ามาตรฐานแล้ว ควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้
 งานของรถเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว โปรดแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการสลับยาง โดยอ้างอิง <u>ข่าวสารบริการฉบับที่ TSE-</u> SVB-2019-17 แจ้งข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการสลับยาง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038**-**41