



TSE-SVB-2015-15 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมวิทยุ DVD พร้อมระบบน้ำทาง ที่ติดตั้งจากโรงงาน รุ่นรถ รถอีซูซุ D-MAX และ MU-X รุ่นปี 2015

ระบบ ไฟฟ้า

เนื่องด้วย บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหมายเลขอะไหล่วิทยุอีซูซุ (Clarion) รุ่น DVD-NAVI ที่ติดตั้งในรถยนต์อีซูซุ D-MAX และ MU-X (รุ่นปี 2015) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม (TSE) จึงขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้




รุ่นรถ	ข้อมูลวิทยุ และ Micro SD card ใหม่	เริ่มใช้
D-MAX รุ่นปี 2015	รุ่น QY 7365I B  หมายเลขอะไหล่ : 8 98309 240 0 (TN-4001)  เลข S/N ตั้งแต่ 00047882 ~  Micro SD card ข้อมูลแผนที่  หมายเลขอะไหล่ : 8 98309 246 0 (TN- 4005)  แผนที่เวอร์ชั่น 2014.03 (อัพเดทแล้ว จากโรงงาน)	ตั้งแต่ RCV 31-03-15 (31 มีนาคม 2558)
MU-X รุ่นปี 2015	รุ่น QY 74611 B  หมายเลขอะไหล่ : 8 98309 242 0 (TN-4004)  เลข S/N ตั้งแต่ 00020332 ~  Micro SD card ข้อมูลแผนที่  หมายเลขอะไหล่ : 8 98309 248 0 (TN-4006)  แผนที่เวอร์ชั่น 2014.03 (อัพเดทแล้ว จากโรงงาน)	ตั้งแต่ RCV 29-03-15 (29 มีนาคม 2558)


ข้อสำคัญ: กรณีการตรวจสอบปัญหา และจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องวิทยุ หรือ Micro SD การ์ด ต้องตรวจสอบ และใช้อะไหล่ให้ถูกต้องตรงตามหมายเลขอะไหล่ที่กำหนดเท่านั้น ห้ามใช้อะไหล่ที่ไม่ตรงตามที่กำหนดเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องวิทยุทำงานผิดปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งเรียกเก็บไปยัง ศูนย์บริการผู้จำหน่ายได้

## เกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลแผนที่

ปจจุบัน เครื่องวิทยุ ISUZU MEDIA SOLUTIONS (Clarion) รุ่นที่มีระบบนำทาง ศูนย์บริการสามารถอัพเดทข้อมูล แผนที่ใหม่ เวอร์ชั่น 2014.03 ได้ กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ต้องการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง โดยขอให้ ตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลแผนที่ที่เครื่องวิทยุ หากเป็นเครื่องวิทยุใหม่ตามข้อมูลข้างต้น ซึ่งใช้ข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่น 2014.03 แล้ว ไม่ต้องทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ให้กับลูกค้า

## ตรวจสอบข้อมูลแผนที่





## ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลแผนที่



🔔 ข้อสำคัญ: สำหรับวิทยุรุ่น DVD-NAVI และวิทยุรุ่น DVD ที่ใช้ Micro SD การ์ด การเบิก Micro SD card ใหม่ ต้องตรวจสอบและใช้อะไหล่ที่กำหนดตรงกันเท่านั้น ห้ามใช้อะไหล่ Micro SD card ไม่ตรงกับรุ่นเครื่องวิทยุใส่เพื่อทดลอง เด็ดขาด เพราะอาจเกิดปัญหาเครื่องล็อกได้

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่า**ย**ริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 43694822 สายตรง 0-2966-2034-5