
DH joint angles on the two assembly branches
$s = +1$
$s = -1$
q_4 (deg)
q_6 (deg)
q_1 (deg)
Input joint angle q_2 (deg)