COMUNICADO INTERNO — RELATÓRIO SEMANAL DE TI

Padronização e solicitação do Relatório Semanal de TI

Período: 08/09/2026 a 11/09/2026
Responsável: David Brasil Fernandes (Auxiliar de TI)
Destinatário: Liomar Antonio de Oliveira (Coordenação)
Finalidade: Dashboard Executiva da Direção

2.1 GESTÃO DE DEMANDAS

Balanço Semanal da Fila: 11 protocolos concluídos e 4 protocolos ativos em andamento . Fila de solicitações saneada e sob controle contínuo .

Demandas Concluídas na Semana

Protocolo	Solicitante / Cliente	Descrição do Chamado	Entrega Realizada & Resultado
3187344	Gildete Maria Silva de Santana	N2-TI: Solicitação de desconto	Histórico de conexão auditado e tratativa de desconto finalizada no sistema.
3185752	Arlete Ferreira da Silva	N2-TI: Solicitação de desconto	Validação técnica de estabilidade efetuada e chamado concluído.
3188411	Jucelivaldo dos Santos Souza	N2-TI: Solicitação de desconto	Análise de conectividade realizada e solicitação encerrada.
3185203	F L Motos Elétricas	NOC: Atribuição de IP Público	IP atribuído: 177.93.251.164
3189114	EMBASA	NOC: Atribuição de IP Público	IP atribuído: 177.93.251.216
3190115	Posto Payaya IV	NOC: Atribuição de IP Público	IP atribuído: 177.93.250.222
3186718	Liomar A. de Oliveira	Verificação de energia rack (Chácara)	Sobretensão (>245V) ativava proteção do nobreak. Jean enviou Nildo, que trocou a linha e normalizou a tomada para 220V.
3188625	Liomar A. de Oliveira	Requisição de Nobreak	Aberta requisição de nobreak de 1500 VA para suportar todos os dispositivos com folga e sem sobrecarga.
3189514	Liomar A. de Oliveira	Auditoria de MikroTiks (Lojas)	Levantamento e auditoria de firmware finalizados em 26 roteadores de borda.
3191000	Naila Melo	Manutenção/Reparo de Estação/Rede	Triagem interna realizada; protocolo repassado para agendamento de equipe técnica de campo.
3187962	Primeira Igreja Batista Canaã	Instalação de Câmera IP	Demanda validada e despachada para o agendamento de execução externa.
3187526	Leonidia Domingas da Silva	Suporte ao APP Tenseg	Validação das gravações e envio de vídeo instrucional de uso do aplicativo. Orientações repassadas ao Service Desk.
3191752	David Brasil Fernandes	Recuperação Celular Samsung A14	Laudo emitido atestando impedimento de downgrade via hardware (eFUSE / Binário C). Apontadas saídas formais.

Demandas em Andamento e Pendências

Protocolo	Descrição / Ativo	Responsável	Avanço	Bloqueio / Dependência
2936263	Instalação Câmera IP Externa (Serrolândia)	David Brasil	60%	Aguardando Comercial (Geisa Maira / Emerson) para retirada do ACM da fachada.
3166028	Análise física de Notebook	Emerson Oliveira	25%	Aguardando colaborador trazer o equipamento ao setor de TI para avaliação da tela.
3175023	Manutenção de Impressora (Riacho da Onça)	Naila Melo	40%	Equipamento em reparo externo; aguardando devolução da manutenção.
3181397	Verificação de Câmeras IP's PPA / FULLTIME	Liomar Oliveira	30%	Aguardando validação do relatório com Liomar para dar continuidade.

2.2 REGISTRO DE ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO

- **Infraestrutura (40%):** Auditoria remota e verificação de versões em 26 roteadores MikroTik das unidades; medição com multímetro no rack do Marketing, eliminação de circuitos improvisados e normalização da alimentação com troca de fase .
- **Suporte ao Técnico de Campo e NOC (25%):** Atribuição e testes de conectividade de IPs públicos dedicados; direcionamento de ordens para os técnicos de campo e suporte especializado ao aplicativo de câmeras IP (APP Tenseg) .
- **Suporte Interno (20%):** Diagnóstico em bancada de smartphone corporativo com emissão de parecer técnico de bloqueio por eFUSE; alinhamento para reparo de display de notebook e controle de periféricos em manutenção .
- **Projetos e Suporte N2 (15%):** Auditorias técnicas em histórico de conexão para concessão de desconto e tratativas em demandas de sistemas de câmeras IP's .

2.3 PROJETOS E ENTREGAS

- **Auditoria de Roteadores MikroTik:** Mapeamento do parque de roteadores em 26 filiais concluído, padronizando a infraestrutura das lojas na versão estável `7.24.2` .
- **Bloqueios Intersetoriais:** A conclusão da câmera IP externa da loja de Serrolândia (Prot. 2936263) segue retida aguardando a retirada dos painéis de ACM da fachada pelo setor Comercial .

2.4 INCIDENTES TRATADOS

Incidente: Desarme por sobretensão e desligamento da RouterBoard (RB) principal da Chácara .

Causa Raiz: A tensão da rede elétrica no local estava acima de 245V, acionando o modo de proteção do nobreak (o equipamento bloqueia a energia da tomada e passa a operar exclusivamente na bateria; ao descarregar totalmente a bateria, corta a energia e desliga os equipamentos) . O nobreak alarmou por vários dias sem comunicação à TI, levando à colocação improvisada de extensão e filtro de linha .

Correção Aplicada: Contatado Jean, que direcionou o técnico Nildo para inspeção elétrica. Nildo efetuou a troca de linha/fase, normalizando a tomada para 220V estáveis. O filtro de linha clandestino foi removido, a régua foi reconectada ao nobreak, os colaboradores foram conscientizados sobre o reporte de alarmes e foi requisitado um nobreak de 1500 VA (Prot. 3188625) .

2.5 SUPORTE INTERNO (INFORMÁTICA)

- **Laudo Técnico — Smartphone Samsung Galaxy A14 (Prot. 3191752):** Tentativa de downgrade para Android 13 impedida fisicamente por arquitetura de hardware . O dispositivo encontra-se no Android 15 com Binário C, cujo mecanismo interno do processador (eFUSE) queima microfusíveis e bloqueia regravação para versões de binários inferiores (o Android 13 utiliza Binário 8) . Orientado acionamento do ex-colaborador para deslogar a conta Google ou envio à autorizada com NF corporativa .
- **Manutenção de Hardware:** Alinhada a entrega em bancada do notebook corporativo de Emerson Oliveira para avaliação física de troca de display (Prot. 3166028) .

2.6 SUPORTE AO TÉCNICO DE CAMPO E NOC

- **Atribuição de IPs Públicos:** Endereçamento IP público dedicado ativado para F L Motos Elétricas, EMBASA e Posto Payaya IV .
- **Direcionamento de Atendimentos:** Encaminhamento de protocolos para serviços de câmeras IP e manutenção predial direcionados à equipe de agendamento de campo .
- **Suporte ao APP Tenseg:** Envio de tutorial em vídeo instruindo a cliente sobre visualização de gravações e alinhamento junto ao Service Desk reiterando que a operadora não armazena nem acessa filmagens privadas dos clientes .

2.7 INFRAESTRUTURA E SISTEMAS CRÍTICOS — AUDITORIA MIKROTIK

Escritório / Unidade	Versão Instalada
CG Chácara	7.24.2 (stable)
CG Firewall Chácara	6.49.11 (stable)
CG Centro	6.49.21
CG Controle Qualidade	7.24.2 (stable)
CG Galpão	7.24.2 (stable)
Esc. Jacobina Firewall	6.49.11 (stable)
Esc. Jacobina	7.24.2 (stable)
Esc. Santaluz	7.24.2 (stable)
Esc. Serrolândia	7.24.2 (stable)
Esc. Caldeirão Grande	7.23.5 (long-term)
Esc. Campo Formoso	7.24.2 (stable)
Esc. São José do Jacuípe	7.23.5 (long-term)
Esc. Itatiaia	7.23.5 (long-term)

Escritório / Unidade	Versão Instalada
Esc. Ourolândia	7.25beta3
Esc. Paraíso	7.24.2 (stable)
Esc. Várzea Nova	7.24.2 (stable)
Esc. Várzea da Roça	7.24.2 (stable)
Esc. Saúde	*(Pendente de checagem)*
Esc. Quixabeira	7.24.2 (stable)
Esc. Lagoa 33	7.24.2 (stable)
Esc. Lages do Batata	7.24.2 (stable)
Esc. Mairi	7.24.2 (stable)
Esc. Várzea do Poço	7.24.2 (stable)
Esc. Caém	7.24.2 (stable)
Esc. Junco	7.24.2 (stable)
Esc. Gavião	7.23.5 (long-term)

2.8 PONTOS DE ATENÇÃO E PRÓXIMAS AÇÕES

- **Aquisição de Nobreak 1500 VA (Prot. 3188625):** Aquisição necessária e mais adequada para a quantidade de dispositivos ligados no rack da Chácara, suportando todos os equipamentos com folga e sem sobrecarga .
- **Ações Planejadas para a Próxima Semana:**
  - Receber, desmontar e emitir laudo de viabilidade de substituição da tela do notebook de Emerson Oliveira (Prot. 3166028) .
  - Cobrar retorno formal do Comercial sobre a desobstrução das placas de ACM na fachada de Serrolândia para instalação da câmera IP externa (Prot. 2936263) .
  - Dar continuidade à tratativa das câmeras IP's PPA junto à Fulltime assim que finalizada a validação do relatório com Liomar (Prot. 3181397) .
  - Finalizar a coleta da versão remota da MikroTik da unidade de Saúde para encerramento do inventário .
  - Acompanhar o retorno da impressora de Riacho da Onça enviada para reparo externo (Prot. 3175023) .