Tarefas Executadas
Tipo de data: Lançamento
Período: 11/10/2026 até 17/10/2026

DT 19/10/2026
HR 22:19

Nome	Tarefas Executadas	HT
DAVID BRASIL FERNANDES	41	31:05

Tarefa: Protocolo 3212907 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - LUIS MARIO AZEVEDO DOS SANTOS
Origem: Solicitação
Descrição: 05/10/2026 - 11:16
Cliente solicita desconto dos dias que ficou sem conexão:
Dias: 15 dias
Mês: setembro a outubro

Relato: Cliente solicita desconto...

Tarefa: Protocolo 3220273 - Devolução de Ramal GrandStream GXP1610 - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
GXP1610
MAC : 00:0B:82:CA:27:C4
S/N: 20EZ1QHHB0CA27C4
Patrimônio: 011026

Está funcionando, foi retirado do setor financeiro.

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3220273

Tarefa: Protocolo 3220279 - Devolução de Headset - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Headset HP, o mesmo esta quebrado.

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3220279

Tarefa: Protocolo 3219157 - Reorganização Pcs Contas a Pagar - DANIELE CRISTINA DE SOUZA BARROS
Origem: Solicitação
Descrição:
Solicito auxílio para que na terça-feira após a reorganização das estações de trabalho do Contas a pagar, os computadores e a impressora sejam colocados em funcionamento novamente.

Relato: 13/10/2026 - 11:43
Foi realizado a reorganização das mesas no Setor Financeiro N2. Ao fim da reorganização foi realizado os testes nos equipamentos. No computador de Andreia Ferreira foi dissubstituído o cabo de rede e retirado um ramal físico do setor para

GXP1610
MAC : 00:0B:82:CA:27:C4
S/N: 20EZ1QHHB0CA27C4
Patrimônio: 011026

Tarefa: Protocolo 3220356 - Requisição de notebook para Geisa Maira - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Solicito o(s) material(is) a seguir:
(Por gentileza, seguir o padrão: descrição do item, quantidade e destinação. Ao final, informar os dados solicitados.)

Descrição:

Notebook
Configuração mínima de Hardware:
Memória RAM: No mínimo 16 GB .
Processador: Intel Core i5(12ª ou 13ª geração em diante) ou Ryzen 5.
Armazenamento: SSD NVMe de 256GB ou 512 GB .

Qualquer dúvida entrar em contato com o setor de TI para validação.

Quantidade:
Destinação:
_____
Descrição:
Quantidade:
Destinação:
_____
Descrição:
Quantidade:
Destinação:
_____
Solicitante: David Brasil
Contato:74 999812532
Justificativa: O notebook da mesma não está atendendo a demanda de trabalho, e por a memória ser soldada não conseguimos realizar o upgrade da memória ram do notebook.

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3220356

Tarefa: Protocolo 3219917 - VERIFICAR NOTEBOOK - GEISA MAIRA - NAILA GABRIELI RIOS MELO
Origem: Solicitação
Descrição:
Por gentileza, verificar notebook de Geisa Maira pois constantemente o notebook desliga sozinho e demora muito tempo para ligar novamente.

Relato: 13/10/2026 - 12:19
Foi otimizado ao máximo os recursos aqui para evitar o consumo de memória ram, mais mesmo assim ainda continuou alto, visto que para a Supervisora Geisa Maira 8GB de ram não está atendendo a demanda, o notebook da mesma tem p
Foi solicitado a substituição do notebook através do protocolo: **3220356**

Tarefa: Protocolo 3220613 - (TI) PC/Note/Impressora/Rede Etc. - Manutenção/Reparo / (TI) - Sol. Interna - Felipe Nere
Origem: Solicitação
Descrição:
configuração câmera externa

Relato: 13/10/2026 - 15:33
Foi realizado a configuração das câmeras:

Intelbras Bullet
MAC = 98E55B65A936
S/N = DMI0003352571
&
Intelbras Bullet
MAC = 98E55B781232
S/N = DQE0003820340

Foi ensinado ao encarregado Felipe Nere também como configurar as câmeras.

Tarefa: Protocolo 3218626 - (TI) PC/Note/Impressora/Rede Etc. - Manutenção/Reparo / (TI) - Sol. Interna - VITORIA FARIAS
Origem: Solicitação
Descrição:
gentileza configurar notebook e instalar app, veio pra OUROLÂNDIA porém esta sem nenhum app para uso
acesso AnyDesk 183 888 244

Relato: 13/10/2026 - 15:36
Entrei em contato com a supervisora Suzana e a mesma me informou que a colaboradora nãe está em loja hoje. Então foi combinado para realizar a configuração amanhã 14/10/2026.

Tarefa: Protocolo 3208869 - Impressora do Escritório de Sisalândia - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Aproveitando a demanda do protocolo 3175023, foi retirado a impressora do escritório de Sisalândia e foi encaminhada para o setor de T.I. realizar testes para encaminha com laudo para a manutenção especializada.

Relato: 13/10/2026 - 15:38
Ainda não tivemos retorno da impressora.

Tarefa: Protocolo 3196075 - Acesso ao slack - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Realizada a conferência e validação dos e-mails corporativos vinculados às contas dos colaboradores no Slack, visando a implantação da plataforma como o novo canal oficial de comunicação interna da empresa. O procedimento garante a c

Relato: 13/10/2026 - 16:02
7 Pendências Finais Restantes (em apenas 4 setores)
Criar Conta do Zero (5 colaboradores):

Jaina Oliveira (Controle de Qualidade) — jaina.oliveira@teninternet.net
Daniela Santos (Gente e Gestão) — daniela.santos@teninternet.net
Alan Silva (Suporte Campo) — alan.silva@teninternet.net
Anderson Oliveira (Suporte Campo) — anderson.oliveira@teninternet.net
Romario Oliveira (Suporte Campo) — romario.oliveira@teninternet.net
Substituir / Ativar E-mail Corporativo (2 colaboradoras):

Bianca Rios (Comercial) — trocar biancariosteninternet@gmail.com para bianca.rios@teninternet.net
Keliane Ribeiro (Comercial) — ativar acesso com keliane.ribeiro@teninternet.net

Tarefa: Protocolo 3218721 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - ADEMILSON ALMEIDA DOS SANTOS
Origem: Solicitação
Descrição: 09/10/2026 - 11:54

Cliente solicita desconto dos dias que ficou sem conexão:
Houve um bloqueio financeiro no dia 24/09 porém o extrato aponta que o assinante está sem conexão desde o dia 17/08. Afirma que não possui o costume de retirar o equipamento da tomada.

Gentileza, analisar e se possível conceder desconto.

Relato: 13/10/2026 - 16:31
Período analisado = 17/08 a 24/09
O bloqueio financeiro só foi no dia 24/09, então conceder do dia 17/09 à 23/09
37 dias, 08 horas, 43 minutos e 32 segundos.


Tarefa: Protocolo 3218721 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - ADEMILSON ALMEIDA DOS SANTOS
Origem: Solicitação
Descrição: 09/10/2026 - 11:54
Cliente solicita desconto dos dias que ficou sem conexão:
Houve um bloqueio financeiro no dia 24/09 porém o extrato aponta que o assinante está sem conexão desde o dia 17/08. Afirma que não possui o costume de retirar o equipamento da tomada.

Gentileza, analisar e se possível conceder desconto.


Relato: Cliente solicita desconto...

Tarefa: Protocolo 3215368 - Analisando a plataforma de comunicação interna SLACK - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação
Descrição:
A atividade consiste em coletar dados de volumetria de mensagens e arquivos, avaliar o comportamento das cotas da versão gratuita e verificar se a perda de histórico após 90 dias afeta a operação das equipes.
Ao final da análise, será gerado um relatório de diagnóstico com o parecer de TI para alinhamento com a coordenação/gestão.

Relato: 13/10/2026 - 16:36



Ao pesquisar foi concluído que só conseguiremos visualizar as 10.000 mensagens mais recentes e que a pois um ano as mensagens são permanentemente excluídas.



Tarefa: Protocolo 3218626 - (TI) PC/Note/Impressora/Rede Etc. - Manutenção/Reparo / (TI) - Sol. Interna - VITORIA FARIAS
Origem: Solicitação
Descrição:
gentileza configurar notebook e instalar app, veio pra OUROLÂNDIA porém esta sem nenhum app para uso
acesso AnyDesk 183 888 244

Relato: 14/10/2026 - 08:14
PROCEDIMENTO EXECUTADO:
1. Estabelecida conexão remota segura via AnyDesk (ID 183 888 244);
2. Realizada a instalação e parametrização do Google Chrome e da plataforma de comunicação Slack;
3. Realizado teste funcional de inicialização e abertura das aplicações;
4. Alinhado diretamente com a colaboradora Camila Silva (está substituindo Vitoria Farias), a qual validou o funcionamento e confirmou que as aplicações atendem plenamente às necessidades de trabalho da filial no momento, com canal abe

Tarefa: Protocolo 3221254 - Realizar testagem de GWN Ap's - ERICK GOMES GONÇALVES
Origem: Solicitação
Descrição:
GWN7630LR GRANDSTREAM OUTDOOR MIMO 4X4

Nº Série: 20VXRN5P52E65108

Patrimônio: 011388

MAC: C0:74:AD:E6:51:08

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 20VXSPEP32D0FFEC

Patrimônio: 011364

MAC: C0:74:AD:D0:FF:EC

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011931

Patrimônio: 011931

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011934

Patrimônio: 011934

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011932

Patrimônio: 011932

Relato:
GWN7630LR GRANDSTREAM OUTDOOR MIMO 4X4

Nº Série: 20VXRN5P52E65108

Patrimônio: 011388

MAC: C0:74:AD:E6:51:08

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 20VXSPEP32D0FFEC

Patrimônio: 011364

MAC: C0:74:AD:D0:FF:EC

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011931

Patrimônio: 011931

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011934

Patrimônio: 011934

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6

Nº Série: 011932

Patrimônio: 011932

Tarefa: Protocolo 3217418 - (TI) PC/Note/Impressora/Rede Etc. - Manutenção/Reparo / (TI) - Sol. Interna - DANIEL RIOS
Origem: Solicitação
Descrição:
Favor realizar análise técnica do funcionamento dos seguintes equipamentos

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO (A4) DCPL2540DW
Nº Série: U63885M3N921953
Patrimônio: 011139

IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP 110V
Nº Série: BRGFD6S0CJ
Patrimônio: 002173 (esta no Descartados no sistema)

GWN7630LR GRANDSTREAM OUTDOOR MIMO 4X4
Nº Série: 20VXRN5P52E65108
Patrimônio: 011388
MAC: C0:74:AD:E6:51:08

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6
Nº Série: 20VXSPEP32D0FFEC
Patrimônio: 011364
MAC: C0:74:AD:D0:FF:EC

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6
Nº Série: 011931
Patrimônio: 011931

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6
Nº Série: 011934
Patrimônio: 011934

GWN7664LR GRANDSTREAM Outdoor Long-Range Wi-Fi 6
Nº Série: 011932
Patrimônio: 011932

Relato: 14/10/2026 - 08:43
Foi realizado o teste de impressão na impressora **HP LaserJet M1132 MFP** a mesma so estava com o tonner mal encaixado, apois ajusta-ló foi realizado a impressão normalmente.
HP LaserJet M1132 MFP
Patrimônio : 007160
S/N = BRGFD6S0CJ
MODELO = CE847A
127V

Na segunda impressora so foi necessário ligar ela, e a mesma conseguiu imprimir normalmente sem apresentar nenhum problema na impressão.
Brother DCP-L2540DW
Patrimônio :011139
S/N = U63885M3N921953
MODEL = DCP-2540DW
127V

Já a testagem dos GWN estão serão realizados através do protocolo: **3221254**, que esta vinculado a este protocolo.

Tarefa: Configuração/Instalação Impressora
Origem: Atividade Interna
Descrição: Foi configurado a impressora Epson L3250 no escritório de Ourolândia.
Relato: Foi configurado a impressora Epson L3250 no escritório de Ourolândia.

Tarefa: Protocolo 3216735 - Verificar e melhorar Zabbix e Grafana do TI - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Documentar a configuração de conectividade dos hosts até o zabbix e o grafana também.

Relato: 14/10/2026 - 14:25
Objetivo:
Construir uma Dashboard Operacional de NOC/SOC moderna, elegante e intuitiva no Grafana para monitoramento centralizado de roteadores MikroTik, com as seguintes características:

Estética Glassmorphism (Visual Premium): Visual escuro translúcido com cards organizados e efeitos luminosos (glow/pulse) em tempo real caso algum dispositivo apresente incidente crítico.
Visão Consolidada em 3 Níveis:
Nível 1 (Topo): Faixa de KPIs globais (Total de Roteadores, Online, Alertas Críticos, Avisos).
Nível 2 (Centro): Grade de cards individuais — um card consolidado por MikroTik, contendo:
Nome do Host e IP real da gerência.
Versão do RouterOS / Modelo.
Indicador de status (Online / Degradado / Offline).
Medidores visuais: Consumo de CPU (%), Memória RAM (%) e Armazenamento/Disco (com barra gráfica).
Tráfego de interface e Uptime.
Botão/Link de "Detalhes Técnicos" para drilldown individual.
Nível 3 (Rodapé): Terminal de logs e histórico de alertas/eventos recentes.

<img
src="

Solicito, por gentileza, o suporte da equipe de TI para avaliar e realizar a formatação dos notebooks utilizados na recepção da unidade de Capim Grosso, visto que as colaboradoras responsáveis pelo setor Mariana e Silvania relataram que os

Relato: 15/10/2026 - 15:55
Nos computadores da recepção — dois notebooks Samsung NP350XAA —, as colaboradoras relataram travamentos constantes; ao abrir os equipamentos para avaliar a viabilidade de upgrade, constatei que possuem apenas um slot de mem

Tarefa: Protocolo 3221717 - Avaliação e manutenção dos notebooks do Comercial – Capim Grosso - ANDERSON CARNEIRO DOS SANTOS
Origem: Solicitação
Descrição:

O setor Comercial da sede de Capim Grosso possui três notebooks, sendo dois da marca Samsung e um da marca Dell, que estão apresentando problemas e comprometendo a utilização dos equipamentos nas atividades diárias.
Notebook Samsung 1: possui sistema Linux e, ao iniciar, trava e não se consegue fazer nada, impossibilitando sua utilização.
Notebook Samsung 2: possui sistema Windows, porém ninguém no setor sabe o PIN de acesso. Além disso, o teclado do equipamento não está funcionando.
Notebook Dell: apresenta falhas intermitentes, aparentando erros no sistema e comprometendo seu funcionamento adequado.

Relato: 15/10/2026 - 16:02
Foi realizada a formatação nos três notebooks: os dois modelos Samsung NP350XAA receberam a instalação limpa do Windows 11, enquanto o Dell Inspiron 5566 foi mantido com o Windows 10 devido a limitações de compatibilidade de harc

Tarefa: Protocolo 3203059 - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Tarefa de Solicitação
Descrição:
Confirmar recebimento de material:
1 UN — Tela para Notebook Vostro 15 3510

Relato: Recebido!

Tarefa: Protocolo 3200974 - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Tarefa de Solicitação
Descrição:
CONFIRMAR O RECEBIMENTO DE ITENS:
10 UN — imã para quadro branco

Relato: Recebido!

Tarefa: Protocolo 3201861 - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Tarefa de Solicitação
Descrição:
Confirmar o recebimento de material:
2 UN — Câmera PPA Bullet
3 UN — Câmera PPA DOME
5 UN — Câmera TWG DOME

Relato: Recebido!

Tarefa: Protocolo 3201861 - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Tarefa de Solicitação
Descrição:
Confirmar o recebimento de material:
2 UN — Câmera PPA Bullet
3 UN — Câmera PPA DOME
5 UN — Câmera TWG DOME

Relato: Recebido!

Tarefa: Protocolo 3223577 - Braço articulado duplo - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Solicito o(s) material(is) a seguir:
(Por gentileza, seguir o padrão: descrição do item, quantidade e destinação. Ao final, informar os dados solicitados.)

Descrição: braço articulado duplo
Quantidade: 03 unidades
Destinação: setor de ti
_____
Descrição:
Quantidade:
Destinação:
_____
Descrição:
Quantidade:
Destinação:
_____
Solicitante: David Brasil
Contato: 74 999812532
Justificativa:
Proporciona ajuste milimétrico independente de altura, inclinação e distância focal para diferentes operadores. Isso garante conformidade ergonômica, mitigando riscos de fadiga visual, dores posturais e potenciais afastamentos laborais.

A flexibilidade de rotação para o modo retrato (vertical) otimiza significativamente a leitura contínua de logs, terminais de comando, códigos e dashboards de monitoramento, reduzindo o tempo de resposta e a sobrecarga cognitiva em tarefas

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3223577

Tarefa: Protocolo 3222998 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - LUCIMEIRE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação
Descrição: 15/10/2026 - 11:19
Por gentileza, verificar os registros de conexão do período do dia 1º ao dia 15, pois a cliente relatou ter enfrentado quedas frequentes no serviço. Solicito a análise para avaliar a possibilidade de concessão de desconto referente ao período in

Relato: 15/10/2026 - 17:25
Conceder: 01 Dia, 16 Horas e 41 Minutos

Tarefa: Protocolo 3222232 - Verificar o Firewall de Capim Grosso - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Durante o estudo de melhorias nas métricas de telemetria no Zabbix e Grafana, identifiquei que o MikroTik do firewall de Capim Grosso estava operando a 61°C. Alinhei via Slack com a Raimara para checagem direta no equipamento, o que c

Relato: 15/10/2026 - 17:32
A equipe de manutenção do ar-condicionado realizou a limpeza preventiva no ar-condicionado e, após o procedimento, o equipamento voltou a refrigerar o ambiente normalmente. Seguirei acompanhando o funcionamento até o final do exped

Tarefa: Protocolo 3223509 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - NOELMA BATISTA DA SILVA
Origem: Solicitação
Descrição: 15/10/2026 - 16:12
Cliente solicita desconto dos dias que ficou sem conexão:
Dias: 09 dias
Mês: 09 e 10 final do mês de setembro inicio de outubro

Relato: 15/10/2026 - 17:39
Conceder 4 Dias de Desconto em Fatura

Tarefa: Protocolo 3222998 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - LUCIMEIRE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação
Descrição: 15/10/2026 - 11:19
Por gentileza, verificar os registros de conexão do período do dia 1º ao dia 15, pois a cliente relatou ter enfrentado quedas frequentes no serviço. Solicito a análise para avaliar a possibilidade de concessão de desconto referente ao período in

Relato: Cliente solicita desconto...

Tarefa: Protocolo 3223509 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - NOELMA BATISTA DA SILVA
Origem: Solicitação
Descrição: 15/10/2026 - 16:12
Cliente solicita desconto dos dias que ficou sem conexão:
Dias: 09 dias
Mês: 09 e 10 final do mês de setembro inicio de outubro

Relato: Cliente solicita desconto...

Tarefa: Protocolo 3181397 - Realizar verificação de câmeras PPA junto com o FULLTIME - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação
Descrição:
Verificar com o FULLCAM:

Funcionamento da câmera PPA;
Verificar recursos que estão funcionando atualmente (girar, comunicação bi-direcional, cartão de memória);
Custo das câmeras;
Como Adquirir;
Modelos disponíveis;

Relato: 15/10/2026 - 17:41
As câmeras foram recebidas no setor de TI; os testes de homologação serão executados e registrados em protocolo específico.

Tarefa: Configuração/teste Equipamento
Origem: Atividade Interna
Descrição: Foi tratado o protocolo 3223900.
Relato: Foi tratado o protocolo 3223900.

Tarefa: Configuração/Manut. PC/Note
Origem: Atividade Interna
Descrição: Foi necessário retornar na loja para verificar o motivo do rack do segundo andar está desligado, ao chegar até o rack eu verifiquei que o no-break estava alarmando, utilizei o multímetro e verifiquei que ta alimentando a tomada ma
Relato: Foi necessário retornar na loja para verificar o motivo do rack do segundo andar está desligado, ao chegar até o rack eu verifiquei que o no-break estava alarmando, utilizei o multímetro e verifiquei que ta alimentando a tomada mais o

Tarefa: Protocolo 3224039 - Requisição de nobreak - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:

Solicito o(s) material(is) a seguir:
(Por gentileza, seguir o padrão: descrição do item, quantidade e destinação. Ao final, informar os dados solicitados.)

Descrição: NHS mini4 600VA
Quantidade: 06 unidades
Destinação: Setor de TI

Descrição: NHS CompactPlus 4 1500VA
Quantidade: 03 unidades
Destinação: Setor de TI

Descrição:
Quantidade:
Destinação:

Solicitante: David Brasil
Contato: 74 999812532
Justificativa: Identificamos que os nobreaks Intelbras da linha Attiv não são adequados para a infraestrutura atual dos nossos computadores. Por operarem com topologia interativa e onda retangular/semisenoidal (PWM), os equipamentos têm

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3224039

Tarefa: Protocolo 3216300 - Validação de como movimentar os itens do estoque com Isvi - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Preciso da orientação e alinhamento do procedimento correto dentro do Voalle para realizar a baixa/transferência desses materiais do meu estoque técnico para as se

1. Clientes (Atendimentos externos / Ordens de Serviço);
2. Nossa Empresa (Infraestrutura própria: Escritórios regionais e POPs);
3. Eventos;
4. Colaboradores internos (Manutenção de estações de trabalho / Suporte interno).

EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA:

Foi solicitada uma remessa de abraçadeiras plásticas e o Almoxarifado transferiu 300 unidades para o meu estoque técnico. Durante uma manutenção preventiva em uma
Como deve ser realizado o lançamento dessas 5 unidades no Voalle? Qual tela, tipo de movimento ou chamado/centro de custo devo utilizar para dar essa baixa de cons

Relato: 16/10/2026 - 09:31
Isvi veio até o setor e conversou comigo, Liomar e Isac, passando instruções de como proceder para alocar os itens em Colaboradores/Escritórios, Eventos e clientes, visto que há uma necessidade de criar um processo para alocar em evento

Tarefa: Protocolo 3224039 - Requisição de nobreak - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Solicito o(s) material(is) a seguir:
(Por gentileza, seguir o padrão: descrição do item, quantidade e destinação. Ao final, informar os dados solicitados.)

Descrição: NHS mini4 600VA
Quantidade: 06 unidades
Destinação: Setor de TI

Descrição: NHS CompactPlus 4 1500VA
Quantidade: 03 unidades
Destinação: Setor de TI

Descrição:
Quantidade:
Destinação:

Solicitante: David Brasil
Contato: 74 999812532
Justificativa: Identificamos que os nobreaks Intelbras da linha Attiv não são adequados para a infraestrutura atual dos nossos computadores. Por operarem com topologia interativa e onda retangular/semisenoidal (PWM), os equipamentos têm

Relato:
Informando que os nobreaks:

*NHS CompactPlus 4 - 1500VA
Será instalado 01 no rack do térreo da loja do centro, especificamente na sala do diretor do comercial;
Será instalado 01 no rack do segundo andar da loja do centro;
01 ficará de reserva no estoque do TI;

*NHS Mini4 600VA:
Será um destinado para Andreia Ferreira - Setor financeiro
Será destinado um para Ruan Baltazar - Setor de Estoque
e os demais ficará no estoque do ti para substituição de futuros nobreaks.

Tarefa: Protocolo 3223900 - (TI) PC/Note/Impressora/Rede Etc. - Manutenção/Reparo / (TI) - Sol. Interna - GEISA MAIRA
Origem: Solicitação
Descrição:
Gentileza, verificar Notebook da Supervisora Naila, o mesmo está apresentando problemas e não está ligando, impossibilitando-a de realizar suas atividades.

Local: Comercial de Capim Grosso.

Relato: 16/10/2026 - 09:59
Ao verificar o notebook de Naila visto que tinha muitos programas que a mesma não usava e só estava consumindo ram sem necessidade, foi desinstalados os programas e melhorado a performasse do notebook.

Tarefa: Protocolo 3202572 - (TI) PC/Note/Impressora/Rede Etc. - Manutenção/Reparo / (TI) - Sol. Interna - Felipe Neri
Origem: Solicitação
Descrição:
Relato dos funcionários: Informaram que utilizaram o equipamento normalmente no período da manhã. No período da tarde, ao pegá-lo para uso, constataram que a tela estava danificada. O equipamento estava guardado na parte traseira

Relato: 16/10/2026 - 11:04
Tela tocada.



Nota fiscal da tela anexada.

Tarefa: Protocolo 3166028 - ANALISE DE NOTBOOK DE EMERSON OLIVEIRA - EMERSON SOUSA DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação
Descrição:
POR FAVOR REALIZAR ANALISE DO NOTEBOOK MODELO GALAXY BOOK4 AONDED O MESMO APRESENTOU UMA MANCHA AMARELA NA TELA. IMAGEM ESTARÁ ANEXADA NO PROTOCOLO

Relato: 16/10/2026 - 11:20
Por orientação de Liomar esse protocolo será encerrado devido a indisponibilidade do requerente para dar continuidade na tratativa.

Tarefa: Protocolo 3222232 - Verificar o Firewall de Capim Grosso - DAVID BRASIL FERNANDES
Origem: Solicitação
Descrição:
Durante o estudo de melhorias nas métricas de telemetria no Zabbix e Grafana, identifiquei que o MikroTik do firewall de Capim Grosso estava operando a 61°C. Alinhei via Slack com a Raimara para checagem direta no equipamento, o que c

Relato: 16/10/2026 - 11:47
Visto que o Firewall de Capim Grosso não elevou sua temperatura mais para 61C, a pois a limpeza do ar-condicionado, estou encerrando esse protocolo.

Tarefa: Configuração/teste Equipamento
Origem: Atividade Interna
Descrição: Foi realizado a formatação do notebook para o Diretor Comercial Orlando.
Relato: Foi realizado a formatação do notebook para o Diretor Comercial Orlando.

Tarefa: Configuração/teste Equipamento
Origem: Atividade Interna
Descrição: Foi realizado a formatação do computador de Houston retirando o Linux Mint e colocando o Windows 11.
Relato: Foi realizado a formatação do computador de Houston retirando o Linux Mint e colocando o Windows 11.