Entreprise: THERMECLIM - DIEVAL Email: s.be@thermeclim.fr
Tel principal: 07 87 79 53 28

Liste des réserves à lever au 04/11/2019 pour le projet - Rue de la Justice - LILLE

| Ref lot | Description | Piece ou Local | Туре | Contact pour RDV |
|---------|---|----------------|-----------|---|
| A21 | FUITE SANITAIRE | logement | GPA | MEGHOUCHE 06 11 17 25 91 |
| A32 | pb thermostat | salon | GPA | BOUCHER 06 62 95 22 48 |
| A32 | Pb thermostat | salon | GPA | BOUCHER 06 62 95 22 48 |
| A35 | manque bouchon | sdb | livraison | HAMADI 06 58 11 39 77 |
| B13 | joint silicone en contour de baignoire à faire | sdb | livraison | MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74 |
| B13 | fuite au niveau du tuyau d'évacuation de machine à laver | salle de bain | GPA | MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74 |
| B13 | une fuite au niveau du tuyau d'évacuation de machine à laver | SALLE DE BAIN | GPA | MLLE DUSI ET M HOUSSEIN 06 28 68 46 74 |
| B22 | fuite sous évier | cuisine | GPA | TSHIBAYI 07 67 45 21 70 |
| B31 | pas du tout de chauffage | Logement | GPA | DAI et METIDJI 07 69 44 82 67 |
| B32 | probleme defaut thermostat | hall | GPA | BORDAS 07 68 09 31 22 |
| B32 | manque mousseur | salle de bain | GPA | BORDAS 07 68 09 31 22 |
| B42 | fixer les cables contre les murs | placard | livraison | Escudie 06 76 67 15 27 |
| B43 | revoir pose bouche | chambre 1 | livraison | LOQUIN non fourni |
| B43 | revoir pose bouche | chambre 2 | livraison | LOQUIN non fourni |
| B43 | cache sur boite + goulotte électrique à poser | placard | livraison | LOQUIN non fourni |
| B44 | thermostat défectueux | logement | GPA | BRIK 07 50 90 71 58 |

| Ref lot | Description | Piece ou Local | Type | Contact pour RDV |
|-------------|---|----------------|-----------|------------------------|
| B44 | Moteur du flux fait un bruit de soufflant très désagréable (jour et nuit) | LOGEMENT | GPA | BRIK 07 50 90 71 58 |
| GENERALITES | Transmettre votre DOE (3ex papier et 1CD ROM) | généralité | livraison | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Le traitement d'eau ne fonctionne pas | Chaufferie | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Les flexibles hydrauliques des PAC doivent être isolés | Chaufferie | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Résoudre les problèmes de sécurité électrique : boîtes élec à terre entre les ballons | Chaufferie | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Remettre en service le système de comptage | Chaufferie | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Terminer calorifuge : réseau en aval du récupérateur EG + bouclage + accessoires | Chaufferie | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Résoudre la problématique de gel des condensats en hiver au niveau du rejet | Local CTA | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Reprendre le calorifuge des prises d'air et rejet : aucune laine ne doit être apparente | Local CTA | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Solutionner le problème de sécurité électrique au niveau de la pompe de relevage | Local CTA | GPA | LOQUIN non fourni |
| GENERALITES | Calorifuge des PACs à reprendre (il se détache) | Local vélo | GPA | LOQUIN non fourni |