材料力学性能符号及意义

- 1: 比例极限 σ ρ: 材料在不偏离应力与应变正比关系(虎克定律)条件下所能承受的最大应力。
- 2:弹性极限 σ。:材料在受载过程中未产生塑性变形的最大应力。
- 3: 拉伸弹性模量 E: 拉伸实验时,材料在弹性变形阶段内,正应力和对应的正应变的比值。
- 4: 剪切弹性模量 G: 扭转实验时, 材料在弹性变形阶段内, 正应力和对应的正应变的比值。
- 5: 屈服强度 σ 0.2: 是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生 0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度.
- 6: 抗拉强度 σ b: 材料在拉伸断裂前所能够承受的最大拉应力。
- 7:疲劳极限 σ -1:在疲劳试验中,应力交变循环大至无限次而试样仍不破损时的最大应力叫疲劳极限。
- 8: 疲劳强度 σ N: 在规定的循环应力幅值和大量重复次数下,材料所能承受的最大交变应力
- 9: 伸长率 δ 5: 指金属材料受外力(拉力)作用断裂时,试棒伸长的长度与原来长度的百分比,伸长率按试棒长度的不同分为:短试棒求得的伸长率,代号为 δ 5,试棒的标距等于 5 倍直径长试棒求得的伸长率
- 10: 断面收缩率 Ψ: 材料受拉力断裂时断面缩小,断面缩小的面积与原面积之比值叫断面收缩率,以Ψ表示。单位为%。
- 11: 冲击韧度αk: 冲击韧度是材料抵抗冲击载荷的能力。一般用αk 表示,单位为 J/M。