

Sin pendientes registrados.

****4. Materiales Requeridos****

- * 1x cople 1 1/8
- * 1x tanque de gas para soldar
- * 2x rollos de Lija plomería
- * 5x Ductape
- * 6x varilla soldadura de plata
- * 5x Tape de aluminio
- * 4x codos de radio largo 1 1/8 cobre
- * 7x codos PVC 3/4
- * 2x espiroducto 14"
- * 1x Aislante arma Flex
- * 1x tubo 7/8 cobre tipo L
- * 1x filtro deshidratador 3/8
- * 1x primer
- * 2x Pasta absorbente de calor
- * 2x codos 3/8 cobre cobre
- * 2x turca unión 3/4
- * 1x reductor 1 1/8 a 7/8 cobre
- * 2x conector LT rectos 1/2
- * 1x nitrógeno para barrido de tuberías
- * 2x escuadras unistrut o ptr para soportar ducto de 41"x 24"
- * 1x Tubería cobre tipo L 1 1/8
- * 2x codos 45 de ductos 14"
- * 1x Reducción campana para ductos 18" a 14"
- * 1x tapón hembra liso 3/4
- * 2x codos 90 de ductos 14"
- * 2x tubo PVC 3/4
- * 1x tubería 3/8 cobre tipo L
- * 1x conector glándula 3/4
- * 2x tapones machos roscados 3/4
- * 1x pegamento
- * 2x flexible LT 1/2

****5. Anexos - Evidencias Fotográficas****

EVIDENCIA DESTACADA

*Muestra representativa de evidencias. El archivo completo se encuentra en plataforma.