

FICHE DE GESTION D'INCIDENT MAINTENANCE

Code intervention	INC20250704002
Maintenancier :	RAKALL
Section :	SECEX
Géolocalisation :	
Clients impactés :	MTN
Date de saisine :	04/07/2025 17:14:00
Date d'accusé de réception	04/07/2025 17:15:35
Date de prise en charge sur site :	04/07/2025 17:45:12
Date de Correction :	04/07/2025 18:12:40
Date de confirmation Opérateur :	
Délai d'Intervention	
Délai de Résolution de l'Incident :	00:58:40
Cause de l'incident :	Feu de brousse/Abondance d'eau de ruissellement dans le
Actions menées :	Nettoyage des connecteurs2/Sondage, Fouille, Pose de baguette
Observations :	Résolution ok

RAPPEL DES EXIGENCES ET

- Le maintenancier doit obligatoirement mettre à jour et fournir le plan (valeur et code couleur ANSUT) de raccordement dans le BPEO ou dans le Shelter (ODF) après l'action corrective
- Le maintenancier doit fournir les mesures OTDR de tous les brins raccordés
- La baguette de câble FO à poser si nécessaire devra être d'au moins 500m

ACTIVITE DE MAINTENANCE CURATIVE

QUELQUES IMAGES

INFORMATIONS