## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-B767-02

修正案号: 39-0250

- 一. 标题: APU 冷却风扇组件的改装
- 二. 适用范围: APU GTCP-200ER
- 三. 参考文件:
  - 1.FAA88-NM-107-AD 修正案 39-6115 2.GARRETT 服务通告 3862160-49-5716 87 年 11 月 19 日

## 四. 原因、措施和规定

- 1.按FAA, AD85-14-02改装了APU冷却风扇包容壳体后, 又发生了三次冷却风扇组件的包容性失效。为此要求所有飞机上安装的GTCP331序列APU, 件号为3862160-5的冷却风扇组件, 在本指令生效之日起六个月内, 按GARRETT服务通告3862160-49-5716的说明安装最新改进的风扇包容构形。
- 2. 执行本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1989年2月22日
- 六. 颁发日期: 1989年2月20日

七. 联系人: 李经农

中国民航华北局适航处

4562341-2469