中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-AS35-02

修正案号: 39-1189

- 一. 标题: 拆除 MGB 滑油压力电门
- 二. 适用范围:

安装有件号为P/N 704A37.721.082(S 1130.021.082)MGB滑油压力电门的AS 350 B, BA, D, B1和B2型上升机

- 三. 参考文件:
 - 1.DGAC 适航指令 94-087-068(B)
 - 2.EUROCOPTER FRANCE AS 350 Telex Service No 01-43
- 四. 原因、措施和规定

因为此压力电门在工作中很可能会发生故障, 所以必须完成以下的工作:

最迟于1994年6月1日前拆除上述压力电门,同日起,严禁再安装这种电门.

- 五. 生效日期: 1994年5月3日
- 六. 颁发日期: 1994年5月3日
- 七. 联系人: 高德录

民航东北管理局适航处

8294337