# 中国民用航空局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2018-CL60-01

修正案号: 39-9416

- 一. 标题: 泛光灯面板-驾驶舱泛光灯渗水
- 二. 适用范围:

本适航指令适用序列号 6050 至 6070 的庞巴迪 Bombardier 公司 CL-600-2B16 (650 改型) 飞机。

## 三. 参考文件:

- 1.TCCAAD CF-2018-06(2018年2月19日发布)
- 2.Bombardier SB 650-33-001 R2 版(2016 年 3 月 11 日发布) 使用上述文件"2."的后续批准版本来符合本适航指令也可以接受。
- 四. 原因、措施和规定

#### 1. 原因

已发布 CAD2016-CL60-03 (对应 TCCA AD CF-2016-40),适用于Bombardier 公司 CL-600-2B16 (604 和 605 改型)飞机,来解决水渗入驾驶舱泛光灯固定装置的潜在问题。CL-600-2B16 (650 改型)飞机也存在相似情况。此状态可能引起短路和电子器件损坏,导致驾驶舱内失火。

本适航指令强制在机长和副驾驶泛光灯固定装置上安装衬垫密封圈以防止液体进入。

### 2. 措施和符合性时间

按照 TCCA AD CF-2018-06(2018年2月19日发布)中"Compliance"和 "Corrective Actions"章的内容执行。

3. 其他规定 无。

## 4. 等效替代

- (1) 完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的等效替代方法之前,通知有关飞行标准部门的主管监察员。

五. 生效日期: 2018 年 05 月 19 日

六. 颁发日期: 2018 年 05 月 21 日

七. 联系人: 王诗婷

中国民用航空上海航空器适航审定中心

021-22321449