中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2015-MULT-58

修正案号: 39-8555

一. 标题: 更换发动机滑油加油口盖上的球阀

二. 适用范围:

本适航指令适用于安装件号为2349M62G01的滑油加油口盖的GE公司GEnx-1B型涡扇发动机,但不包括滑油加油口盖排放管有"P/M BALL PP"或"RW"或"79-0022"标记的发动机。

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2015-23-04, 修正案号 39-18320
- 2. GE GEnx-1B SB No. 79-0022 R01, 2015 年 5 月 13 日发布

四. 原因、措施和规定

本适航指令来源于GEnx-1B发动机滑油泄漏的报告。颁发此AD是为防止发动机滑油泄漏导致一个或多个发动机失效,进而丧失推力控制,及损伤飞机。

A. 除非之前已完成,在本AD生效后的360个在役循环内,按GE Genx-1B SB No. 79-0022 R01更换滑油加油口盖上件号为2349M68P01的球阀。

B. 等效替代

- (1) 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。
 - (2) 在使用任何经批准的替代方法之前,通知有关飞行标准部门

CAD2015-MULT-58 / 39-8555

的主管监察员。

五. 生效日期: 2015年12月18日

六. 颁发日期: 2015年12月10日

七. 联系人: 王诗婷

民航华东地区管理局 民航上海航空器适航审定中心

021-22321449