中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-A340-29

修正案号: 39-3027

- 一. 标题: 当内油箱分离活门关闭时限制使用抛放燃油
- 二. 适用范围: 适用于所有A340系列飞机
- 三.参考文件:
 - 1.DGAC N T2000-403-153(B)
- 2.AIRBUS INDUSTRIE O.I.T/F.O.T AI/SE 999.0139/00/BB(2000.09.08 颁发)

四. 原因、措施和规定

当内油箱分离活门关闭时抛放燃油后,为了防止发动机燃油缺乏,本适航指令生效后,必须完成下列工作:

- -本适航指令收到后,对于所有的飞行必须符合下列AIRBUS INDUSTRIE 用户信息电传(0. I. T)/飞行操作电传(F. 0. T) AI/SE 999. 0139/00/BB(2000. 09. 08颁发)第4段给出的操作指令:如果左或右内油箱分离活门关闭时严禁抛放燃油。
- 五. 生效日期: 2000年10月10日
- 六. 颁发日期: 2000年10月9日

七. 联系人: 何正华

民航华东管理局适航处 021-62688899-26120