## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1986-S76A-02

修正案号: 39-0035

- 一. 标题: 更换 S-76A 型直升机的尾桨组件/梁
- 二. 适用范围:

本指令适用于S-76A型直升机。

涉及下列尾桨组件:

件号:76101-05001或76101-05101

序号:A137-00766,-00744,-00775,-00779,-00781,-00783和

-00785

## 三. 参考文件:

美国联邦航空局适航指令 AD86-19-14 号

## 四. 原因、措施和规定

由于制造的原因,本指令第二条中所列的尾桨组件立即停止使用, 应将装用的该尾桨组件/梁从飞机上拆下更换。上述尾桨组件中序号后 标有记号(×)的不在更换之列,仍可继续使用。在野外(包括船、平台) 作业的直升机可调机回基地更换尾桨组件/梁。

五. 生效日期: 1986年10月8日

六. 颁发日期: 1986年10月8日

七. 联系人: 王克俭

中国民航局适航司

4012233-8315