中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-MULT-41

修正案号: 39-4169

一. 标题: 更换 IRU

二. 适用范围:

所有A310、A300-600飞机,除非已完成改装号12304(在生产线上)或SB A300-34-6135 R01(2001年9月10日)、SB A310-34-2158 R01(2001年9月10日)。

三. 参考文件:

- 1.FAA AD 2003-16-15 Amendment 39-13268
- 2.DGAC AD 2001-303(B)
- 3.SB A310-34-2158 R01(2001 年 9 月 10 日)
- 4.SB A300-34-6135 R01 (2001年9月10日)

四. 原因、措施和规定

- 1.自本指令生效之日起35个月内按照AIRBUS SB A300-34-6135 R01(2001年9月10日)、SB A310-34-2158 R01(2001年9月10日)的内容说明使用符合要求的(新的或改装过的)Honeywell IRUs替换现在装机使用的Honeywell IRUs。
 - 2. 完成SB A300-34-6135 (2001年3月9日)、SB A310-34-2158 (2001年3月9日)的相关内容以满足本指令的要求是可接受的。

注:AIRBUS SB A300-34-6135 R01(2001年9月10日)、SB A310-34-2158 R01(2001年9月10日)是参考Honeywell SB

HG1050BD-34-0009(2001年4月17日)和SB HG1050BD-34-0010R001(2001 年4月16日)而颁发的,如果完成Honeywell SB的相关内容以满足本指令 的要求是可接受的。

- 3. 自本指令颁发之日起, A310和A300-600飞机上不得再安装 Honeywell IRUs P/N:HG1050BD02 或HG1050BD05。
- 4. 如果采取等效替代的方法或需要延长, 必须获得适航部门的批 准。
- 五. 生效日期: 2003年10月15日
- 六. 颁发日期: 2003年10月8日
- 冯炯晖 七. 联系人:

民航西北管理局适航处

029-8791078