中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-B737-23

修正案号: 39-0347

- 一. 标题: 更改 737-300 飞机发动机在结冰状态下的操作程序
- 二. 适用范围: 所有737-300飞机
- 三. 参考文件:
 - 1.FAA89-23-10 修正案 39-6375
 - 2.波音使用手册通告 737-300-89-1

四. 原因、措施和规定

为降低由于吸入冰块而危及持续安全飞行和着陆的危险性, 应完成将波音使用手册通告737-300-89-1 (1989年2月14日颁发) 的要求补充到飞机使用手册里。

- 五. 生效日期: 1989年12月21日
- 六. 颁发日期: 1989年12月4日
- 七. 联系人: 张红鹰

中国民航局适航司4012233-8315